ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

ГОСТ 17522—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

УДК 687.1.02 : 006.354 Группа М02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН

Размерные признаки для проектирования одежды

Standard women's figures.
Measurements for projection of clothes

ГОСТ 17522—72*

ОКП 85 0000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 января 1972 г. № 304 срок введения установлен

с 01.01.73

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает типовые фигуры женщин и их размерные признаки и является обязательным при разработке стандартов для проектирования одежды в швейной, трикотажной, меховой и галантерейной отраслях промышленности.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 3137—71.

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Общие положения.

1.1.1. Женщины измеряются в трусах и бюстгальтере, без обуви. Измеряемая должна стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, руки должны быть опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 15—20 см.

Парные размерные признаки, например, размерные признаки рук и ног, высоту груди и др. измеряют на правой стороне фигуры.

Высоту точек над полом (см. табл. 2, размерные признаки *1—12*) измеряют металлическим портативным антропометром системы Мартина. Антропометр должен находиться в вертикальном положении.

При измерении высоты точек голова измеряемой должна находиться в положении глазнично-ушной горизонтали, т. е. в положении, когда нижний край правой глазницы и надкозелковая вырезка находятся на одном уровне.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (май 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1986 г. Пост. 4086 от 19.12.86 (ИУС 3—87).*

© Издательство стандартов, 1987

GostPDF.ru Народная база ГОСТов

Обхваты, продольные, поперечные и дуговые размерные признаки (см. табл. 2, размерные признаки *13—51*) измеряют полотняной сантиметровой лентой. Лента должна прилегать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани.

Диаметры (см. табл. 2, размерные признаки *52, 53*) измеряют большим толстотным циркулем системы Мартина. Диаметры (см. табл. 2, размерные признаки *54—58*) измеряют верхней штангой антропометра с удлиненными линейками.

Массу тела (см. табл. 2, размерный признак *59*) определяют на портативных медицинских весах.

Фигуры следует измерять с точностью до 1 мм, массу тела определяют с точностью до 200 г.

1.2. Основные антропометрические точки

1.2.1. Основные антропометрические точки и их определение приведены в табл. 1.

Таблица 1

Условные обозначения точек	Номера чертежей	Наименование точек	Определение точек
а	1	Верхушечная	Высшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали
б	3	Шейная	Вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка
б[1]	3	Точка основания шеи сзади	Точка, отмеченная на позвоночнике по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи (см. табл. 2, размерный признак *13*)
в	2,3	Точка основания шеи	Точка на пересечении линии обхвата шеи (см. табл. 2, размерный признак *13*) с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам
г	1,2	Ключичная	Высшая точка грудинного конца ключицы
д	1,2	Верхне-грудинная	Точка в центре яремной вырезки грудины
е	1,2	Средне-грудинная	Точка на средней линии грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер с грудиной
ж	3	Плечевая акромиальная	Наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки
з	1, 2, 3	Плечевая	Точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам
и	3	Лучевая	Верхняя точка головки лучевой кости

Продолжение табл. 1

Условные обозначения точек	Номера чертежей	Наименование точек	Определение точек
к	2	Сосковая	Наиболее выступающая вперед точка грудной железы
л	1,2	Остисто-подвздошная передняя	Наиболее выступающая вперед точка верхне-передней ости подвздошной кости
м	4	Коленная	Центр коленной чашечки
н	2	Передний угол подмышечной впадины	Высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить для точного определения вершины дуги
о	3	Задний угол подмышечной впадины	Высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить для точного определения вершины дуги
п	4	Ягодичная	Наиболее выступающая точка ягодицы
р	1,2	Точка высоты линии талии	Точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища, на середине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3



Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Разметка исходных точек

1.3.1. Антропометрическое обследование необходимо начинать с разметки точек, являющихся исходными для ряда измерений: шейной точки, точки основания шеи, плечевой точки, точки заднего угла подмышечной впадины и точки высоты линии талии. Точки размечают дермографическим карандашом.

Точку высоты линии талии переносят антропометром на переднюю и заднюю поверхности туловища. Линию талии фиксируют по намеченным точкам эластичной тесьмой. При измерении необходимо следить за горизонтальным положением тесьмы.

1.4. Размерные признаки

1.4.1. Определение размерных признаков и метод их измерения приведены в табл. 2.

Таблица 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименования размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
1	5	Высота верхушечной точки — рост	Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
2	5	Высота верхне-грудинной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхне-грудинной точки
3	5	Высота ключичной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до ключичной точки
4	5	Высота точки основания шеи	Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи
5	5	Высота плечевой точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до плечевой точки
6	5	Высота сосковой точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до выступающей точки грудной железы
7	5	Высота линии талии	Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки высоты линии талии
8	5	Высота остисто-подвздошной передней точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до остисто-подвздошной передней точки
9	5	Высота коленной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки
10	5	Высота шейной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до шейной точки
10*	5	Высота точки основания шеи сзади	Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи сзади
11	5	Высота заднего угла подмышечной впадины	Измеряют по вертикали расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины
12	5	Высота подъягодичной складки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до середины подъягодичной складки

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименования размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
13	6	Обхват шеи	Ленту нижним краем накладывают непосредственно над шейной точкой. Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкаться над яремной вырезкой
14	6	Обхват груди первый	Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить над основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают метки: спереди — над выступающей точкой грудной железы, сзади — на позвоночнике и на лопатках
15	6	Обхват груди второй	Ленту накладывают на лопатки. По спине ленты должны проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента должна проходить через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди. Обхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине
16	6	Обхват груди третий	Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди
17	6	Обхват груди четвертый	Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди
18	6	Обхват талии	Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии
19	7	Обхват бедер с учетом выступа живота	Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, спереди — по гибкой пластине, прило-

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименования размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
			женной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкаться на правой стороне туловища
20	8	Обхват бедер без учета выступа живота	Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища и замыкаться на правой стороне туловища
21	8	Обхват бедра	Лента должна проходить горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкаться на наружной поверхности бедра
22	8	Обхват колена	Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки и замыкаться на наружной поверхности ноги
23	8	Обхват икры	Измеряют максимальный обхват в области икроножной мышцы. Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги и замыкаться на наружной поверхности голени
24	8	Обхват над лодыжкой	Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкаться на наружной поверхности голени
25	9	Расстояние от линии талии до пола сбоку	Измеряют от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола
26	9	Расстояние от линии талии до пола спереди	Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола
27	10	Длина ноги по внутренней поверхности	Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах
28	11	Обхват плеча	Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки
29	11	Обхват запястья	Измеряют перпендикулярно оси предплечья, по лучезапястному суставу, через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименования размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
30	11	Обхват кисти	Измеряют перпендикулярно оси кисти через лучево-фалавговый сустав первого пальца. Первый палец должен быть противопоставлен второму и отведен от него на 30—35°. Лента должна замыкаться на наружной поверхности кисти
31	11	Ширина плечевого ската	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки
32	11	Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската через плечевую точку до лучевой точки
33	11	Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската через плечевую и лучевую точки до линии обхвата запястья Признаки *31—33* следует измерять один за другим. Ленту прикладывают к точке основания шеи, а затем последовательно отсчитывают расстояние до плечевой точки, до лучевой, до линии обхвата запястья. При измерении признаков *28—33* рука должна быть свободно опущена
34	12	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до метки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак *14*)
*34**	12	Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди	Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи до метки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак *14*)
35	12	Высота груди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до выступающей точки грудной железы
*35**	12	Высота груди	Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи до выступающей точки грудной железы
36	12	Длина талии спереди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы и далее вниз до линии талии
*36**	12	Длина талии спереди	Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы и далее вниз до линии талии

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименования размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
			Признаки *34—36* следует измерять один за другим
37	12	Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, далее по направлению к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точка измерения находится под передним углом подмышечной впадины на уровне заднего угла Уровень заднего угла подмышечной впадины должен фиксироваться пластиной шириной до 2 см, которая верхним краем касается заднего угла и идет горизонтально по подмышечной впадине
*37**	12	Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди	Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи, далее по направлению к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точка измерения находится под передним углом подмышечной впадины на уровне заднего угла
38	13	Дуга через высшую точку плечевого сустава	Измеряют в вертикальной плоскости от заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла спереди под передним углом
39	14	Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток	Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого (см. размерный признак *14*)
*39**	14	Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток	Измеряют от точки основания шеи сзади до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого (см. размерный признак *14*)
40	14	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток
*40**	14	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Измеряют от линии талии до точки основания шеи сзади вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
41	14	Высота плеча косая	Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки Признаки *40* и *41* следует измерять один за другим
43	14	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи	Лента должна проходить сзади от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику
44	15	Дуга верхней части туловища через точку основания шеи	Лента должна проходить параллельно позвоночнику от линии талии к точке основания шеи, касаясь этой точки. Спереди лента должна проходить через выступающую точку грудной железы, далее вниз до линии талии Признаки *43* и *44* следует измерять один за другим: отсчитывают последовательно расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи, затем до линии талии спереди При измерении признаков *34—44* необходимо следить за тем, чтобы голова измеряемой находилась в положении глазнично-ушной горизонтали
45	16	Ширина груди	Измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента должна лежать горизонтально, непосредственно над линией обхвата груди первого
46	16	Расстояние между сосковыми точками	Измеряют между выступающими точками грудных желез. Лента должна лежать горизонтально
47	17	Ширина спины	Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Лента должна лежать горизонтально
48	13	Обхват головы	Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры любых бугров. Лента должна замыкаться спереди
49	18	Расстояние от линии талии до плоскости сидения	Измеряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения. Измеряемая должна сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименования размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
50	18	Обхват колена в согнутом положении	Лента должна проходить под подколенной ямке, через коленную точку и замыкаться спереди. Нога должна быть согнута под углом 90°.
51	8	Обхват подъема стопы	Измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и высшую точку подъема стопы. Лента должна замыкаться спереди
52	19	Акромиальный диаметр	Измеряют спереди между двумя акромиальными точками. Мягкие ткани следует прижать
53	19	Плечевой диаметр	Измеряют спереди между плечевыми точками без деформации мягких тканей
54	19	Поперечный диаметр шеи	Измеряют между точками основания шеи
55	19	Поперечный диаметр талии	Измеряют на уровне обхвата талии
56	19	Поперечный диаметр бедер	Измеряют на уровне обхвата бедер
57	20	Передне-задний диаметр руки	Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины
58	20	Передне-задний диаметр обхвата груди второго	Одну линейку верхней штанги антропометра накладывают на выступающие точки грудных желез, другую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и второго
59		Масса тела	Определяют на портативных медицинских весах
61		Передняя часть дуги через точку основания шеи	Расстояние от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы до линии талии определяют вычитанием величины размерного признака *43* из величины размерного признака *44*
62		Длина плеча	Расстояние от плечевой точки до лучевой определяют вычитанием величины размерного признака *31* из величины размерного признака *32*
63		Длина предплечья	Расстояние от лучевой точки до линия обхвата запястья определяют вычитанием величины размерного признака *32* из величины размерного признака *33*

Примечание. Размерные признаки 42 «Дуга верхней части туловища через плечевую точку» и 60 «Передняя часть дуги через плечевую точку» у женщин не определяют.

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов



Черт. 10



Черт. 9



Черт. 8



Черт. 6



Черт. 7



Черт. 5



Черт. 11



Черт. 12



Черт. 13



Черт. 14



Черт. 15



Черт. 16



Черт. 17

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов



Черт. 18



Черт. 19



Черт. 20

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР

2.1. Типовые фигуры женщин определяют тремя размерными признаками:

ростом (размерный признак *1*);

обхватом груди третьим (размерный признак *16*);

обхватом бедер с учетом выступа живота (размерный признак *19*).

Варианты по росту установлены от 134 до 182 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 72 до 136 см с интервалом 4 см, по обхвату бедер с учетом выступа живота — от 80 до 152 см с интервалом 4 см.

Варианты по росту для типовых фигур женщин особо больших размеров установлены от 158 до 170 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 140 до 148 см с интервалом 4 см, по обхвату бедер с учетом выступа живота — от 140 до 164 см с интервалом 4 см.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ФИГУР

3.1. Для женского населения стран — членов СЭВ установлено 509 типовых фигур, которые указаны в табл. 3.

Из установленного числа типовых фигур среди женского населения СССР встречаются 253 типовые фигуры. Процентное распределение типовых фигур женщин для СССР в целом по данным обмера в 1967 году приведено в табл. 3.

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Таблица 3

| Рост, см | Обхват груди третий, см | Обхват бедер с учетом выступа живота, см | | |

Продолжение табл. 3

| Рост, см | Обхват груди третий см | Обхват бедер с учетом выступа живота, см | | |

Продолжение табл. 3

Рост, см	Обхват груди третий, см	Обхват бедер с учетом выступа живота, см																							
		80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152					
164	72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136																								
170	80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124																								

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 18/93

Продолжение табл. 3

Рост, см	Обхват груди третий, см	Обхват бедер с учетом выступа живота, см																	
		80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
176	80	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	84	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	88	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	92	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	96	—	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	100	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	104	—	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	108	—	—	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—
	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—
	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	×	—	—	—	—
	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—
182	96	—	—	—	—	—	×	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	108	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. Знаком «×» в таблице обозначены типовые фигуры, процент встречаемости которых в СССР менее 0,1.

4. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТИПОВЫХ ФИГУР

4.1. Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин приведены в табл. 4.

4.2. Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин особо больших размеров приведены в табл. 5.

Таблица 4

| Номера размерных признаков | | | Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	134	140														
16	86	76		80		84					88				92	
19	96	84	88	84	88	84	88	92	96	100	88	96	100	104	96	
33	58,2	58,5	58,6	58,9	59,0	59,2	59,3	59,4	59,4	59,5	59,6	59,8	59,8	59,9	60,1	
34	23,2	22,5	22,7	22,5	22,7	22,6	22,8	23,0	23,1	23,3	22,9	23,2	23,4	23,6	23,4	
35	34,5	30,6	31,0	31,0	31,5	31,6	32,0	32,4	32,7	33,0	32,5	33,3	33,6	33,9	33,9	
36	47,8	45,3	45,2	46,0	45,9	46,8	46,7	46,6	46,5	46,3	47,5	47,3	47,1	47,0	48,0	
37	26,4	24,3	24,6	24,5	24,8	24,7	25,1	25,4	25,7	26,0	25,4	26,0	26,3	26,5	26,4	
38	29,4	27,3	27,8	27,4	27,9	27,6	28,1	28,5	29,0	29,3	28,3	29,2	29,6	29,9	29,4	
39	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	15,8	15,9	16,0	16,1	16,0	
40	35,0	35,9	35,8	36,0	35,9	36,0	35,9	35,9	35,8	35,7	36,0	35,9	35,8	35,7	36,0	
41	39,4	38,4	38,4	38,8	38,7	39,2	39,1	39,1	39,0	38,9	39,5	39,4	39,3	39,3	39,8	
43	37,6	37,7	37,6	38,0	37,9	38,3	38,1	38,0	37,9	37,7	38,4	38,1	38,0	37,9	38,5	
44	76,8	75,1	74,6	76,1	75,7	77,1	76,7	76,3	75,9	75,5	77,8	76,9	76,5	76,2	78,0	
45	32,3	28,9	29,1	29,6	29,8	30,3	30,4	30,6	30,7	30,9	31,1	31,4	31,6	31,7	32,1	
46	21,0	18,2	18,3	18,6	18,7	19,0	19,1	19,3	19,5	19,6	19,6	19,9	20,0	20,1	20,3	
47	36,0	31,6	32,1	32,2	32,6	32,8	33,3	33,7	34,0	34,3	33,9	34,6	34,9	35,2	35,3	
48	53,4	52,7	52,7	52,9	52,9	53,1	53,1	53,2	53,3	53,3	53,3	53,5	53,5	53,6	53,6	
49	23,5	22,9	23,3	22,9	23,4	23,0	23,4	23,8	24,3	24,7	23,4	24,3	24,7	25,2	24,3	
50	34,0	31,5	32,3	31,7	32,5	31,9	32,6	33,4	34,2	35,1	32,8	34,4	35,2	36,1	34,5	
51	28,3	27,8	28,1	27,8	28,1	27,9	28,2	28,4	28,7	29,0	28,2	28,8	29,0	29,3	28,8	
52	32,5	32,3	32,3	32,6	32,5	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	33,1	33,0	33,1	33,1	33,3	
53	33,0	32,5	32,5	32,8	32,8	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,3	33,4	33,4	33,4	33,6	
54	10,9	10,6	10,7	10,6	10,7	10,5	10,7	10,8	10,9	11,0	10,7	10,9	11,0	11,0	10,9	
55	24,8	21,0	21,5	21,3	21,5	21,7	22,2	22,7	23,1	23,6	22,6	23,6	24,0	24,4	24,1	
56	30,5	27,9	28,8	28,1	28,9	28,2	29,0	29,8	30,7	31,5	29,1	30,8	31,6	32,5	30,9	
57	11,2	8,7	9,0	9,0	9,3	9,3	9,6	9,9	10,2	10,4	9,9	10,4	10,7	10,9	10,7	
58	25,8	20,6	20,8	21,5	21,7	22,4	22,6	22,8	22,9	23,0	23,5	23,8	24,0	24,1	24,8	
59	47,5	35,3	37,8	36,5	39,0	37,8	40,3	42,8	45,4	48,1	41,7	46,8	49,5	52,2	48,4	
61	39,3	37,3	37,0	38,1	37,8	38,9	38,6	38,3	38,0	37,8	39,4	38,8	38,6	38,3	39,6	
62	26,5	26,3	26,4	26,6	26,6	26,8	26,9	26,9	26,9	26,9	27,1	27,1	27,1	27,1	27,3	
63	19,7	20,2	20,2	20,2	20,3	20,2	20,3	20,3	20,4	20,5	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 20/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	140															
16	92			96				100				104			108	
19	100	104	108	100	104	108	112	104	108	112	116	104	112	120	124	
2	113,4	113,4	113,5	113,5	113,5	113,6	113,6	113,6	113,7	113,7	113,7	113,8	113,8	113,9	114,0	
3	114,6	114,6	114,6	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,8	114,8	114,8	114,9	
4	118,4	118,4	118,4	118,5	118,5	118,6	118,6	118,7	118,7	118,7	118,8	118,8	118,8	118,9	119,1	
5	114,3	114,4	114,4	114,4	114,5	114,6	114,6	114,6	114,7	114,7	114,8	114,8	114,8	115,0	115,2	
6	99,0	98,8	98,7	98,9	98,7	98,6	98,5	98,6	98,5	98,4	98,3	98,5	98,2	98,1	97,9	
7	86,3	86,5	86,7	86,3	86,5	86,7	86,9	86,5	86,7	86,9	87,0	86,5	86,9	87,2	87,4	
8	78,4	78,5	78,6	78,6	78,7	78,7	78,8	78,8	78,8	78,9	79,0	78,8	79,0	79,2	79,3	
9	37,9	37,9	37,9	37,8	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	
10	119,0	119,0	119,0	119,1	119,1	119,2	119,2	119,3	119,3	119,3	119,3	119,4	119,5	119,5	119,7	
11	103,8	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,7	
12	60,1	59,8	59,6	60,3	60,0	59,8	59,5	60,2	59,9	59,7	59,5	60,3	59,9	59,5	59,5	
13	35,3	35,7	36,0	35,7	36,1	36,4	36,6	36,5	36,8	37,0	37,3	36,9	37,5	37,9	38,5	
14	87,2	87,8	88,4	89,7	90,3	90,8	91,3	92,7	93,2	93,7	94,2	95,1	96,2	97,0	99,8	
15	96,9	97,3	97,7	100,4	100,8	101,2	101,6	104,4	104,8	105,1	105,4	108,0	108,7	109,2	113,0	
17	81,4	82,2	82,9	84,0	84,8	85,5	86,2	87,5	88,2	88,9	89,7	90,3	91,8	93,2	96,8	
18	76,7	78,7	80,6	78,9	80,9	82,8	84,5	83,4	85,2	87,0	88,6	86,1	89,7	92,9	97,2	
20	94,9	98,1	101,4	95,1	98,3	101,5	104,9	98,5	101,8	105,1	108,3	98,8	105,3	111,9	115,6	
21	54,0	55,8	57,6	54,2	56,0	57,8	59,5	56,1	57,9	59,6	61,3	56,0	59,5	62,9	64,4	
22	34,2	35,0	35,8	34,3	35,1	35,8	36,6	35,1	35,9	36,7	37,4	35,1	36,7	38,3	39,0	
23	33,6	34,4	35,1	33,7	34,5	35,3	36,0	34,5	35,4	36,1	36,9	34,7	35,2	37,8	38,6	
24	21,4	21,8	22,2	21,4	21,8	22,2	22,6	21,8	22,2	22,6	23,0	21,8	22,5	23,4	23,8	
25	88,5	88,8	89,1	88,5	88,8	89,0	89,3	88,7	89,0	89,3	89,6	88,6	89,2	89,8	90,0	
26	87,6	87,9	88,2	87,6	87,9	88,2	88,5	87,9	88,2	88,4	88,7	87,9	88,4	88,9	89,1	
27	62,4	62,2	62,0	62,4	62,2	62,0	61,9	62,1	62,0	61,8	61,7	62,0	61,7	61,4	61,2	
28	29,6	30,3	31,0	30,4	31,1	31,7	32,3	31,8	32,4	33,0	33,6	32,4	33,7	34,8	35,9	
29	15,8	16,0	16,1	15,9	16,1	16,3	16,4	16,2	16,4	16,5	16,7	16,4	16,7	16,9	17,2	
30	21,7	21,9	22,0	21,7	21,9	22,1	22,2	22,0	22,2	22,3	22,4	22,1	22,4	22,6	22,8	
31	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	
32	39,6	39,6	39,7	39,9	39,9	39,9	39,9	40,1	40,1	40,1	40,2	40,3	40,4	40,4	40,6	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	146															
17	92			96				100				104			108	
19	100	104	108	100	104	108	112	104	108	112	116	104	112	120	124	
33	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	60,5	60,6	60,7	60,8	60,8	60,9	61,0	61,1	61,2	61,4	
34	23,5	23,7	23,9	23,7	23,9	24,0	24,2	24,1	24,2	24,4	24,5	24,3	24,6	24,8	25,2	
35	34,2	34,5	34,7	34,9	35,1	35,4	35,6	35,9	36,1	36,3	36,4	36,6	37,0	37,3	38,2	
36	47,9	47,8	47,6	48,7	48,6	48,4	48,3	49,4	49,2	49,1	48,9	50,2	49,9	49,6	50,3	
37	26,6	26,9	27,1	27,0	27,2	27,4	27,6	27,7	27,8	28,0	28,1	28,1	28,5	28,6	29,2	
38	29,8	30,2	30,5	30,1	30,4	30,7	31,0	30,8	31,1	31,3	31,6	31,2	31,7	32,1	32,7	
39	16,1	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,5	16,6	16,8	17,0	
40	35,9	35,8	35,7	36,0	36,0	35,9	35,8	36,1	36,0	35,9	35,8	36,3	36,1	35,9	36,0	
41	39,7	39,7	39,6	40,2	40,1	40,0	40,0	40,5	40,5	40,4	40,3	41,0	40,9	40,7	41,1	
43	38,3	38,2	38,0	38,7	38,5	38,4	38,2	38,9	38,7	38,6	38,4	39,2	39,0	38,7	38,9	
44	77,6	77,2	76,9	78,6	78,3	77,9	77,6	79,4	79,0	78,7	78,3	80,4	79,7	79,1	79,9	
45	32,2	32,4	32,5	32,9	33,0	33,2	33,3	33,6	33,8	33,9	34,1	34,3	34,6	34,9	35,6	
46	20,5	20,6	20,7	20,9	21,1	21,2	21,3	21,5	21,7	21,8	21,9	22,0	22,3	22,5	23,1	
47	35,6	35,9	36,1	36,3	36,6	36,8	37,0	37,3	37,6	37,7	37,9	38,1	38,5	38,8	39,6	
48	53,7	53,7	53,8	53,9	53,9	54,0	54,0	54,1	54,1	54,2	54,2	54,3	54,3	54,4	54,6	
49	24,7	25,2	25,7	24,7	25,2	25,6	26,1	25,1	25,6	26,1	26,6	25,0	26,0	27,0	27,5	
50	35,3	36,2	37,1	35,4	36,3	37,2	38,1	36,4	37,3	38,2	39,1	36,4	38,2	40,0	41,0	
51	29,1	29,4	29,6	29,2	29,4	29,7	29,9	29,5	29,8	30,0	30,2	29,6	30,1	30,5	30,8	
52	33,3	33,3	33,3	33,5	33,5	33,5	33,6	33,7	33,7	33,8	33,9	33,9	34,0	34,1	34,3	
53	33,6	33,7	33,7	33,9	33,9	33,9	34,0	34,1	34,1	34,2	34,2	34,3	34,4	34,5	34,7	
54	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,2	11,2	11,2	11,3	11,3	11,4	11,3	11,4	11,5	11,6	
55	24,5	24,9	25,3	25,1	25,5	25,9	26,3	26,2	26,6	26,9	27,3	26,9	27,7	28,3	29,4	
56	31,7	32,6	33,4	31,8	32,7	33,5	34,4	32,8	33,6	34,5	35,3	32,9	34,6	36,3	37,2	
57	11,0	11,2	11,4	11,3	11,5	11,7	11,9	11,8	12,0	12,2	12,3	12,1	12,5	12,8	13,2	
58	25,0	25,1	25,2	26,0	26,1	26,2	26,3	27,1	27,2	27,3	27,4	28,2	28,4	28,6	29,7	
59	51,0	53,7	56,4	52,6	55,3	58,1	60,9	57,0	59,8	62,6	65,4	58,8	64,4	70,1	75,0	
61	39,3	39,1	38,9	40,0	39,8	39,6	39,4	40,5	40,3	40,1	39,9	41,2	40,8	40,5	41,0	
62	27,3	27,3	27,3	27,6	27,6	27,6	27,5	27,7	27,7	27,7	27,7	27,9	27,9	27,9	28,0	
63	20,5	20,6	20,6	20,5	20,6	20,6	20,7	20,6	20,7	20,7	20,7	20,6	20,7	20,8	20,9	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 22/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	140	146													
16	116	76				80						84			
19	120	80	84	88	92	80	84	88	92	96	100	84	88	92	96
2	114,3	118,1	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,3	118,3	118,3	118,3	118,3	118,3	118,4
3	115,2	119,6	119,6	119,6	119,7	119,6	119,6	119,6	119,6	119,7	119,7	119,6	119,7	119,7	119,7
4	119,3	123,1	123,1	123,1	123,1	123,2	123,3	123,3	123,3	123,3	123,3	123,4	123,4	123,4	123,4
5	115,4	118,7	118,8	118,8	118,9	118,8	118,9	118,9	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,1	119,1
6	97,6	105,6	105,3	105,0	104,7	105,5	105,2	104,9	104,7	104,5	104,3	105,2	104,9	104,7	104,4
7	87,2	89,7	89,8	90,0	90,1	89,7	89,8	90,0	90,2	90,3	90,5	89,8	90,0	90,2	90,3
8	79,1	81,1	81,1	81,1	81,2	81,4	81,4	81,5	81,5	81,5	81,6	81,7	81,7	81,8	81,8
9	38,0	39,7	39,8	39,9	39,9	39,6	39,7	39,8	39,8	39,9	39,9	39,6	39,7	39,8	39,8
10	119,9	124,1	124,0	124,9	124,0	124,2	124,2	124,1	124,1	124,0	124,1	124,3	124,3	124,2	124,2
11	103,5	109,4	109,2	109,1	108,9	109,4	109,2	109,1	108,9	108,8	108,8	109,2	109,0	108,9	108,8
12	60,0	64,5	64,1	63,8	63,5	64,6	64,3	63,9	63,6	63,3	63,1	64,4	64,1	63,8	63,5
13	39,4	31,9	32,5	33,0	33,5	32,1	32,7	33,3	33,8	34,2	34,6	33,0	33,5	34,0	34,5
14	104,4	74,3	75,1	75,9	76,6	76,8	77,6	78,3	79,0	79,7	80,3	80,0	80,7	81,5	82,1
15	120,1	80,3	80,9	81,5	82,1	83,7	84,3	84,9	85,5	86,0	86,5	87,8	88,4	89,0	89,5
17	102,3	67,8	68,5	69,3	70,1	69,9	70,7	71,5	72,3	73,1	73,8	73,0	73,8	74,6	75,3
18	102,3	57,4	59,9	62,3	64,6	58,7	61,2	63,6	65,9	68,1	70,2	62,7	65,1	67,4	69,6
20	112,8	79,3	82,4	85,6	88,7	79,4	82,5	85,6	88,8	92,0	95,2	82,6	85,7	88,9	92,1
21	61,9	43,0	44,9	46,8	48,7	43,8	45,7	47,6	49,5	51,3	53,1	46,3	48,2	50,1	51,9
22	38,3	30,4	31,3	32,1	32,9	30,5	31,3	32,1	32,9	33,8	34,6	31,4	32,2	33,0	33,8
23	37,9	29,4	30,2	30,9	31,7	29,6	30,4	31,1	31,9	32,7	33,4	30,6	31,4	32,1	32,9
24	23,3	19,9	20,3	20,6	21,0	19,9	20,3	20,6	21,0	21,3	21,7	20,3	20,6	21,0	21,3
25	89,2	91,4	91,5	91,7	92,0	91,5	91,7	91,9	91,1	92,4	92,6	91,8	92,1	92,3	92,5
26	88,7	89,9	90,2	90,5	90,8	90,0	90,3	90,6	90,9	91,2	91,5	90,4	90,7	91,0	91,3
27	60,6	66,7	66,3	66,0	65,7	67,0	66,6	66,3	66,0	65,7	65,5	66,8	66,5	66,2	66,0
28	36,6	22,1	23,0	23,8	24,7	22,9	23,8	24,7	25,5	26,3	27,0	24,7	25,5	26,4	27,1
29	17,4	14,4	14,7	14,9	15,1	14,5	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	14,9	15,1	15,3	15,5
30	23,0	20,4	20,7	21,0	21,2	20,4	20,7	21,0	21,2	21,5	21,7	20,7	21,0	21,3	21,5
31	12,6	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
32	40,9	39,7	39,7	39,7	39,8	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,3	40,4	40,4	40,4

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 23/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	140	146													
16	116	76				80						84			
18	120	80	84	88	92	80	84	88	92	96	100	84	88	92	96
33	61,8	60,5	60,6	60,7	60,8	60,9	61,0	61,0	61,1	61,2	61,3	61,3	61,4	61,5	61,5
34	25,7	22,6	22,8	23,0	23,2	22,6	22,8	23,0	23,2	23,4	23,6	22,9	23,1	23,3	23,5
35	39,9	30,2	30,7	31,1	31,5	30,7	31,1	31,6	32,0	32,3	32,6	31,6	32,1	32,5	32,8
36	52,1	46,5	46,4	46,2	46,1	47,2	47,1	47,0	46,9	46,8	46,7	47,9	47,8	47,7	47,6
37	30,3	24,2	24,6	25,0	25,4	24,4	24,8	25,2	25,6	25,9	26,2	25,1	25,5	25,8	26,1
38	33,5	27,0	27,5	28,0	28,5	27,1	27,7	28,2	28,6	29,1	29,4	27,8	28,3	28,8	29,2
39	17,3	15,9	16,0	16,0	16,1	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,0	16,1	16,2	16,3
40	36,6	37,1	37,0	36,9	36,9	37,1	37,0	37,0	36,9	36,8	36,7	37,1	37,0	37,0	36,9
41	42,1	39,4	39,3	39,2	39,2	39,7	39,7	39,6	39,6	39,5	39,4	40,1	40,0	39,9	39,9
43	39,9	39,1	38,9	38,8	38,7	39,3	39,2	39,0	38,9	38,8	38,6	39,4	39,3	39,2	39,0
44	82,4	77,7	77,3	76,8	76,4	78,8	78,3	77,9	77,5	77,1	76,7	79,4	78,9	78,5	78,1
45	36,7	29,2	29,4	29,5	29,7	29,9	30,0	30,2	30,3	30,5	30,6	30,7	30,8	31,0	31,2
46	24,1	17,8	17,9	18,1	18,3	18,1	18,3	18,5	18,7	18,8	18,9	18,7	18,9	19,1	19,2
47	41,2	31,2	31,6	32,0	32,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,7	32,8	33,3	33,6	34,0
48	54,9	53,0	53,1	53,2	53,2	53,2	53,3	53,4	53,4	53,5	53,5	53,5	53,6	53,6	53,7
49	26,7	23,2	23,6	24,0	24,4	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,4	23,7	24,1	24,5	25,0
50	40,0	31,3	32,1	32,9	33,7	31,5	32,3	33,1	33,9	34,7	35,5	32,5	33,2	34,0	34,9
51	30,8	28,1	28,4	28,7	29,0	28,1	28,5	28,8	29,0	29,3	29,6	28,5	28,8	29,1	29,4
52	34,5	33,2	33,1	33,1	33,1	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,7	33,7	33,7	33,7
53	35,0	33,3	33,3	33,3	33,3	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,9	33,9	33,9	33,9
54	11,9	10,5	10,7	10,8	10,9	10,5	10,6	10,8	10,9	11,0	11,0	10,6	10,7	10,9	11,0
55	31,0	20,4	20,9	21,4	21,9	20,6	21,2	21,7	22,2	22,6	23,1	21,5	22,1	22,5	23,0
56	36,5	27,6	28,4	29,2	30,1	27,7	28,5	29,4	30,2	31,0	31,9	28,6	29,5	30,3	31,2
57	13,7	8,2	8,6	8,9	9,2	8,5	8,9	9,2	9,5	9,7	10,0	9,1	9,4	9,7	10,0
58	30,8	20,4	20,6	20,8	21,0	21,3	21,5	21,7	21,8	22,0	22,1	22,4	22,6	22,8	22,9
59	76,1	35,3	37,7	40,2	42,8	36,5	38,9	41,4	44,0	46,6	49,2	40,2	42,7	45,3	47,9
61	42,4	38,6	38,3	38,0	37,7	39,5	39,1	38,8	38,5	38,3	38,0	39,9	39,6	39,3	39,1
62	28,4	27,4	27,4	27,4	27,5	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,9	28,0	28,0	28,0
63	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	20,9	20,9	21,0	21,1	21,1	21,2	21,0	21,0	21,1	21,2

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 24/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	116														
16	84		88						92						
10	100	104	84	88	92	96	100	104	92	96	100	104	108	112	120
2	118,4	118,4	118,3	118,4	118,4	118,4	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,6	118,6	118,6	118,7
3	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8
4	123,5	123,5	123,5	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	123,7	123,7	123,7	123,8	123,8	123,8	123,9
5	119,2	119,2	119,1	119,1	119,2	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,4	119,4	119,5	119,6	119,7
6	104,2	104,1	105,1	104,8	104,6	104,4	104,2	104,0	104,5	104,3	104,1	103,9	103,8	103,7	103,5
7	90,5	90,7	89,9	90,0	90,2	90,3	90,5	90,7	90,2	90,4	90,5	90,7	90,9	91,0	91,4
8	81,9	81,9	82,0	82,0	82,0	81,1	82,1	82,2	82,2	82,3	82,3	82,4	82,4	82,5	82,7
9	39,8	39,9	39,5	39,6	39,7	39,7	39,8	39,8	39,7	39,7	39,7	39,8	39,8	39,8	39,8
10	124,2	124,2	124,4	124,4	124,4	124,3	124,3	124,3	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	124,4	124,5
11	108,8	108,7	109,2	109,0	108,9	108,8	108,7	108,7	108,9	108,8	108,7	108,7	108,6	108,6	108,7
12	63,2	63,0	64,5	64,2	63,9	63,6	63,4	63,1	64,1	63,8	63,5	63,3	63,0	62,8	62,4
13	34,9	35,2	33,3	33,9	34,4	34,8	35,2	35,6	34,7	35,2	35,6	35,9	36,2	36,5	36,9
14	82,8	83,3	82,4	83,2	83,9	84,6	85,2	85,8	86,3	87,0	87,5	88,2	88,7	89,2	90,1
15	89,9	90,4	91,3	91,9	92,4	93,0	93,4	93,9	96,0	96,5	96,9	97,4	97,7	98,1	98,6
17	76,1	76,8	75,4	76,2	77,0	77,7	78,5	79,2	79,4	80,2	81,0	81,7	82,5	83,2	84,6
18	71,7	73,7	64,5	66,9	69,2	71,4	73,5	75,4	71,2	73,4	75,4	77,4	79,3	81,0	84,2
20	95,3	98,5	82,7	85,9	89,0	92,2	95,4	98,7	89,2	92,4	95,6	98,8	102,1	105,3	111,9
21	53,8	55,5	46,8	48,7	50,6	52,4	54,3	56,0	51,0	52,8	54,6	56,4	58,2	59,9	63,3
22	34,6	35,4	31,5	32,3	33,1	33,9	34,7	35,5	33,1	33,9	34,7	35,5	36,3	37,1	38,7
23	33,6	34,4	30,8	31,5	32,3	33,1	33,8	34,6	32,5	33,2	34,0	34,7	35,5	36,3	37,8
24	21,7	22,1	20,2	20,6	20,9	21,3	21,7	22,1	20,9	21,3	21,7	22,1	22,4	22,8	23,2
25	92,7	93,0	91,9	92,1	92,4	92,6	92,8	93,1	92,4	92,6	92,9	93,1	93,4	93,7	94,3
26	91,6	91,9	90,5	90,8	91,1	91,4	91,7	92,0	91,1	91,4	91,7	92,0	92,3	92,5	93,0
27	65,7	65,5	67,0	66,7	66,4	66,1	65,9	65,7	66,5	66,2	66,0	65,7	65,6	65,4	65,2
28	27,9	28,6	25,5	26,3	27,2	27,9	28,7	29,4	27,9	28,7	29,5	30,2	30,8	31,4	32,5
29	15,7	15,9	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	16,0	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,4	16,7
30	21,7	21,9	20,8	21,1	21,3	21,6	21,8	22,0	21,4	21,6	21,8	22,0	22,2	22,3	22,5
31	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
32	40,4	40,4	40,6	40,6	40,7	40,7	40,7	40,7	40,9	40,9	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 25/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	146														
16	84		88						92						
19	100	104	84	88	92	96	100	104	92	96	100	104	108	112	120
33	61,6	61,7	61,6	61,7	61,8	61,9	61,9	62,0	62,1	62,2	62,2	62,3	62,4	62,4	62,5
34	23,6	23,8	23,0	23,2	23,4	23,6	23,7	23,9	23,5	23,7	23,9	24,0	24,2	24,3	24,6
35	33,1	33,4	32,2	32,6	33,0	33,4	33,7	34,0	33,6	34,0	34,3	34,6	34,8	35,0	35,3
36	47,4	47,3	48,7	48,6	48,5	48,3	48,2	48,1	49,3	49,1	49,0	48,9	48,7	48,6	48,3
37	26,4	26,6	25,4	25,8	26,1	26,4	26,7	26,9	26,4	26,7	27,0	27,2	27,4	27,6	27,8
38	29,6	30,0	28,0	28,5	29,0	26,4	29,8	30,2	29,3	29,7	30,1	30,4	30,7	31,0	31,4
39	16,3	16,4	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8
40	36,8	36,7	37,2	37,1	37,0	37,0	36,9	36,8	37,2	37,1	37,0	36,9	36,8	36,7	36,5
41	39,8	39,7	40,5	40,4	40,3	40,3	40,2	40,1	40,8	40,7	40,6	40,6	40,5	40,4	40,3
43	38,9	38,8	39,7	39,6	39,5	39,3	39,2	39,1	39,8	39,6	39,5	39,4	39,2	39,1	38,8
44	77,7	77,3	80,4	80,0	79,6	79,2	78,8	78,4	80,6	80,2	79,8	79,5	79,1	79,8	78,1
45	31,3	31,5	31,3	31,5	31,7	31,8	32,0	32,1	32,3	32,5	32,6	32,8	32,9	33,1	33,4
46	19,4	19,5	19,2	19,3	19,5	19,6	19,8	19,9	19,9	20,1	20,2	20,4	20,5	20,6	20,8
47	34,3	34,6	33,5	33,9	34,3	34,6	34,9	35,2	35,0	35,3	35,6	35,9	36,1	36,3	36,6
48	53,7	53,8	53,7	53,8	53,8	53,9	53,9	54,0	54,0	54,1	54,1	54,2	54,2	54,3	54,3
49	25,4	25,9	23,7	24,1	24,5	25,0	25,4	25,9	24,5	25,0	25,4	25,9	26,4	26,9	27,9
50	35,7	36,6	32,6	33,4	34,2	35,0	35,8	36,7	34,3	35,1	36,0	36,8	37,7	38,6	40,5
51	29,6	29,9	28,6	28,9	29,1	29,4	29,7	29,9	29,2	29,5	29,7	30,0	30,2	30,5	30,9
52	33,7	33,7	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	34,1	34,1	34,1	34,2	34,2	34,2	34,3
53	33,9	33,9	34,1	34,1	34,2	34,2	34,2	34,2	34,4	34,4	34,4	34,5	34,5	34,5	34,6
54	11,0	11,1	10,6	10,8	10,9	11,0	11,1	11,1	10,9	11,0	11,1	11,2	11,2	11,3	11,3
55	23,4	23,9	22,0	22,5	23,0	23,4	23,9	24,3	23,5	23,9	24,4	24,8	25,2	25,6	26,2
56	32,0	32,8	28,8	29,6	30,4	31,3	32,1	33,0	30,5	31,4	32,2	33,1	33,9	34,8	36,5
57	10,3	10,5	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,8	10,3	10,6	10,8	11,1	11,3	11,5	11,7
58	23,0	23,2	23,4	23,5	23,7	23,8	24,0	24,1	24,7	24,8	25,0	25,1	25,2	25,3	25,4
59	50,5	53,2	41,7	44,2	46,7	49,3	51,9	54,6	48,2	50,8	53,5	56,2	58,9	61,7	67,5
61	38,8	38,6	40,7	40,4	40,1	39,8	39,6	39,4	40,9	40,6	40,3	40,1	39,9	39,7	39,4
62	28,0	28,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
63	21,2	21,3	21,0	21,1	21,1	21,2	21,2	21,3	21,1	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 26/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	146														
16	96							100							104
19	92	96	100	104	108	112	120	96	100	104	108	112	116	120	100
2	118,6	118,6	118,6	118,7	118,7	118,7	118,8	118,7	118,7	118,8	118,8	118,8	118,8	118,9	118,9
3	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	120,0
4	123,8	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	124,0	124,0	124,0	124,0	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1
5	119,4	119,5	119,5	119,6	119,6	119,7	119,8	119,6	119,6	119,7	119,7	119,8	119,9	119,9	119,8
6	104,4	104,2	104,0	103,8	103,7	103,6	103,4	104,1	103,9	103,7	103,6	103,5	103,4	103,3	103,8
7	90,2	90,4	90,5	90,7	90,9	91,0	91,4	90,4	90,5	90,7	90,9	91,0	91,2	91,4	90,5
8	82,4	82,4	82,5	82,5	82,6	82,7	82,9	82,5	82,6	82,6	82,7	82,8	82,9	83,0	82,6
9	39,6	39,7	39,7	39,7	39,8	39,8	39,7	39,7	39,7	39,7	39,8	39,8	39,7	39,7	39,7
10	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,7	124,8	124,7	124,7	124,8	124,8	124,8	124,8	124,9
11	108,9	108,8	108,7	108,6	108,6	108,6	108,7	108,7	108,7	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,7
12	64,2	63,9	63,7	63,4	63,2	63,0	62,6	64,1	63,8	63,6	63,3	63,1	62,9	62,7	64,0
13	35,1	35,5	35,9	36,3	36,6	36,9	37,2	35,9	36,4	36,7	37,0	37,3	37,5	37,7	36,8
14	88,7	89,4	90,0	90,6	91,2	91,7	92,5	91,9	92,5	93,1	93,6	94,1	94,6	95,0	94,9
15	99,5	100,0	100,5	100,9	101,3	101,6	102,1	103,5	104,0	104,4	104,8	105,1	105,4	105,7	107,6
17	82,0	82,8	83,6	84,3	85,1	85,8	87,2	85,5	86,3	87,0	87,8	88,5	89,2	89,9	89,1
18	73,4	75,6	77,7	79,6	81,5	83,3	86,5	78,0	80,1	82,1	84,0	85,7	87,4	88,9	82,8
20	89,4	92,6	95,8	99,0	102,2	105,5	112,2	92,8	96,0	99,2	102,5	105,7	109,0	112,4	96,2
21	51,2	53,0	54,8	56,6	58,4	60,1	63,5	53,1	54,9	56,7	58,5	60,2	61,9	63,6	54,8
22	33,2	34,0	34,8	35,6	36,4	37,2	37,9	34,0	34,8	35,6	36,4	37,2	38,0	38,7	34,9
23	32,6	33,4	34,1	34,9	35,6	36,4	38,0	33,5	34,2	35,0	35,8	36,5	37,3	38,1	34,3
24	20,9	21,3	21,7	22,0	22,4	22,8	23,6	21,3	21,7	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	21,6
25	92,4	92,6	92,9	93,1	93,4	93,7	94,3	92,6	92,8	93,1	93,3	93,6	93,9	94,2	92,7
26	91,1	91,4	91,7	92,0	92,3	92,5	93,1	91,4	91,7	92,0	92,3	92,5	92,8	93,0	91,7
27	66,5	66,2	66,0	65,8	65,6	65,4	65,2	66,1	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	65,8
28	28,7	29,5	30,2	30,9	31,5	32,2	33,2	30,2	30,9	31,6	32,2	32,9	33,4	33,9	31,6
29	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,8	16,0	16,2	16,3	16,5	16,6	16,8	16,9	16,3
30	21,5	21,7	21,9	22,1	22,3	22,4	22,6	21,8	22,0	22,2	22,3	22,5	22,6	22,7	22,1
31	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,7	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
32	41,2	41,2	41,2	41,2	41,3	41,3	41,3	41,4	41,4	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,7

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 27/93

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
I	146														
16	96							100							104
19	92	96	100	104	108	112	120	92	100	104	108	112	116	120	100
33	62,4	62,4	62,5	62,6	62,6	62,7	62,8	62,7	62,8	62,8	62,9	62,9	63,0	63,0	63,0
34	23,7	23,9	24,0	24,2	24,4	24,5	24,7	24,1	24,2	24,4	24,6	24,7	24,8	24,9	24,5
35	34,3	34,6	35,0	35,2	35,5	35,7	35,9	35,4	35,7	35,9	36,2	36,4	36,5	36,6	36,4
36	50,1	49,9	49,8	49,7	49,5	49,4	49,1	50,7	50,6	50,5	50,3	50,2	50,0	49,9	51,4
37	26,8	27,1	27,4	27,6	27,8	28,0	28,1	27,5	27,8	28,0	28,2	28,4	28,5	28,6	28,3
38	29,6	30,0	30,4	30,7	31,0	31,3	31,7	30,3	30,7	31,1	31,4	31,6	31,8	32,0	31,1
39	16,5	16,5	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	16,9
40	37,3	37,2	37,1	37,0	37,0	36,9	36,7	37,4	37,3	37,2	37,1	37,0	36,9	36,8	37,5
41	41,2	41,1	41,0	41,0	40,9	40,8	40,7	41,6	41,5	41,4	41,3	41,3	41,2	41,1	41,9
43	40,1	40,0	39,8	39,7	39,6	39,4	39,1	40,3	40,2	40,1	39,9	39,8	39,6	39,5	40,6
44	81,7	81,3	80,9	80,5	80,2	79,8	79,2	82,4	82,0	81,6	81,2	80,9	80,6	80,3	83,1
45	33,0	33,1	33,3	33,4	33,6	33,7	34,0	33,7	33,9	34,1	34,2	34,4	34,5	34,6	34,5
46	20,4	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,2	21,0	21,2	21,3	21,4	21,5	21,5	21,7	21,7
47	35,7	36,0	36,3	36,6	36,8	37,0	37,3	36,7	37,0	37,3	37,5	37,7	37,9	38,0	37,8
48	54,2	54,2	54,3	54,3	54,4	54,4	54,5	54,4	54,5	54,5	54,6	54,6	54,6	54,7	54,6
49	24,5	24,9	25,4	25,9	26,3	26,8	27,9	24,9	25,4	25,8	26,3	26,8	27,3	27,8	25,3
50	34,4	35,2	36,1	36,9	37,8	38,7	40,5	35,3	36,1	37,0	37,9	38,8	39,7	40,6	36,2
51	29,3	29,6	29,8	30,1	30,3	30,6	31,0	29,6	29,9	30,2	30,4	30,6	30,9	31,1	30,0
52	34,3	34,3	34,3	34,4	34,4	34,4	34,6	34,5	34,5	34,6	34,6	34,6	34,7	34,7	34,7
53	34,6	34,7	34,7	34,7	34,7	34,8	34,9	34,9	34,9	34,9	35,0	35,0	35,0	35,1	35,1
54	11,0	11,1	11,2	11,2	11,3	11,3	11,4	11,2	11,2	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,3
55	24,1	24,5	25,0	25,4	25,8	26,2	26,8	25,2	25,6	26,1	26,4	26,8	27,2	27,5	26,4
56	30,6	31,5	32,3	33,2	34,0	34,9	36,6	31,6	32,4	33,3	34,1	35,0	35,8	36,7	32,5
57	10,6	10,9	11,1	11,4	11,6	11,7	12,0	11,2	11,4	11,7	11,9	12,0	12,2	12,3	11,7
58	25,7	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,9	27,0	27,1	27,2	27,3	27,4	27,5	28,1
59	49,8	52,4	55,1	57,8	60,5	63,3	69,1	54,1	56,8	59,5	62,2	65,0	67,9	70,8	58,6
61	41,6	41,3	41,1	40,8	40,6	40,4	40,1	42,1	41,8	41,6	41,3	41,1	41,0	40,8	42,5
62	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	29,0
63	21,2	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,5	21,5	21,3

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 28/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	146														
16	104						108						112		
19	104	108	112	116	120	124	104	108	112	116	120	124	104	108	112
2	118,9	118,9	118,9	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,1	119,1	119,1	119,2	119,2	119,2	119,2
3	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,1	120,1	120,1	120,1	120,1	120,1	120,3	120,3	120,3
4	124,2	124,2	124,2	124,2	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,5
5	119,8	119,9	119,9	120,0	120,1	120,1	120,0	120,0	120,1	120,1	120,2	120,4	120,1	120,2	120,2
6	103,6	103,4	103,3	103,2	103,2	103,1	103,4	103,3	103,2	103,1	103,0	103,0	103,3	103,1	103,0
7	90,7	90,9	91,0	91,2	91,4	91,6	90,7	90,9	91,0	91,2	91,4	91,7	90,7	90,9	91,0
8	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,3	82,7	82,8	82,8
9	39,8	39,8	39,8	39,8	39,7	39,7	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,7	39,8	39,8	39,8
10	124,9	124,9	124,9	125,0	125,0	126,0	125,0	125,1	125,1	125,1	125,1	125,2	125,2	125,2	125,2
11	108,6	108,5	108,5	108,6	108,6	108,7	108,5	108,5	108,5	108,5	108,6	108,7	108,5	108,4	108,4
12	63,7	63,5	63,3	63,1	62,9	62,7	63,9	63,7	63,4	63,2	63,1	62,7	64,1	63,8	63,6
13	37,2	37,5	37,7	37,9	38,1	38,2	37,6	38,0	38,2	38,4	38,6	38,8	38,2	38,5	38,7
14	95,5	96,1	96,6	97,0	97,4	97,8	98,0	98,5	99,0	99,5	99,9	100,5	100,4	101,0	101,5
15	108,0	108,4	108,7	109,0	109,3	109,5	111,5	112,0	112,3	112,6	112,9	113,2	115,2	115,7	115,9
17	89,9	90,6	91,3	92,0	92,8	93,5	92,8	93,5	94,2	95,0	95,7	97,1	95,8	96,5	97,3
18	84,8	86,7	88,4	90,1	91,6	93,0	87,7	89,6	91,3	93,0	94,5	97,3	90,9	92,7	94,5
20	99,4	102,7	106,0	109,3	112,6	116,0	99,7	103,0	106,2	109,5	112,9	119,6	100,0	103,3	106,5
21	56,6	58,4	60,1	61,8	63,5	65,2	56,4	58,2	59,9	61,6	63,3	66,6	56,0	57,8	59,5
22	35,6	36,4	37,2	38,0	38,8	39,6	35,7	36,5	37,2	38,0	38,8	40,3	35,7	36,5	37,3
23	35,1	35,9	36,6	37,4	38,2	38,9	35,2	35,9	36,7	37,5	38,2	39,8	35,2	36,0	36,8
24	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,5	22,0	22,4	22,8
25	93,0	93,2	93,5	93,8	94,1	94,4	92,8	93,1	93,4	93,7	94,0	94,5	92,6	92,9	93,2
26	91,9	92,2	92,5	92,8	93,0	93,3	91,9	92,2	92,4	92,7	92,9	93,4	91,8	92,1	92,3
27	65,6	65,4	65,2	65,1	65,0	64,9	65,4	65,2	65,0	64,9	64,8	64,7	65,1	64,9	64,8
28	32,3	32,9	33,5	34,1	34,6	35,1	32,9	33,5	34,2	34,7	35,3	36,2	33,2	34,1	34,8
29	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	17,1	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	17,4	16,8	16,9	17,1
30	22,3	22,4	22,6	22,7	22,8	22,9	22,4	22,6	22,7	22,8	22,9	23,0	22,5	22,7	22,8
31	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8	12,7	12,7	12,7	12,8	12,8	12,8	12,7	12,8	12,8
32	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	42,1	42,1	42,1

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	145														
16	104						108						112		
19	104	108	112	116	120	124	104	108	112	116	120	124	104	108	112
33	63,1	63,1	63,2	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,5	63,6	63,6
34	24,6	24,8	24,9	25,1	25,2	25,3	24,9	25,1	25,2	25,3	25,4	25,6	25,2	25,4	25,5
35	36,7	36,9	37,1	37,3	37,4	37,5	37,5	37,8	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4	38,6	38,8
36	51,3	51,2	51,0	50,8	50,7	50,5	52,1	52,0	51,8	51,7	51,5	51,2	52,9	52,8	52,7
37	28,5	28,7	28,8	28,9	29,0	29,0	29,0	29,2	29,3	29,5	29,5	29,5	29,6	29,7	29,9
38	31,4	31,7	32,0	32,2	32,4	32,5	31,9	32,2	32,4	32,6	32,8	33,0	32,3	32,6	32,9
39	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,4
40	37,4	37,3	37,2	37,1	37,0	36,9	37,6	37,5	37,4	37,3	37,2	37,0	37,8	37,7	37,6
41	41,9	41,8	41,7	41,6	41,6	41,5	42,3	42,3	42,2	42,1	42,0	41,9	42,8	42,7	42,7
43	40,4	40,3	40,1	40,0	39,8	39,7	40,8	40,7	40,5	40,4	40,2	39,9	41,2	41,1	40,9
44	82,7	82,3	82,0	81,6	81,3	81,0	83,8	83,4	83,1	82,7	82,4	81,8	84,8	84,5	84,1
45	34,7	34,8	35,0	35,1	35,3	39,4	35,3	35,5	35,6	35,8	35,9	36,2	35,9	36,1	36,2
46	21,8	21,9	22,0	22,1	22,2	22,3	22,3	22,5	22,6	22,7	22,7	22,9	22,9	23,0	23,1
47	38,1	38,3	38,5	38,6	38,8	38,8	38,9	39,1	39,3	39,4	39,5	39,7	39,7	39,9	40,1
48	54,7	54,7	54,8	54,8	54,8	54,9	54,8	54,9	54,9	55,0	55,0	55,1	55,0	55,0	55,1
49	25,8	26,2	26,7	27,2	27,7	28,3	25,7	26,1	26,6	27,1	27,7	28,7	25,6	26,0	26,5
50	37,0	37,9	38,8	39,7	40,7	41,6	37,0	37,9	38,8	39,7	40,7	42,6	37,0	37,9	38,8
51	30,2	30,5	30,7	31,0	31,2	31,4	30,3	30,6	30,8	31,1	31,3	31,7	30,5	30,7	30,9
52	34,7	34,8	34,8	34,9	34,9	35,0	34,9	34,9	35,0	35,0	35,1	35,2	35,0	35,1	35,1
53	35,1	35,2	35,2	35,3	35,3	35,4	35,3	35,4	35,4	35,4	35,5	35,6	35,5	35,5	35,6
54	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,8
55	26,8	27,2	27,5	27,9	28,2	28,5	27,6	28,0	28,4	28,7	29,0	29,9	28,5	28,9	29,2
56	33,3	34,2	35,0	35,9	36,8	37,6	33,4	34,3	35,1	36,0	36,8	38,6	33,5	34,3	35,2
57	12,0	12,2	12,3	12,5	12,6	12,8	12,3	12,5	12,6	12,8	12,9	13,1	12,6	12,8	13,0
58	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6	29,3	29,4	29,5	29,6	29,7	29,7	30,5	30,6	30,7
59	61,2	64,0	66,8	69,7	72,6	75,5	63,1	65,9	68,7	71,5	74,4	80,4	65,1	67,9	70,7
61	42,3	42,0	41,8	41,7	41,5	41,3	42,9	42,7	42,5	42,3	42,2	41,9	43,6	43,4	43,2
62	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,1	29,3	29,3	29,3
63	21,4	21,4	21,5	21,5	21,6	21,6	21,4	21,5	21,5	21,5	21,6	21,7	21,4	21,5	21,5

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 30/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см																									
1	146																									
10	112								116								120								124	
12	116	120	124	128	132	136	112	116	120	124	128	132	136	112	116	120	124	128	132	136	112	116	120	124	128	132	136
2	119,2	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4
3	120,6	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4
4	124,5	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6
5	128,3	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5
6	102,9	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7
7	91,2	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,2	91,2	91,2	91,6	91,7	91,7	91,7	91,0	91,2	91,2	91,6	91,7	91,7	91,7	91,0	91,2	91,2	91,6	91,7	91,7	91,7
8	82,9	83,0	83,2	83,4	83,4	83,4	82,9	82,9	83,0	83,1	83,2	83,2	83,2	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	83,2	83,2	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	83,2	83,2
9	39,6	39,8	39,8	39,7	39,7	39,7	39,9	39,9	39,9	39,8	39,8	39,8	39,8	39,6	39,9	39,9	39,8	39,8	39,8	39,8	39,6	39,9	39,9	39,8	39,8	39,8	39,8
10	125,4	125,3	125,3	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,5	125,5	125,5	125,5	125,4	125,4	125,4	125,5	125,5	125,5	125,5	125,4	125,4	125,4	125,5	125,5	125,5	125,5
11	108,5	108,5	108,5	108,7	108,8	108,8	108,4	108,4	108,4	108,6	108,6	108,6	108,6	108,4	108,4	108,5	108,5	108,6	108,6	108,6	108,4	108,4	108,5	108,5	108,6	108,6	108,6
12	63,4	63,2	63,2	62,9	62,8	62,7	63,6	63,6	63,4	63,3	63,1	63,0	62,9	63,6	63,6	63,4	63,3	63,1	63,0	62,9	63,6	63,6	63,4	63,3	63,1	63,0	62,9
13	28,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,3	39,5	39,5	39,7	39,8	39,9	39,9	39,9	39,5	39,5	39,7	39,8	39,9	39,9	39,9	39,5	39,5	39,7	39,8	39,9	39,9	39,9
14	101,6	102,3	102,7	103,0	103,3	103,5	103,6	103,6	104,4	104,8	105,2	105,5	106,0	103,6	103,6	104,4	104,8	105,2	105,5	106,0	103,6	103,6	104,4	104,8	105,2	105,5	106,0
15	116,2	116,7	116,8	117,0	117,0	117,0	119,6	119,6	119,8	120,1	120,3	120,5	120,6	119,6	119,6	119,8	120,1	120,3	120,5	120,6	119,6	119,6	119,8	120,1	120,3	120,5	120,6
17	98,0	98,4	98,7	100,1	100,8	101,5	100,4	100,4	101,1	101,8	102,6	103,2	103,8	100,4	100,4	101,1	101,8	102,6	103,2	103,8	100,4	100,4	101,1	101,8	102,6	103,2	103,8
18	96,1	99,1	100,5	101,7	102,5	102,8	97,9	97,9	99,5	101,5	101,5	101,5	101,5	97,9	97,9	99,5	101,5	101,5	101,5	101,5	97,9	97,9	99,5	101,5	101,5	101,5	101,5
20	109,8	116,5	118,9	119,9	120,6	120,7	106,9	106,9	110,2	113,5	116,8	119,8	122,7	106,9	106,9	110,2	113,5	116,8	119,8	122,7	106,9	106,9	110,2	113,5	116,8	119,8	122,7
21	61,3	64,6	66,2	67,6	68,4	69,1	59,0	59,0	60,8	62,4	64,1	65,7	67,4	59,0	59,0	60,8	62,4	64,1	65,7	67,4	59,0	59,0	60,8	62,4	64,1	65,7	67,4
22	38,6	39,0	39,5	40,6	41,4	41,9	37,3	37,3	38,0	38,8	39,6	40,4	41,1	37,3	37,3	38,0	38,8	39,6	40,4	41,1	37,3	37,3	38,0	38,8	39,6	40,4	41,1
23	37,5	38,6	39,1	40,1	40,6	41,4	36,6	36,6	37,5	38,1	38,9	39,6	40,4	36,6	36,6	37,5	38,1	38,9	39,6	40,4	36,6	36,6	37,5	38,1	38,9	39,6	40,4
24	23,2	23,6	24,0	24,6	25,2	25,3	22,8	22,8	23,1	23,4	23,8	24,0	24,4	22,8	22,8	23,1	23,4	23,8	24,0	24,4	22,8	22,8	23,1	23,4	23,8	24,0	24,4
25	63,5	63,6	63,8	64,3	64,4	64,5	63,0	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	63,0	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	63,0	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0
26	92,6	92,6	92,7	93,0	93,2	93,4	92,0	92,0	92,2	92,6	92,9	93,2	93,7	92,0	92,0	92,2	92,6	92,9	93,2	93,7	92,0	92,0	92,2	92,6	92,9	93,2	93,7
27	61,6	64,5	64,6	64,4	64,2	64,1	64,0	64,0	64,2	64,1	64,1	64,1	64,0	64,0	64,0	64,2	64,1	64,1	64,1	64,0	64,0	64,0	64,2	64,1	64,1	64,1	64,0
28	35,3	36,3	36,3	36,2	36,1	36,0	35,2	35,2	35,6	36,0	36,4	36,8	37,2	35,2	35,2	35,6	36,0	36,4	36,8	37,2	35,2	35,2	35,6	36,0	36,4	36,8	37,2
29	17,2	17,4	17,5	17,6	17,6	17,6	17,2	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,2	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,2	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8
30	22,6	23,1	23,2	23,2	23,2	23,2	23,0	23,0	23,1	23,2	23,2	23,3	23,3	23,0	23,0	23,1	23,2	23,2	23,3	23,3	23,0	23,0	23,1	23,2	23,2	23,3	23,3
31	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
32	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	146														
16	112						116						120		124
19	116	120	124	128	132	136	112	116	120	124	128	136	128	132	136
33	63,7	63,7	63,7	63,8	63,8	63,8	63,8	63,9	63,9	63,9	64,0	64,0	64,1	64,2	64,3
34	25,6	25,7	25,8	25,9	26,0	26,1	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,5	26,7	27,2
35	39,0	39,1	39,2	39,2	39,2	39,1	39,7	39,9	40,0	40,1	40,1	40,1	41,0	41,1	42,0
36	52,5	52,3	52,2	52,0	51,8	51,6	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,5	53,9	53,5	54,2
37	30,0	30,1	30,1	30,1	30,0	30,0	30,5	30,6	30,7	30,7	30,7	30,5	31,3	31,3	31,9
38	33,1	33,3	33,4	33,5	33,6	33,6	33,4	33,6	33,8	33,9	34,0	34,1	34,5	34,6	35,2
39	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,3
40	37,6	37,5	37,4	37,2	37,1	37,0	37,9	37,8	37,7	37,6	37,5	37,3	37,9	37,7	37,9
41	42,6	42,5	42,4	42,4	42,3	42,2	43,1	43,1	43,0	42,9	42,8	42,7	43,4	43,3	43,7
43	40,8	40,6	40,5	40,4	40,2	40,0	41,4	41,2	41,1	40,9	40,8	40,5	41,4	41,1	41,4
44	83,8	83,5	83,2	82,9	82,6	82,4	85,2	84,9	84,6	84,3	84,0	83,5	85,4	84,8	85,7
45	36,4	36,5	36,7	36,8	36,9	37,1	36,9	37,0	37,1	37,3	37,4	37,7	37,9	38,2	38,9
46	23,2	23,3	23,4	23,4	23,5	23,5	23,7	23,9	23,8	23,9	24,0	24,1	24,5	24,6	25,3
47	40,2	40,4	40,4	40,5	40,5	40,4	40,9	41,1	41,2	41,3	41,3	41,3	42,1	42,2	43,0
48	55,1	55,1	55,2	55,2	55,2	55,3	55,2	55,3	55,3	55,3	55,3	55,4	55,5	55,5	55,7
49	27,0	27,6	28,1	28,6	29,2	29,8	26,4	26,9	27,4	28,0	28,5	29,7	27,8	28,9	29,3
50	39,7	40,7	41,6	42,6	43,6	44,6	38,8	39,7	40,6	41,6	42,6	44,6	41,5	43,5	44,4
51	31,2	31,4	31,6	31,8	32,0	32,1	31,0	31,3	31,5	31,7	31,8	32,2	31,8	32,2	32,5
52	35,1	35,2	35,3	35,4	35,4	35,5	35,2	35,3	35,3	35,4	35,5	35,7	35,5	35,7	35,9
53	35,6	35,7	35,7	35,8	35,9	35,9	35,7	35,8	35,8	35,9	35,9	36,1	36,0	36,1	36,3
54	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,7	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0	11,9	12,2	12,1	12,3
55	29,6	29,9	30,2	30,5	30,7	30,9	30,2	30,5	30,9	31,2	31,4	31,9	32,2	32,7	34,0
56	36,0	36,9	37,8	38,7	39,5	40,4	35,2	36,1	37,0	37,8	38,7	40,5	37,9	39,6	40,6
57	13,1	13,3	13,4	13,5	13,5	13,6	13,3	13,4	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,2	14,5
58	30,7	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9	31,8	31,9	32,0	32,0	32,1	32,1	33,2	33,3	34,5
59	73,5	76,4	79,4	82,4	85,5	88,6	72,8	75,6	78,5	81,5	84,5	90,6	83,7	89,7	95,1
61	43,0	42,8	42,7	42,5	42,4	42,3	43,8	43,6	43,5	43,3	43,2	43,0	43,9	43,7	44,2
62	29,3	29,3	29,3	29,3	29,2	29,2	29,5	29,5	29,5	29,4	29,4	29,4	29,6	29,5	29,6
63	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,5	21,6	21,6	21,7	21,7	21,8	21,7	21,7	21,8

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 32/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	152															
16	72	76				80							84			
19	80	84	88	92	96	80	84	88	92	96	100	104	84	88	92	
2	123,2	123,3	123,3	123,4	123,4	123,3	123,3	123,4	123,4	123,4	123,5	123,5	123,4	123,4	123,5	
3	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	
4	128,3	128,5	128,5	128,5	128,5	128,6	128,6	128,6	128,6	128,7	128,7	128,7	128,7	128,8	128,8	
5	123,7	123,8	123,9	123,9	124,0	123,9	123,9	123,9	124,0	124,1	124,1	124,2	124,0	124,1	124,1	
6	110,7	110,4	110,1	109,8	109,6	110,6	110,3	110,1	119,8	109,6	109,4	109,2	110,3	110,0	109,8	
7	93,8	94,0	94,2	94,3	94,5	93,8	94,0	94,2	94,3	94,5	94,7	94,8	94,0	94,2	94,3	
8	84,6	85,0	85,0	85,0	85,1	85,3	[illegible]	85,3	85,4	85,4	85,5	85,5	85,6	85,6	85,6	
9	41,7	41,6	41,7	41,8	41,8	41,4	[illegible]	41,6	41,7	41,8	41,8	41,8	41,5	41,6	41,6	
10	129,4	129,5	129,5	129,4	129,4	129,7	129,6	129,6	129,6	129,5	129,5	129,5	129,7	129,7	129,7	
11	114,3	114,2	114,0	113,9	113,8	114,3	114,2	114,0	113,9	113,8	113,7	113,7	114,2	114,0	113,9	
12	67,7	67,5	67,2	66,9	66,6	68,0	67,7	67,3	67,0	66,7	66,5	66,2	67,8	67,5	67,2	
13	31,9	32,7	33,3	33,8	34,2	32,4	33,0	33,5	34,0	34,4	34,8	35,2	33,2	33,8	34,3	
14	72,3	75,5	76,3	77,0	77,7	77,1	77,9	78,7	79,4	80,1	80,7	81,3	80,4	81,1	81,8	
15	76,9	80,9	81,5	82,1	82,6	83,7	84,4	85,0	85,5	86,0	86,5	86,9	87,8	88,4	89,0	
17	65,3	68,1	68,9	69,7	70,5	69,5	70,3	71,1	71,9	72,6	73,4	74,1	72,6	73,4	74,1	
18	55,1	58,6	61,1	63,4	65,5	57,4	59,9	62,3	64,6	66,8	68,9	70,9	61,5	63,9	66,2	
20	79,9	83,1	86,2	89,4	92,6	80,1	83,2	86,3	89,5	92,6	95,9	99,1	83,3	86,4	89,6	
21	42,7	45,5	47,4	49,3	51,1	44,4	46,3	48,2	50,0	51,9	53,7	55,5	46,9	48,8	50,7	
22	30,9	31,8	32,6	33,4	34,2	31,0	31,9	32,7	33,5	34,3	35,1	35,9	31,9	32,7	33,5	
23	29,6	30,6	31,3	32,1	32,8	30,0	30,8	31,5	32,3	33,1	33,8	34,6	31,0	31,8	32,5	
24	20,2	20,5	20,9	21,2	21,6	20,2	20,5	20,9	21,2	21,6	22,0	22,4	20,5	20,9	21,2	
25	95,5	95,9	96,1	96,3	96,5	95,9	96,1	96,3	96,5	96,7	96,9	97,2	96,2	96,4	96,6	
26	93,9	94,3	94,6	94,9	95,2	94,1	94,4	94,7	95,0	95,3	95,6	95,9	94,5	94,8	95,1	
27	69,9	69,9	69,6	69,3	69,0	70,5	70,2	69,9	69,6	69,3	69,1	68,9	70,4	70,1	69,8	
28	21,0	22,8	23,7	24,5	25,3	22,7	23,7	24,5	25,3	26,1	26,9	27,6	24,5	25,4	26,2	
29	14,4	14,8	15,0	15,2	15,4	14,6	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	15,0	15,2	15,4	
30	20,5	20,8	21,1	21,4	21,6	20,5	20,9	21,1	21,4	21,6	21,8	22,0	20,9	21,2	21,4	
31	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	
32	40,7	41,1	41,1	41,1	41,1	41,3	41,4	41,4	41,4	41,5	41,5	41,5	41,7	41,7	41,7	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 33/93

Продолжение таблицы 1

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см

| Номера размерных признаков | 1 | 152 | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	152															
16	84				88							92				
19	96	100	104	108	84	88	92	96	100	104	108	88	92	96	100	104
2	123,5	123,5	123,6	123,6	123,5	123,5	123,5	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	123,7	123,7
3	124,8	124,8	124,9	124,9	124,8	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9
4	128,8	128,8	128,8	128,9	128,9	128,8	128,9	128,9	129,0	129,0	129,0	129,0	129,1	129,1	129,1	129,1
5	124,2	124,2	124,3	124,3	124,1	124,2	124,2	124,3	124,3	124,4	124,4	124,3	124,3	124,4	124,4	124,5
6	109,5	109,3	109,2	109,0	110,2	109,9	109,7	109,5	109,3	109,1	109,0	109,9	109,6	109,4	109,2	109,0
7	94,5	94,7	94,8	95,0	94,0	94,2	94,4	94,5	94,7	94,9	95,0	94,2	94,4	94,5	94,7	94,9
8	85,7	85,7	85,8	85,9	85,8	85,9	85,9	85,9	86,0	86,0	86,1	86,1	86,1	86,1	86,2	86,2
9	41,7	41,7	41,7	41,8	41,4	41,5	41,6	41,6	41,7	41,7	41,7	41,5	41,5	41,6	41,6	41,6
10	129,7	129,7	129,7	129,7	129,9	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8	130,0	130,0	129,9	129,9	129,9
11	113,8	113,7	113,7	113,6	114,1	114,0	113,9	113,8	113,7	113,7	113,6	114,0	113,9	113,8	113,7	113,6
12	66,9	66,6	66,4	66,1	67,9	67,6	67,3	67,0	66,8	66,5	66,3	67,8	67,5	67,2	66,9	66,7
13	34,7	35,1	35,5	35,8	33,6	34,1	34,6	35,0	35,4	35,8	36,1	34,4	34,9	35,4	35,8	36,1
14	82,5	83,1	83,7	84,3	82,8	83,5	84,3	84,9	85,6	86,1	86,7	86,0	86,7	87,4	88,0	88,6
15	89,5	90,0	90,4	90,8	91,3	91,9	92,5	93,0	93,5	93,9	94,3	95,4	96,1	96,5	97,0	97,4
17	74,9	75,7	76,4	77,2	75,0	75,7	76,5	77,3	78,1	78,8	79,5	78,2	79,0	79,8	80,5	81,3
18	68,4	70,4	72,4	74,3	63,2	65,6	67,9	70,1	72,2	74,2	76,0	67,6	69,9	72,1	74,2	76,2
20	92,8	96,0	99,2	102,4	83,4	86,5	89,7	92,9	96,1	99,3	102,6	86,7	89,9	93,0	96,2	99,5
21	52,5	54,3	56,1	57,9	47,4	49,3	51,2	53,0	54,8	56,6	58,4	49,7	51,5	53,4	55,2	57,0
22	34,4	35,2	35,9	36,7	32,0	32,8	33,6	34,4	35,2	36,0	36,8	32,9	33,7	34,5	35,3	36,1
23	33,3	34,0	34,8	35,6	31,2	31,9	32,7	33,5	34,2	35,0	35,7	32,1	32,9	33,6	34,4	35,1
24	21,6	22,0	22,3	22,7	20,5	20,9	21,2	21,6	22,0	22,3	22,7	20,8	21,2	21,6	21,9	22,3
25	96,8	97,1	97,3	97,6	96,3	96,5	96,7	96,9	97,2	97,4	97,7	96,5	96,7	97,0	97,2	97,5
26	95,4	95,7	96,0	96,3	94,6	94,9	95,2	95,5	95,8	96,0	96,3	94,9	95,2	95,5	95,8	96,1
27	69,5	69,3	69,1	68,9	70,6	70,2	69,9	69,7	69,4	69,2	69,0	70,3	70,0	69,8	69,5	69,3
28	27,0	27,7	28,4	29,1	25,3	26,2	27,0	27,8	28,5	29,2	29,9	26,9	27,8	28,5	29,3	30,0
29	15,6	15,8	16,0	16,1	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,2	15,4	15,6	15,8	16,0	16,2
30	21,7	21,9	22,1	22,2	20,9	21,2	21,5	21,7	21,9	22,1	22,3	21,3	21,5	21,8	22,0	22,2
31	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
32	41,8	41,8	41,8	41,8	42,0	42,0	42,0	42,0	42,1	42,1	42,1	42,2	42,3	42,3	42,3	42,3

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

| Номера размерных признаков | Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см | | |

Продолжение табл. 4

| Номера размерных признаков | | | Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	152														
15	92		96									100			
19	108	112	92	96	100	104	108	112	116	120	124	92	96	100	104
33	64,5	64,5	64,4	64,5	64,6	64,7	64,7	64,8	64,8	64,9	64,9	64,7	64,8	64,9	64,9
34	24,5	24,7	24,0	24,2	24,4	24,5	24,7	24,8	25,0	25,1	25,2	24,2	24,4	24,6	24,7
35	34,9	35,1	34,4	34,7	35,1	35,3	35,6	35,8	35,9	36,0	36,1	35,1	35,4	35,8	36,0
36	49,8	49,7	51,1	51,0	50,9	50,8	50,6	50,5	50,3	50,1	50,0	51,9	51,8	51,7	51,6
37	27,8	28,0	27,2	27,5	27,8	28,0	28,2	28,3	28,4	28,5	28,5	27,6	27,9	28,2	28,2
38	31,0	31,3	29,8	30,3	30,6	31,0	31,3	31,6	31,8	31,9	32,1	30,2	30,6	31,0	31,3
39	17,0	17,1	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,0	17,0	17,1	17,2
40	37,9	37,8	38,4	38,3	38,2	38,1	38,1	38,0	37,9	37,8	37,7	38,5	38,5	38,4	38,3
41	41,4	41,3	42,1	42,0	41,9	41,9	41,8	41,7	41,6	41,6	41,5	42,5	42,4	42,4	42,3
43	40,4	40,3	41,3	41,2	41,0	40,9	40,7	40,6	40,5	40,3	40,2	41,7	41,5	41,4	41,2
44	81,3	81,0	83,9	83,5	83,1	82,8	82,4	82,1	81,7	81,4	81,1	85,0	84,6	84,2	83,8
45	33,3	33,5	33,4	33,5	33,7	33,8	34,0	34,1	34,3	34,4	34,5	34,0	34,2	34,3	34,5
46	20,2	20,3	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	20,7	20,8	20,9	21,1
47	36,1	36,3	35,6	36,0	36,3	36,6	36,8	37,0	37,1	37,2	37,3	36,4	36,7	37,0	37,3
48	54,6	54,7	54,6	54,7	54,7	54,8	54,8	54,9	54,9	54,9	55,0	54,8	54,8	54,9	54,9
49	27,1	27,6	25,2	25,7	26,1	26,6	27,1	27,5	28,0	28,6	29,1	25,2	25,6	26,1	26,5
50	38,3	39,2	35,0	35,8	36,7	37,5	38,4	39,3	40,2	41,2	42,1	35,1	35,9	36,7	37,6
51	30,9	31,1	29,9	30,2	30,5	30,7	31,0	31,2	31,4	31,6	31,8	30,0	30,3	30,6	30,8
52	35,0	35,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,3	35,3	35,4	35,5	35,4	35,4	35,4	35,4
53	35,3	35,4	35,5	35,5	35,5	35,5	35,6	35,6	35,6	35,7	35,8	35,7	35,7	35,7	35,7
54	11,3	11,3	11,1	11,1	11,2	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,1	11,2	11,3	11,4
55	25,1	25,6	24,0	24,4	24,9	25,3	25,7	26,0	26,4	26,7	27,0	24,6	25,1	25,5	25,9
56	34,4	35,2	31,1	32,0	32,8	33,6	34,5	35,3	36,2	37,1	37,9	31,2	32,0	32,9	33,7
57	11,1	11,3	10,5	10,7	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	11,9	12,0	10,8	11,0	11,3	11,5
58	25,2	25,3	25,7	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4	26,5	26,7	26,9	27,0	27,1
59	61,4	64,2	52,3	54,9	57,5	60,2	63,0	65,8	68,6	71,5	74,5	54,0	56,6	59,2	61,9
61	40,9	40,7	42,6	42,4	42,1	41,9	41,7	41,5	41,3	41,1	41,0	43,4	43,1	42,8	42,6
62	29,5	29,5	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9
63	22,1	22,2	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1	22,2	22,2	22,3	22,3	21,9	22,0	22,1	22,1

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 38/93

Продолжение табл. 4

| Номера размерных признаков | Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	152														
16	100				104									108	
19	108	112	116	120	96	100	104	108	112	116	120	124	128	100	104
33	65,0	65,0	65,1	65,1	65,0	65,1	65,2	65,2	65,3	65,3	65,4	65,4	65,4	65,3	65,4
34	24,9	25,0	25,2	25,3	24,6	24,8	25,0	25,1	25,3	25,4	25,5	25,6	25,7	25,1	25,2
35	36,3	36,5	36,6	36,7	36,2	36,5	36,8	37,0	37,2	37,4	37,5	37,6	37,6	37,3	37,6
36	51,4	51,3	51,1	51,0	52,6	52,5	52,4	52,2	52,1	51,9	51,8	51,6	51,4	53,3	53,2
37	28,6	28,8	28,9	28,9	28,4	28,6	28,9	29,1	29,2	29,3	29,4	29,4	29,4	29,2	29,4
38	31,6	31,9	32,1	32,3	31,0	31,4	31,7	32,0	32,3	32,5	32,7	32,8	32,9	31,8	32,1
39	17,2	17,3	17,4	17,4	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,4	17,5
40	38,2	38,1	38,0	37,9	38,6	38,6	38,5	38,4	38,3	38,2	38,1	38,0	37,9	38,8	38,7
41	42,2	42,1	42,1	42,0	42,9	42,8	42,7	42,7	42,6	42,5	42,4	42,4	42,3	43,3	43,2
43	41,1	41,0	40,8	40,7	41,9	41,8	41,6	41,5	41,3	41,2	41,0	40,9	40,7	42,1	42,0
44	83,5	83,1	82,8	82,5	85,7	85,3	84,9	84,5	84,2	83,9	83,6	83,3	83,0	86,4	86,0
45	34,6	34,8	34,9	35,0	34,8	34,9	35,1	35,3	35,4	35,5	35,7	35,8	36,0	35,6	35,7
46	21,2	21,3	21,4	21,5	21,3	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	22,0	22,1	22,1	22,0	22,1
47	37,5	37,7	37,9	38,0	37,5	37,8	38,0	38,3	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	38,6	38,8
48	55,0	55,0	55,1	55,1	55,0	55,1	55,1	55,2	55,2	55,2	55,3	55,3	55,3	55,2	55,3
49	27,0	27,5	28,0	28,5	25,5	26,0	26,5	26,9	27,4	27,9	28,5	29,0	29,5	25,9	26,4
50	38,5	39,4	40,3	41,2	35,9	36,8	37,6	38,5	39,4	40,3	41,3	42,2	43,2	36,8	37,6
51	31,1	31,3	31,5	31,7	30,4	30,6	30,9	31,1	31,4	31,6	31,8	32,0	32,2	30,7	31,0
52	35,4	35,5	35,5	35,6	35,5	35,6	35,6	35,6	35,7	35,7	35,8	35,8	35,9	35,7	35,7
53	35,8	35,8	35,9	35,9	35,9	35,9	36,0	36,0	36,0	36,1	36,1	36,2	36,2	36,1	36,1
54	11,4	11,5	11,5	11,5	11,3	11,4	11,5	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,6
55	26,3	26,7	27,0	27,4	25,8	26,3	26,7	27,1	27,4	27,8	28,1	28,4	28,7	27,1	27,5
56	34,6	35,4	36,3	37,2	32,1	33,0	33,8	34,7	35,5	36,4	37,2	38,6	39,0	33,0	33,9
57	11,7	11,9	12,1	12,2	11,3	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,5	12,6	12,7	11,9	12,1
58	27,2	27,3	27,4	27,5	28,0	28,1	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6	28,6	29,2	29,3
59	64,7	67,5	70,3	73,2	58,4	61,0	63,7	66,5	69,3	72,1	75,0	78,0	81,0	62,9	65,6
61	42,4	42,2	42,0	41,8	43,8	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,5	42,4	42,3	44,2	44,0
62	29,9	29,9	29,9	29,9	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,0	30,3	30,3
63	22,2	22,2	22,2	22,3	22,0	22,1	22,1	22,1	22,2	22,3	22,3	22,3	22,4	22,1	22,2

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 40/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	152														
16	108						112								
19	108	112	116	120	124	128	104	108	112	116	120	124	128	132	136
2	124,2	124,2	124,2	124,2	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,5
3	125,3	125,3	125,3	125,3	125,3	125,3	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
4	129,7	129,7	129,7	129,7	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8	129,9	129,9	130,0	130,0	130,0
5	125,1	125,1	125,2	125,3	125,3	125,4	125,2	125,2	125,3	125,3	125,4	125,5	125,6	125,6	125,7
6	108,4	108,3	108,2	108,1	108,1	108,1	108,4	108,2	108,1	108,0	108,0	107,9	107,9	108,0	108,0
7	95,0	95,2	95,4	95,6	95,7	95,9	94,9	95,0	95,2	95,4	95,6	95,7	95,2	96,1	96,3
8	86,7	86,7	86,8	86,9	87,1	87,2	86,5	86,6	86,7	86,8	86,9	87,0	87,2	87,3	87,5
9	41,7	41,7	41,7	41,6	41,6	41,5	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,6	41,6	41,5	41,5
10	130,5	130,5	130,6	130,6	130,6	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,8	130,8	130,9	130,9
11	113,5	113,5	113,5	113,5	113,6	113,7	113,4	113,4	113,4	113,4	113,5	113,5	113,6	113,7	113,9
12	67,1	66,9	66,6	66,5	66,3	66,1	67,5	67,2	67,0	66,8	66,6	66,5	66,3	66,2	66,1
13	38,2	38,4	38,7	38,8	39,0	39,0	38,4	38,7	39,0	39,2	39,4	39,5	39,6	39,6	39,6
14	98,9	99,4	99,8	100,2	100,6	100,9	100,8	101,4	101,8	102,3	102,7	103,1	103,4	103,7	103,9
15	112,0	112,3	112,6	112,9	113,1	113,3	115,2	115,6	116,0	116,2	116,5	116,7	116,9	117,0	117,1
17	93,1	93,8	94,5	95,2	95,9	96,6	95,4	96,1	96,8	97,6	98,3	99,0	99,7	100,4	101,0
18	88,3	90,1	91,7	93,3	94,7	96,0	89,6	91,5	93,2	94,9	96,4	97,9	99,2	100,4	101,5
20	103,6	106,9	110,2	113,5	116,9	120,2	100,7	103,9	107,2	110,5	113,8	117,2	120,6	123,9	127,4
21	58,7	60,5	62,2	63,9	65,5	67,2	56,6	58,4	60,1	61,8	63,5	65,2	66,8	68,4	70,0
22	37,0	37,8	38,6	39,3	40,1	40,9	36,2	37,0	37,8	38,6	39,3	40,1	40,9	41,6	42,4
23	36,3	37,1	37,9	38,6	39,4	40,2	35,6	36,4	37,1	37,9	38,7	39,5	40,2	41,0	41,8
24	22,7	23,1	23,5	23,9	24,3	24,7	22,3	22,6	23,0	23,4	23,9	24,3	24,7	25,1	25,6
25	97,4	97,7	98,0	98,3	98,6	99,0	97,0	97,2	97,5	97,8	98,1	98,4	98,8	99,1	99,5
26	96,3	96,5	96,8	97,0	97,3	97,5	95,9	96,2	96,4	96,7	97,0	97,2	97,4	97,7	97,9
27	68,8	68,6	68,5	68,4	68,3	68,2	68,7	68,5	68,3	68,2	68,1	68,0	68,0	67,9	68,0
28	33,4	34,0	34,6	35,1	35,6	36,0	33,3	34,0	34,6	35,2	35,7	36,2	36,6	37,0	37,4
29	16,9	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	16,9	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8
30	22,7	22,9	23,0	23,1	23,1	23,2	22,7	22,8	23,0	23,1	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3
31	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2
32	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,4	43,4	43,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	152														
16	108						112								
19	176	112	116	120	124	128	104	108	112	116	120	124	128	132	136
33	65,5	65,5	65,6	65,6	65,6	65,7	65,6	65,7	65,7	65,8	65,8	65,8	65,9	65,9	65,9
34	25,4	25,5	25,7	25,8	25,9	26,0	22,5	25,7	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4
35	37,8	38,0	38,2	38,3	38,4	38,4	38,5	38,7	38,9	39,1	39,2	39,2	39,3	39,3	39,2
36	53,1	52,9	52,8	52,6	52,4	52,3	54,0	53,9	53,7	53,6	53,4	53,3	53,1	52,9	52,7
37	29,6	29,7	29,8	29,9	29,9	29,9	29,9	30,1	30,3	30,4	30,5	30,5	30,5	30,4	30,3
38	32,4	32,7	32,9	33,1	33,2	33,3	32,6	32,9	33,2	33,4	33,6	33,7	33,8	33,8	33,8
39	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1
40	38,6	38,5	38,4	38,3	38,2	38,1	38,9	38,8	38,7	38,6	38,5	38,4	38,3	38,2	38,1
41	43,1	43,1	43,0	42,9	42,8	42,8	43,7	43,6	43,5	43,5	43,4	43,3	43,2	43,1	43,1
43	41,9	41,7	41,6	41,4	41,3	41,1	42,4	42,3	42,1	42,0	41,8	41,7	41,5	41,4	41,2
44	85,6	85,3	85,0	84,6	84,3	84,1	87,1	86,7	86,4	86,0	85,7	85,4	85,1	84,9	84,6
45	35,9	36,0	36,2	36,3	36,5	36,6	36,4	36,5	36,7	36,8	36,9	37,1	37,2	37,4	37,5
46	22,2	22,3	22,4	22,5	22,6	22,6	22,6	22,8	22,9	23,0	23,1	23,1	23,2	23,2	23,3
47	39,1	39,3	39,4	39,5	39,6	39,6	39,6	39,9	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,5	40,4
48	55,3	55,4	55,4	55,4	55,5	55,5	55,4	55,5	55,5	55,5	55,6	55,6	55,6	55,7	55,7
49	26,9	27,3	27,9	28,4	28,9	29,5	26,3	26,7	27,2	27,7	28,3	28,8	29,3	29,9	30,5
50	38,5	39,4	40,3	41,3	42,2	43,2	37,6	38,5	39,4	40,3	41,3	42,2	43,2	44,2	45,2
51	31,2	31,5	31,7	31,9	32,1	32,3	31,1	31,3	31,6	31,8	32,0	32,2	32,4	32,6	32,8
52	35,8	35,8	35,9	35,9	36,0	36,1	35,9	35,9	35,9	36,0	36,1	36,1	36,2	36,3	36,4
53	36,2	36,2	36,3	36,3	36,4	36,4	36,3	36,3	36,4	36,4	36,5	36,5	36,6	36,7	36,8
54	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8	11,7	11,8	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,8
55	27,9	28,2	28,6	28,9	29,2	29,5	28,4	28,8	29,1	29,5	29,8	30,1	30,3	30,6	30,8
56	34,7	35,6	31,4	37,3	38,2	39,1	33,9	34,8	35,6	36,5	37,4	38,2	39,1	40,0	40,9
57	12,3	12,5	12,7	12,8	12,9	13,0	12,4	12,6	12,8	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,4
58	29,4	29,5	29,6	29,7	29,7	29,7	30,5	30,6	30,7	30,7	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9
59	68,3	71,1	74,0	76,9	79,9	82,9	67,6	70,3	73,1	76,0	78,9	81,8	84,8	87,9	91,0
61	43,8	43,6	43,4	43,2	43,1	42,9	44,6	44,4	44,2	44,0	43,9	43,7	43,6	43,5	43,4
62	30,3	30,3	30,3	30,2	30,2	30,2	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,3	30,3
63	22,2	22,2	22,3	22,3	22,4	22,4	22,2	22,2	22,3	22,3	22,3	22,4	22,4	22,5	22,5

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 42/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	152															
16	116									120						
19	104	108	112	116	120	124	128	132	136	108	116	120	124	128	132	
2	124,4	124,5	124,5	124,5	124,5	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,7	124,7	124,7	124,7	124,8	
3	125,6	125,6	125,5	125,6	125,6	125,6	125,6	125,5	125,5	125,8	125,7	125,7	125,7	125,7	125,7	
4	129,9	129,9	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,1	130,0	130,1	130,1	130,1	130,2	130,2	
5	125,3	125,4	125,4	125,5	125,6	125,6	125,7	125,8	125,9	125,5	125,6	125,7	125,8	125,9	125,9	
6	108,2	108,1	107,9	107,9	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,7	107,6	107,6	107,6	107,6	
7	94,9	95,0	95,2	95,4	95,6	95,7	95,9	96,1	96,3	95,0	95,4	95,6	95,7	95,9	96,1	
8	86,5	86,5	86,6	86,7	86,8	87,0	87,1	87,2	87,4	86,4	86,6	86,7	86,8	87,0	87,1	
9	41,8	41,8	41,8	41,8	41,7	41,7	41,7	41,6	41,5	41,9	41,8	41,8	41,8	41,7	41,7	
10	130,8	130,8	130,8	130,9	130,9	130,9	131,0	131,0	131,1	131,0	131,0	131,1	131,1	131,1	131,2	
11	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4	113,5	113,6	113,7	113,8	113,3	113,3	113,3	113,4	113,5	113,6	
12	67,7	67,4	67,2	67,0	66,8	66,7	66,5	66,4	66,3	67,6	67,2	67,0	66,8	66,7	66,6	
13	38,9	39,3	39,5	39,7	39,9	40,0	40,1	40,1	40,1	39,8	40,3	40,5	40,6	40,7	40,7	
14	103,3	103,8	104,3	104,8	105,2	105,5	105,8	106,1	106,3	106,3	107,2	107,6	108,0	108,3	108,6	
15	118,9	119,2	119,6	119,8	120,1	120,3	120,5	120,6	120,7	122,9	123,5	123,8	124,0	124,2	124,3	
17	98,5	99,3	100,0	100,7	101,4	102,1	102,8	103,5	104,2	102,5	104,0	104,7	105,4	106,1	106,7	
18	93,0	94,8	96,6	98,3	99,8	101,2	102,6	103,8	104,9	98,5	101,9	103,4	104,9	106,2	107,4	
20	101,0	104,2	107,5	110,8	114,1	117,5	120,9	124,3	127,7	104,6	111,2	114,5	117,8	121,2	124,6	
21	56,1	57,9	59,6	61,3	63,0	64,7	66,3	67,9	69,5	57,2	60,7	62,4	64,0	65,7	67,3	
22	36,2	37,0	37,8	38,6	39,4	40,1	40,9	41,7	42,4	37,0	38,6	39,4	40,1	40,9	41,7	
23	35,6	36,4	37,2	37,9	38,7	39,5	40,3	41,0	41,8	36,4	37,9	38,7	39,5	40,3	41,0	
24	22,2	22,6	23,0	23,4	23,8	24,3	24,7	25,1	25,6	22,6	23,4	23,8	24,3	24,7	25,1	
25	96,7	97,0	97,3	97,6	97,9	98,2	98,5	98,9	99,3	96,7	97,3	97,6	97,9	98,3	98,6	
26	95,8	96,1	96,3	96,6	96,8	97,1	97,3	97,6	97,8	95,9	96,5	96,7	97,0	97,2	97,4	
27	68,3	68,1	68,0	67,9	67,8	67,7	67,6	67,6	67,6	67,7	67,4	67,3	67,3	67,2	67,2	
28	33,9	34,5	35,1	35,7	36,2	36,7	37,2	37,6	37,9	35,1	36,3	36,8	37,3	37,7	38,1	
29	17,0	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,3	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	
30	22,8	23,0	23,1	23,2	23,3	23,4	23,4	23,5	23,5	23,1	23,4	23,5	23,6	23,6	23,6	
31	13,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	
32	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	152															
16	116									120						
19	104	108	112	116	120	124	128	132	136	108	116	120	124	128	132	
33	65,8	65,8	65,9	65,9	66,0	66,0	66,1	66,1	66,1	66,0	66,1	66,2	66,2	66,2	66,3	
34	25,9	26,0	26,2	26,3	26,4	26,5	26,6	26,7	26,8	26,4	26,7	26,8	26,9	27,0	27,1	
35	39,4	39,6	39,8	40,0	40,1	40,2	40,2	40,2	40,2	40,6	40,9	41,1	41,1	41,2	41,2	
36	54,9	54,7	54,6	54,4	54,3	54,1	53,9	53,7	53,6	55,6	55,3	55,1	54,9	54,8	54,6	
37	30,5	30,7	30,9	31,0	31,0	31,1	31,1	31,0	30,9	31,4	31,6	31,7	31,7	31,7	31,7	
38	33,1	33,4	33,7	33,9	34,1	34,2	34,3	34,3	34,4	34,0	34,4	34,6	34,7	34,8	34,9	
39	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,1	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	
40	39,2	39,1	39,0	38,9	38,8	38,7	38,6	38,5	38,4	39,4	39,2	39,1	39,0	38,9	38,8	
41	44,2	44,1	44,0	43,9	43,9	43,8	43,7	43,6	43,5	44,6	44,4	44,4	44,3	44,2	44,1	
43	42,8	42,7	42,6	42,4	42,3	42,1	42,0	41,8	41,7	43,2	42,9	42,7	42,6	42,4	42,3	
44	88,2	87,8	87,5	87,1	86,8	86,5	86,2	86,0	85,7	88,9	88,2	87,9	87,6	87,3	87,1	
45	37,0	37,1	37,3	37,4	37,6	37,7	37,8	38,0	38,1	37,7	38,0	38,2	38,3	38,4	38,6	
46	23,2	23,3	23,4	23,5	23,6	23,7	23,8	23,8	23,8	23,9	24,1	24,2	24,3	24,3	24,4	
47	40,5	40,7	40,9	41,1	41,2	41,3	41,3	41,3	41,3	41,6	41,9	42,0	42,1	42,2	42,2	
48	55,6	55,6	55,6	55,7	55,7	55,7	55,8	55,8	55,8	55,7	55,8	55,9	55,9	55,9	55,9	
49	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1	28,7	29,2	29,8	30,4	26,5	27,5	28,0	28,5	29,1	29,6	
50	37,6	38,5	39,4	40,3	41,2	42,2	43,2	44,2	45,2	38,4	40,2	41,2	42,1	43,1	44,1	
51	31,2	31,5	31,7	31,9	32,1	32,3	32,5	32,7	32,9	31,6	32,0	32,3	32,5	32,7	32,8	
52	36,0	36,0	36,1	36,1	36,2	36,2	36,3	36,4	36,5	36,1	36,2	36,3	36,3	36,4	36,5	
53	36,5	36,5	36,5	36,6	36,6	36,7	36,8	36,8	36,9	36,6	36,7	36,8	36,8	36,9	37,0	
54	11,9	12,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,0	12,0	12,2	12,2	12,3	12,3	12,2	12,2	
55	29,3	29,7	30,1	30,4	30,7	31,0	31,3	31,6	31,8	30,7	31,5	31,8	32,1	32,3	32,6	
56	34,0	34,8	35,7	36,6	37,4	38,3	39,2	40,1	41,0	34,9	36,6	37,5	38,3	39,2	40,1	
57	12,7	13,0	13,1	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,7	13,3	13,6	13,7	13,9	14,0	14,0	
58	31,6	31,7	31,8	31,9	32,0	32,0	32,1	32,1	32,1	32,9	33,1	33,2	33,2	33,3	33,3	
59	69,7	72,4	75,2	78,1	81,0	83,9	86,9	90,0	93,1	74,6	80,3	83,2	86,1	89,1	92,2	
61	45,3	45,0	44,8	44,7	44,5	43,3	44,2	44,1	44,0	45,7	45,3	45,1	45,0	44,8	44,7	
62	30,6	30,6	30,6	30,6	30,5	30,5	30,5	30,5	30,4	30,7	30,7	30,7	30,7	30,6	30,6	
63	22,2	22,2	22,3	22,3	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,3	22,3	22,4	22,4	22,5	22,5	

GostPDF.ru Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 44/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	152					158									
16	120	124			128	72			76					80	
19	136	128	132	140	136	92	96	100	84	88	92	96	104	80	84
2	124,8	124,9	124,9	125,0	125,1	128,5	128,5	128,5	128,4	128,4	128,5	128,5	128,6	128,4	128,5
3	125,7	125,9	125,9	125,9	126,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	129,9	130,0
4	130,2	130,3	130,3	130,4	130,5	133,7	133,7	133,7	133,8	133,8	133,8	133,8	133,9	133,9	134,0
5	126,0	126,0	126,1	126,3	126,4	128,9	128,9	129,0	128,9	128,9	129,0	129,0	129,1	129,0	129,0
6	107,6	107,3	107,4	107,5	107,2	115,0	114,7	114,5	115,5	115,2	114,9	114,7	114,4	115,7	115,4
7	96,3	95,9	96,1	96,4	96,3	98,5	98,6	98,8	98,2	98,3	98,5	98,7	99,0	98,0	98,2
8	87,3	86,8	87,0	87,3	86,9	88,5	88,6	88,6	88,8	88,9	88,9	88,9	89,1	89,2	89,2
9	41,6	41,8	41,8	41,6	41,8	43,8	43,8	43,9	43,5	43,6	43,7	43,7	43,8	43,3	43,4
10	131,3	131,3	131,4	131,5	131,6	134,8	134,8	134,8	135,0	134,9	134,9	134,9	134,9	135,1	135,1
11	113,8	113,4	113,5	113,8	113,6	118,9	118,8	118,7	119,1	119,0	118,9	118,7	118,6	119,3	119,1
12	66,5	66,9	66,8	66,5	66,8	70,2	69,9	69,6	70,9	70,6	70,3	70,0	69,5	71,4	71,1
13	40,7	41,3	41,4	41,3	42,0	33,8	34,2	34,6	32,9	33,5	34,0	34,4	35,2	32,6	33,2
14	108,8	110,8	111,1	111,5	113,8	75,0	75,6	76,3	75,9	76,7	77,4	78,1	79,3	77,5	78,3
15	124,3	127,8	127,9	128,1	131,7	78,7	79,2	79,7	81,0	81,6	82,1	82,6	83,5	83,8	84,4
17	107,4	109,4	110,1	111,4	114,2	67,2	68,0	68,7	67,7	68,5	69,3	70,0	71,5	69,1	69,9
18	108,5	110,0	111,2	113,4	116,5	61,0	63,2	65,3	57,4	59,8	62,1	64,3	68,3	56,1	58,7
20	128,1	121,6	125,0	131,9	128,8	90,0	93,2	96,4	83,8	86,9	90,1	93,2	99,7	80,7	83,8
21	68,9	64,9	66,5	69,7	67,2	48,9	50,8	52,6	46,1	48,0	49,8	51,7	55,3	45,0	46,9
22	42,4	40,9	41,6	43,2	42,4	33,8	34,6	35,4	32,3	33,1	33,9	34,7	36,3	31,6	32,4
23	41,8	40,2	41,0	42,6	41,7	32,2	33,0	33,7	31,0	31,7	32,5	33,2	34,7	30,4	31,2
24	25,6	24,7	25,1	26,0	25,5	21,5	21,9	22,3	20,8	21,2	21,5	21,9	22,6	20,5	20,8
25	99,0	97,9	98,3	99,0	98,3	100,4	100,6	100,9	100,2	100,4	100,6	100,9	101,4	100,2	100,4
26	67,7	97,0	97,3	97,7	97,3	98,9	99,2	99,5	98,4	98,7	99,0	99,3	99,9	98,2	98,5
27	67,2	66,7	66,7	66,8	66,2	72,5	72,2	72,0	73,5	73,1	72,8	72,6	72,1	74,1	73,7
28	38,5	38,2	38,6	39,3	39,4	23,4	24,2	24,9	22,6	23,5	24,3	25,1	26,5	22,6	23,5
29	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	15,2	15,4	15,6	14,9	15,1	15,3	15,5	15,9	14,7	15,0
30	23,6	23,8	23,8	23,8	24,0	21,5	21,7	22,0	21,0	21,3	21,5	21,8	22,2	20,7	21,0
31	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9
32	43,8	43,9	43,9	43,9	44,1	42,1	42,2	42,2	42,4	42,4	42,5	42,5	42,5	42,7	42,7

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	152					158									
16	120	124			128	72			76					80	
19	136	128	132	140	136	92	96	100	84	88	92	96	104	80	84
33	66,3	66,4	66,4	66,4	64,6	64,6	64,7	64,8	64,8	64,9	65,0	65,1	65,2	65,1	65,1
34	27,1	27,4	27,5	27,6	28,0	23,9	24,0	24,2	23,5	23,7	23,9	24,0	24,4	23,3	23,5
35	41,1	42,2	42,2	42,1	43,2	31,3	31,6	31,9	30,9	31,3	31,7	32,0	32,6	30,8	31,3
36	54,4	55,6	55,4	55,1	56,1	47,5	47,4	47,3	48,5	48,4	48,3	48,2	47,9	49,4	49,3
37	31,6	32,4	32,3	32,1	33,0	26,0	26,3	26,6	25,4	25,8	26,1	26,4	26,9	25,2	25,6
38	34,9	35,4	35,5	35,5	36,1	29,0	29,4	29,8	28,1	28,6	29,1	29,5	30,2	27,6	28,2
39	18,5	18,6	18,7	18,8	19,0	16,9	17,0	17,1	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1	16,7	16,8
40	38,7	39,2	39,1	38,8	39,3	39,0	38,9	38,9	39,2	39,1	39,0	39,0	38,8	39,3	39,2
41	44,0	44,7	44,6	44,5	45,1	40,6	40,5	40,4	41,0	41,0	40,9	40,9	40,7	41,5	41,4
43	42,1	42,9	42,7	42,4	43,1	40,8	40,7	40,5	41,3	41,2	41,0	40,9	40,6	41,7	41,6
44	86,8	88,4	88,2	87,7	89,0	79,8	79,4	79,0	81,7	81,3	80,9	80,5	79,7	83,2	82,8
45	38,7	39,1	39,2	39,5	39,9	29,8	30,0	30,1	30,2	30,3	30,5	30,6	31,0	30,7	30,8
46	24,4	24,9	25,0	25,1	25,6	17,4	17,6	17,7	17,5	17,6	17,8	17,9	18,2	17,7	17,9
47	42,1	43,1	43,1	42,9	43,9	31,8	32,2	32,5	31,6	32,0	32,4	32,7	33,3	31,7	32,2
48	56,0	56,0	56,1	56,1	56,2	53,9	53,9	54,0	54,0	54,0	54,1	54,2	54,3	54,1	54,2
49	30,2	28,9	29,5	30,6	29,9	25,8	26,2	26,7	25,0	25,4	25,9	26,3	27,2	24,7	25,1
50	45,1	43,0	44,0	46,1	44,9	34,7	35,5	36,3	33,3	34,1	34,9	35,7	37,4	32,7	33,5
51	33,0	32,8	33,0	33,3	33,3	30,3	30,5	30,8	29,7	30,0	30,3	30,6	31,1	29,4	29,8
52	36,6	36,5	36,6	36,8	36,8	34,5	34,5	34,5	34,8	34,8	34,8	34,8	34,9	35,1	35,1
53	37,0	37,0	37,1	37,3	37,3	34,6	34,6	34,6	34,9	34,9	34,9	34,9	35,0	35,2	35,2
54	12,2	12,5	12,4	12,3	12,6	11,1	11,2	11,3	10,8	10,9	11,0	11,1	11,3	10,6	10,8
55	32,8	33,5	33,7	34,1	35,1	21,5	21,9	22,4	20,7	21,2	21,7	22,1	23,0	20,4	21,0
56	41,0	39,3	40,1	41,9	41,1	30,6	31,7	32,5	29,4	30,2	31,0	31,8	33,5	28,7	29,5
57	14,1	14,3	14,3	14,4	14,7	8,6	8,9	9,2	8,3	8,6	8,9	9,2	9,7	8,2	8,6
58	33,3	34,5	34,5	34,5	35,8	20,1	20,3	20,4	20,6	20,8	21,0	21,1	21,4	21,3	21,5
59	95,3	91,4	94,5	100,7	100,0	46,6	49,2	51,8	42,6	45,1	47,7	50,3	55,6	41,4	43,8
61	44,6	45,4	45,3	45,1	45,8	39,0	38,7	38,4	40,4	40,1	39,8	39,5	39,1	41,5	41,2
62	30,6	30,8	30,7	30,7	30,8	29,4	29,4	29,4	29,6	29,6	29,6	29,7	29,7	29,8	29,9
63	22,5	22,5	22,5	22,6	22,5	22,5	22,6	22,6	22,4	22,5	22,5	22,6	22,7	22,4	22,4

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 46/93

Продолжение табл. 4

Номера размеровых признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	158												88			
16	80					84						80	84			
19	88	92	96	100	104	84	88	92	96	100	104			88	92	
2	128,5	128,5	128,6	128,6	128,6	128,5	128,5	128,6	128,6	128,6	128,7	128,5	128,6	128,6	128,7	
3	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	
4	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,1	134,1	134,1	134,1	134,2	134,2	134,2	134,2	134,2	134,3	
5	129,0	129,0	129,1	129,2	129,2	129,1	129,1	129,2	129,2	129,3	129,3	129,2	129,2	129,2	129,3	
6	115,2	114,9	114,7	114,5	114,3	115,4	115,1	114,9	114,6	114,5	114,3	115,6	115,3	115,0	114,8	
7	98,3	98,5	98,7	98,8	99,0	98,2	98,4	98,5	98,7	98,9	99,0	98,0	98,2	98,4	98,5	
8	89,2	89,2	89,3	89,3	89,4	89,5	89,5	89,5	89,6	89,6	89,7	89,7	89,7	89,7	89,8	
9	43,5	43,6	43,6	43,7	43,7	43,3	43,4	43,5	43,5	43,6	43,6	43,2	43,3	43,4	43,4	
10	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,2	135,2	135,1	135,1	135,1	135,1	135,4	135,3	135,3	135,3	
11	119,0	118,9	118,8	118,7	118,6	119,1	119,0	118,9	118,8	118,7	118,6	119,3	119,1	119,0	118,8	
12	70,7	70,4	70,1	69,9	69,6	71,2	70,9	70,6	70,3	70,0	69,8	71,7	71,3	70,1	70,7	
13	33,7	34,2	34,7	35,1	35,4	33,5	34,0	34,5	35,0	35,4	35,7	33,2	33,8	34,3	34,8	
14	79,1	79,8	80,5	81,1	81,7	80,7	81,5	82,2	82,9	83,5	84,1	82,4	83,2	83,9	84,6	
15	85,0	85,6	86,1	86,5	87,0	87,9	88,5	89,0	89,5	90,0	90,4	90,7	91,4	92,0	92,5	
17	70,6	71,4	72,2	73,0	73,7	72,1	72,9	73,7	74,5	75,2	76,0	73,7	74,5	75,3	76,1	
18	61,1	63,4	65,6	67,6	69,6	60,2	62,6	64,9	67,1	69,2	71,1	59,4	61,9	64,3	66,6	
20	87,0	90,1	93,3	96,5	99,8	83,9	87,1	90,2	93,4	96,6	99,9	81,0	84,1	87,2	90,4	
21	48,8	50,6	52,5	54,3	56,1	47,5	49,4	51,3	53,1	54,9	56,7	46,1	48,0	49,9	51,8	
22	33,2	34,0	34,8	35,6	36,4	32,5	33,3	34,1	34,9	35,7	36,5	31,7	32,5	33,3	34,1	
23	31,9	32,7	33,5	34,2	35,0	31,4	32,1	32,9	33,7	34,4	35,2	30,8	31,6	32,3	33,1	
24	21,1	21,5	21,9	22,2	22,6	20,8	21,1	21,5	21,9	22,2	22,6	20,4	20,8	21,1	21,5	
25	100,6	100,8	101,0	101,3	101,5	100,5	100,7	100,9	101,2	101,4	101,7	100,4	100,6	100,8	101,0	
26	98,8	99,1	96,4	99,7	100,0	98,6	98,9	99,2	99,5	99,8	100,1	98,3	98,6	99,0	99,3	
27	73,4	73,1	72,9	72,6	72,4	74,0	73,6	73,4	73,1	72,9	72,6	74,5	74,1	73,0	73,5	
28	24,3	25,2	26,0	26,7	27,4	24,3	25,2	26,0	26,8	27,5	28,2	24,2	25,1	26,0	26,8	
29	15,2	15,4	15,5	15,8	16,0	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	14,9	15,2	15,4	15,6	
30	21,3	21,5	21,8	22,0	22,2	21,0	21,3	21,6	21,8	22,0	22,2	20,8	21,1	21,4	21,6	
31	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
32	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	43,0	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,3	43,3	43,3	43,4	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 47/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	80					84						88			
19	88	92	96	100	104	84	88	92	96	100	104	80	84	88	92
33	65,2	65,3	65,4	65,5	65,5	65,5	65,6	65,7	65,7	65,8	65,9	65,7	65,8	65,9	66,0
34	23,7	23,9	24,1	24,2	24,4	23,6	23,8	24,0	24,1	24,3	24,5	23,5	23,7	23,9	24,1
35	31,7	32,1	32,5	32,8	33,1	31,8	32,3	32,6	33,0	33,3	33,6	31,9	32,4	32,8	33,2
36	49,2	49,1	49,0	48,8	48,7	50,1	50,0	49,8	49,7	49,6	49,5	51,0	50,9	50,7	50,6
37	26,0	26,3	26,6	26,9	27,1	25,8	26,2	26,6	26,9	27,2	27,4	25,7	26,1	26,5	26,9
38	28,7	29,2	29,6	30,0	30,3	28,4	28,9	29,3	29,8	30,2	30,5	28,0	28,6	29,1	29,6
39	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	16,8	16,9	17,0	17,1
40	39,2	39,1	39,0	38,9	38,8	39,3	39,2	39,1	39,1	39,0	38,9	39,4	39,4	39,3	39,2
41	41,4	41,3	41,2	41,2	41,1	41,8	41,8	41,7	41,6	41,6	41,5	42,3	42,2	42,2	42,1
43	41,4	41,3	41,1	41,0	40,9	41,8	41,7	41,6	41,4	41,3	41,1	42,2	42,1	42,0	41,9
44	82,4	81,9	81,5	81,1	80,8	83,8	83,4	83,0	82,6	82,2	81,8	85,3	84,9	84,5	84,0
45	31,0	31,2	31,3	31,5	31,6	31,5	31,7	31,8	32,0	32,1	32,3	32,0	32,2	32,3	32,5
46	18,0	18,2	18,3	18,5	18,6	18,3	18,4	18,6	18,7	18,9	19,0	18,5	18,7	18,9	19,0
47	32,6	33,0	33,3	33,6	33,9	32,8	33,2	33,6	33,9	34,2	34,5	33,0	33,4	33,9	34,2
48	54,2	54,3	54,4	54,4	54,5	54,4	54,4	54,5	54,6	54,6	54,7	54,5	54,6	54,6	54,7
49	25,5	25,9	26,4	26,8	27,3	25,1	25,5	25,9	26,4	26,8	27,3	24,7	25,1	25,5	26,0
50	34,3	35,1	35,9	36,7	37,6	33,7	34,5	35,3	36,1	36,9	37,8	33,1	33,9	34,6	35,4
51	30,0	30,3	30,6	30,9	31,1	29,8	30,1	30,4	30,7	30,9	31,2	29,6	29,9	30,2	30,4
52	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,6	35,6	35,6	35,6
53	35,2	35,2	35,2	35,3	35,3	35,5	35,5	35,5	35,5	35,6	35,6	35,8	35,8	35,8	35,8
54	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	10,7	10,8	10,9	11,0
55	21,5	22,0	22,4	22,9	23,3	21,3	21,8	22,3	22,8	23,2	23,6	21,2	21,7	22,3	22,7
56	30,3	31,1	32,0	32,8	33,7	29,6	30,4	31,3	32,1	32,9	33,8	28,9	29,7	30,6	31,4
57	8,9	9,2	9,5	9,7	9,9	8,8	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	8,8	9,1	9,4	9,7
58	21,7	21,8	22,0	22,1	22,2	22,4	22,6	22,8	22,9	23,0	23,2	23,2	23,4	23,5	23,7
59	46,3	48,9	51,5	54,1	56,8	45,1	47,6	50,2	52,8	55,4	58,1	44,1	46,6	49,1	51,6
61	40,9	40,6	40,4	40,1	39,9	42,0	41,7	41,4	41,1	40,9	40,7	43,1	42,8	42,5	42,2
62	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	30,1	30,1	30,1	30,2	30,2	30,2	30,3	30,3	30,4	30,4
63	22,5	22,6	22,6	22,7	22,7	22,5	22,5	22,6	22,7	22,7	22,8	22,4	22,5	22,6	22,6

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 48/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	88						92								
19	96	100	104	108	112	116	84	88	92	96	100	104	108	112	116
2	128,7	128,7	128,7	128,8	128,8	128,8	128,7	128,7	128,7	128,8	128,8	128,8	128,9	128,9	128,9
3	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1
4	134,3	134,3	134,3	134,3	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	134,5	134,5	134,5	134,5
5	129,3	129,4	129,4	129,5	129,6	129,6	129,3	129,4	129,4	129,4	129,5	129,6	129,6	129,7	129,7
6	114,6	114,4	114,2	114,1	114,0	113,9	115,2	115,0	114,7	114,5	114,3	114,1	114,0	113,9	113,8
7	98,7	98,9	99,0	99,2	99,4	99,5	98,2	98,4	98,5	98,7	98,9	99,0	99,3	99,4	99,6
8	89,8	89,8	89,9	90,0	90,1	90,2	89,9	89,9	89,9	90,0	90,0	90,1	90,2	90,3	90,4
9	43,5	43,5	43,6	43,6	43,6	43,6	43,3	43,3	43,4	43,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
10	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3	135,5	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4
11	118,7	118,7	118,6	118,6	118,6	118,6	119,1	118,9	118,8	118,7	118,7	118,6	118,6	118,6	118,6
12	70,4	70,2	69,9	69,7	69,4	69,2	71,5	71,2	70,9	70,6	70,3	70,1	69,8	69,6	69,4
13	35,3	35,7	36,0	36,3	36,6	36,8	34,1	34,7	35,2	35,6	36,0	36,4	36,7	36,9	37,2
14	85,3	85,9	86,5	87,1	87,6	88,0	85,6	86,4	87,1	87,7	88,4	89,0	89,5	90,0	90,4
15	93,0	93,5	93,9	94,3	94,6	94,9	94,9	95,5	96,0	96,5	97,0	97,4	97,8	98,1	98,4
17	76,9	77,6	78,4	79,1	79,8	80,6	77,0	77,8	78,6	79,4	80,1	80,9	81,5	82,3	83,1
18	68,8	70,9	72,9	74,8	76,5	78,2	63,9	66,3	68,6	70,8	72,9	74,9	76,7	78,5	80,2
20	93,5	96,8	100,0	103,2	106,5	109,8	84,2	87,4	90,5	93,7	96,9	100,1	103,4	106,7	110,0
21	53,6	55,4	57,2	59,0	60,7	62,4	48,4	50,3	52,1	54,0	55,8	57,6	59,3	61,1	62,8
22	34,9	35,7	36,5	37,3	38,1	38,9	32,6	33,4	34,2	35,0	35,8	36,6	37,4	38,2	38,9
23	33,8	34,6	35,4	36,1	36,9	37,7	31,7	32,5	33,3	34,0	34,8	35,5	36,3	37,1	37,8
24	21,8	22,2	22,6	23,0	23,4	23,8	20,8	21,1	21,5	21,8	22,2	22,6	23,0	23,4	23,8
25	101,2	101,5	101,7	102,0	102,3	102,6	100,6	100,8	101,1	101,3	101,5	101,8	102,1	102,3	102,6
26	99,6	99,9	100,1	100,4	100,7	100,9	98,7	99,0	99,3	99,6	99,9	100,1	100,4	100,7	101,0
27	73,2	73,0	72,8	72,6	72,5	72,3	74,2	73,9	73,6	73,3	73,1	72,9	72,7	72,5	72,4
28	27,6	28,3	29,0	29,7	30,3	30,9	25,9	26,8	27,6	28,4	29,1	29,8	30,5	31,1	31,6
29	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,6	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,6	16,7
30	21,9	22,1	22,3	22,4	22,6	22,6	21,1	21,4	21,7	21,9	22,1	22,3	22,5	22,6	22,7
31	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
32	43,4	43,4	43,4	43,4	43,5	43,5	43,6	43,6	43,6	43,0	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	88						92								
19	96	100	104	108	112	116	84	88	92	96	100	104	108	112	116
33	66,0	66,1	66,2	66,3	66,3	66,4	66,1	66,2	66,3	66,3	66,4	66,5	66,5	66,6	66,7
34	24,2	24,4	24,6	24,7	24,9	25,0	23,8	24,0	24,2	24,4	24,5	24,7	24,8	25,0	25,1
35	33,6	33,9	34,1	34,4	34,6	34,7	33,0	33,4	33,8	34,2	34,5	34,8	35,0	35,2	35,3
36	50,5	50,4	50,3	50,1	50,0	49,8	51,6	57,5	51,4	51,3	51,2	51,0	50,9	50,8	50,6
37	27,2	27,4	27,7	27,9	28,0	28,1	26,5	26,8	27,2	27,5	27,8	28,0	28,2	28,3	28,5
38	30,0	30,4	30,7	31,0	31,3	31,5	28,8	29,3	29,8	30,2	30,6	31,0	31,3	31,5	31,7
39	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5
40	39,2	39,1	39,0	38,9	38,8	38,7	39,5	39,4	39,3	39,3	39,2	39,1	39,0	38,9	38,8
41	42,0	42,0	41,9	41,8	41,7	41,7	42,6	42,6	42,5	42,4	42,4	42,3	42,2	42,2	42,1
43	41,7	41,6	41,4	41,3	41,2	41,0	42,4	42,3	42,2	42,0	41,9	41,7	41,6	41,5	41,3
44	83,6	83,2	82,9	82,5	82,2	81,8	86,0	85,5	85,1	84,7	84,3	83,9	83,6	83,2	82,9
45	32,6	32,8	32,9	33,1	33,2	33,4	32,8	33,0	33,1	33,3	33,4	33,6	33,7	33,9	34,0
46	19,2	19,3	19,4	19,6	19,7	19,8	19,1	19,3	19,5	19,6	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2
47	34,6	34,9	35,2	35,4	35,6	35,7	34,1	34,5	34,9	35,3	35,6	35,8	36,1	36,3	36,4
48	54,7	54,8	54,8	54,9	54,9	54,9	54,7	54,8	54,9	54,9	55,0	55,0	55,1	55,1	55,2
49	26,4	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	25,1	25,5	26,0	26,4	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8
50	36,2	37,1	37,9	38,8	39,7	40,6	33,9	34,7	35,5	36,3	37,2	38,0	38,9	39,8	40,7
51	30,7	31,0	31,2	31,5	31,7	31,9	29,9	30,2	30,5	30,8	31,0	31,3	31,5	31,8	32,0
52	35,6	35,6	35,6	35,7	35,7	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,9	35,9	35,9	36,0
53	35,8	35,8	25,9	35,9	35,9	36,0	36,0	36,0	36,0	36,1	36,1	36,1	36,1	36,2	36,2
54	11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	11,4	10,8	11,0	11,1	11,2	11,2	11,3	11,4	11,4	11,4
55	23,2	23,7	24,1	24,5	24,8	25,2	22,3	22,8	23,3	23,7	24,2	24,6	25,0	25,3	25,7
56	32,2	33,1	33,9	34,8	35,6	36,5	29,8	30,7	31,5	32,3	33,2	34,0	34,9	35,7	36,6
57	10,0	10,3	10,5	10,7	10,9	11,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,8	11,0	11,2	11,3
58	23,9	24,0	24,1	24,2	24,3	24,4	24,4	24,5	24,7	24,8	25,0	25,1	25,2	25,3	25,4
59	54,2	56,8	59,5	62,3	65,1	67,9	48,1	50,6	53,1	55,7	58,4	61,1	63,8	66,6	69,5
61	41,9	41,7	41,4	41,2	41,0	40,8	43,5	43,2	42,9	42,7	42,4	42,2	42,0	41,8	41,6
62	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
63	22,7	22,7	22,8	22,8	22,9	22,9	22,5	22,6	22,6	22,7	22,8	22,8	22,9	22,9	22,9

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 50/93

Продолжение табл. 4

| Номер размерного признака | Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	158															
16	92	96											100			
19	120	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		92	96	100	104
33	66,7	66,5	66,5	66,6	66,7	66,8	66,8	66,9	66,9	67,0	67,0		66,8	66,9	67,0	67,0
34	25,2	24,2	24,4	24,5	24,7	24,9	25,0	25,2	25,3	25,4	25,5		24,6	24,7	24,9	25,1
35	35,5	34,1	34,5	34,8	35,1	35,4	35,6	35,8	36,0	36,1	36,2		35,2	35,5	35,8	36,1
36	50,4	52,3	52,2	52,1	52,0	51,8	51,7	51,6	51,4	51,2	51,1		53,0	52,9	52,8	52,6
37	28,5	27,2	27,7	27,9	28,1	28,4	28,6	28,7	28,9	28,9	28,9		28,0	28,3	28,6	28,8
38	31,9	29,6	30,1	30,5	30,9	31,3	31,6	31,8	32,0	32,2	32,4		30,4	30,9	31,3	31,6
39	17,6	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7		17,4	17,5	17,5	17,6
40	38,7	39,6	39,5	39,4	39,3	39,2	39,1	39,1	39,0	38,9	38,8		39,6	39,6	39,5	39,4
41	42,0	43,0	42,9	42,9	42,8	42,7	42,7	42,6	42,5	42,4	42,4		43,4	43,3	43,2	43,2
43	41,2	42,6	42,5	42,4	42,2	42,1	41,9	41,8	41,7	41,5	41,4		42,8	42,7	42,6	42,4
44	82,6	86,6	86,2	85,8	85,4	85,0	84,6	84,3	84,0	83,6	83,3		87,2	86,8	86,4	86,1
45	34,2	33,6	33,8	33,9	34,1	34,2	34,4	34,5	34,7	34,8	35,0		34,4	34,6	34,7	34,9
46	20,3	19,8	19,9	20,1	20,2	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,8		20,4	20,6	20,7	20,8
47	36,5	35,2	35,6	36,0	36,3	36,5	36,8	37,0	37,1	37,2	37,3		36,4	36,7	37,0	37,3
48	55,2	55,0	55,0	55,1	55,2	55,2	55,3	55,3	55,3	55,4	55,4		55,2	55,3	55,3	55,4
49	29,3	25,5	25,9	26,4	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	29,3	29,8		25,9	26,3	26,8	27,2
50	41,7	34,8	35,6	36,4	37,3	38,1	39,0	39,9	40,8	41,8	42,7		35,7	36,5	37,3	38,2
51	32,2	30,3	30,6	30,9	31,1	31,4	31,6	31,9	32,1	32,3	32,5		30,7	30,9	31,2	31,5
52	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,1	36,1	36,1	36,2	36,3	36,3		36,2	36,2	36,2	36,3
53	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,4	36,4	36,5	36,5	36,6		36,5	36,5	36,5	36,6
54	11,5	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5		11,2	11,3	11,4	11,5
55	26,0	23,4	23,8	24,3	24,7	25,2	25,6	25,9	26,3	26,6	26,9		24,5	25,0	25,4	25,8
56	37,4	30,8	31,6	32,4	33,3	34,1	35,0	35,8	36,7	37,5	38,4		31,7	33,5	33,4	34,2
57	11,5	10,0	10,3	10,6	10,8	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	11,9		10,6	10,9	11,1	11,4
58	25,4	25,5	25,7	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4	26,5		26,7	26,9	27,0	27,1
59	72,4	52,2	54,7	57,3	60,0	62,7	65,4	68,2	71,1	74,1	76,9		56,4	59,0	61,7	64,4
61	41,4	44,0	43,7	43,4	43,2	42,9	42,7	42,5	42,3	42,2	42,0		44,4	44,1	43,9	43,6
62	30,6	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8		31,0	31,0	31,0	31,0
63	23,0	22,6	22,7	22,7	22,8	22,8	22,9	22,9	23,0	23,0	23,1		22,7	22,8	22,3	22,9

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 52/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	100					104								108	
19	108	112	116	120	124	96	100	104	108	112	116	120	124	100	104
2	129,0	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,2	129,2	129,2	129,2	129,3	129,2	129,3
3	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,5	130,5
4	134,7	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,9	134,9	134,9	134,9	135,0	135,0	135,0	135,0
5	129,8	129,9	130,0	130,1	130,1	129,8	129,9	129,9	130,0	130,0	130,1	130,2	130,3	130,0	130,0
6	113,8	113,7	113,6	113,5	113,5	114,2	114,8	113,8	113,7	113,5	113,5	113,4	113,4	113,8	113,6
7	99,2	99,4	99,6	99,7	99,9	98,7	98,9	99,0	99,2	99,4	99,6	99,7	99,9	98,9	99,0
8	90,4	90,5	90,6	90,7	90,9	90,3	90,4	90,4	90,4	90,6	90,7	90,8	90,9	90,4	90,4
9	43,5	43,5	43,5	43,5	43,4	43,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,4	43,5	43,5
10	135,7	135,7	135,7	135,7	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,9	135,9	135,9	136,0	135,0
11	118,5	118,5	118,5	118,6	118,6	118,6	118,6	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,6	118,5	118,5
12	70,1	69,9	69,7	69,5	69,4	71,1	70,8	70,5	70,3	70,1	69,9	69,7	69,5	71,0	70,7
13	37,5	37,7	38,0	38,1	38,2	36,9	37,3	37,6	37,9	38,2	38,4	38,6	38,7	37,7	38,1
14	94,4	94,9	95,3	95,1	96,1	95,1	95,7	96,3	96,8	97,3	97,8	98,2	98,5	98,2	98,7
15	104,9	105,2	105,5	105,8	106,0	107,2	107,5	108,1	108,4	108,8	109,1	109,3	109,5	111,2	111,7
17	86,9	87,6	88,4	89,1	89,8	87,5	88,2	89,0	89,7	90,5	91,2	91,9	92,6	91,2	91,9
18	81,4	83,2	84,8	86,4	87,8	78,2	80,3	82,2	84,1	85,9	87,5	89,1	90,5	83,2	85,2
20	103,8	107,1	110,4	113,7	117,1	94,3	97,5	100,8	104,0	107,3	110,6	113,9	117,3	97,8	101,0
21	59,6	61,4	63,1	64,8	66,4	54,2	56,0	57,8	59,5	61,3	63,0	64,7	66,3	55,8	57,6
22	37,5	38,3	39,0	39,8	40,6	35,1	35,9	36,7	37,5	38,3	39,1	39,8	40,6	35,9	36,7
23	36,6	37,3	38,1	38,9	39,6	34,4	35,1	35,9	36,7	37,4	38,2	39,0	39,7	35,2	36,0
24	22,9	23,3	23,8	24,2	24,6	21,8	22,2	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,6	22,2	22,5
25	102,0	102,3	102,6	102,9	103,2	101,1	101,4	101,6	101,9	102,2	102,5	102,8	103,1	101,2	101,5
26	100,4	100,7	101,0	101,2	101,5	99,6	99,8	100,1	100,4	100,7	100,9	101,1	101,4	99,8	100,1
27	72,6	72,5	72,4	72,3	72,2	73,1	72,9	72,7	72,5	72,4	72,2	72,1	72,1	72,7	72,5
28	31,9	32,5	33,1	33,6	34,1	30,5	31,2	31,9	32,6	33,2	33,7	34,3	34,8	31,8	32,5
29	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	16,3	16,5	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,4	16,7	16,8
30	22,6	22,8	22,9	23,0	23,1	22,2	22,4	22,6	22,7	22,9	23,0	23,1	23,2	22,5	22,7
31	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,2	13,2
32	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,3	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,6	44,6

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	158															
16	100					158								108		
19	108	112	116	120	124	96	100	104	108	112	116	120	124	100	104	
33	67,1	67,1	67,2	67,2	67,3	67,1	67,2	67,3	67,3	67,4	67,4	67,5	67,5	67,4	67,5	
34	25,2	25,4	25,5	25,6	25,7	25,0	25,1	25,3	25,5	25,6	25,7	25,8	25,9	25,4	25,6	
35	36,4	36,6	36,7	36,8	36,9	36,3	36,6	36,9	37,1	37,3	37,5	37,6	37,7	37,4	37,7	
36	52,5	52,4	52,2	52,0	51,9	53,7	53,6	53,5	53,3	53,2	53,0	52,9	52,7	54,4	54,3	
37	29,0	29,1	29,2	29,3	29,3	28,8	29,0	29,3	29,4	29,6	29,7	29,8	29,8	29,5	29,8	
38	31,9	32,2	32,4	32,6	32,7	31,2	31,6	32,0	32,3	32,5	32,8	32,9	33,1	32,1	32,4	
39	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	17,8	17,9	
40	39,3	39,2	39,1	39,0	38,9	39,7	39,7	39,6	39,5	39,4	39,3	39,2	39,1	39,9	39,8	
41	43,1	43,0	42,9	42,9	42,8	43,8	43,7	43,6	43,5	43,5	43,4	43,3	43,2	44,1	44,1	
43	42,3	42,1	42,0	41,9	41,7	43,1	42,9	42,8	42,7	42,5	42,4	42,2	42,1	43,3	43,2	
44	85,7	85,4	85,0	84,7	84,4	87,9	87,5	87,1	86,8	86,4	86,1	85,8	85,5	88,6	88,2	
45	35,0	35,2	35,3	35,5	35,6	35,2	35,4	35,5	35,7	35,8	36,0	36,1	36,2	36,0	36,1	
46	21,0	21,1	21,2	21,2	21,3	21,1	21,2	21,3	21,5	21,6	21,7	21,7	21,8	21,7	21,9	
47	37,5	37,7	37,8	38,0	38,0	37,5	37,8	38,0	38,3	38,5	38,6	38,7	38,8	38,5	38,8	
48	55,4	55,5	55,5	55,5	55,6	55,4	55,5	55,5	55,6	55,6	55,7	55,7	55,7	55,6	55,7	
49	27,7	28,2	28,7	29,2	29,8	26,3	26,7	27,2	27,6	28,1	28,6	29,2	29,7	26,6	27,1	
50	39,1	40,0	40,9	41,8	42,8	36,5	37,4	38,2	39,1	40,0	40,9	41,9	42,8	37,4	38,3	
51	31,7	31,9	32,2	32,4	32,6	31,0	31,3	31,5	31,8	32,0	32,2	32,5	32,7	31,4	31,6	
52	36,3	36,3	36,4	36,4	36,5	36,4	36,4	36,4	36,5	36,5	36,6	36,6	36,7	36,6	36,6	
53	36,6	36,6	36,7	36,7	36,8	36,7	36,7	36,8	36,8	36,8	36,9	36,9	37,0	36,9	37,0	
54	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,4	11,5	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,6	11,7	
55	26,2	26,6	26,9	27,2	27,5	25,7	26,1	26,6	26,9	27,3	27,7	28,0	28,3	26,9	27,4	
56	35,1	35,9	36,8	37,6	38,5	32,6	33,4	34,3	35,1	36,0	36,8	37,7	38,6	33,5	34,4	
57	11,6	11,8	11,9	12,1	12,2	11,2	11,4	11,7	11,9	12,1	12,2	12,4	12,5	11,8	12,0	
58	27,2	27,3	27,4	27,5	27,5	28,0	28,1	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6	29,2	29,3	
59	67,1	69,9	72,8	75,7	78,6	60,8	63,5	66,2	68,9	71,7	74,6	77,5	80,4	65,3	68,0	
61	43,4	43,2	43,0	42,9	42,7	44,8	44,6	44,3	44,1	43,9	43,7	43,6	43,4	45,2	45,0	
62	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,4	31,4	
63	22,9	23,0	23,0	23,0	23,1	22,8	22,8	22,9	22,9	23,0	23,0	23,1	23,1	22,8	22,9	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 54/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
13	104							112							116
19	108	112	116	120	124	128	132	108	112	116	120	124	128	132	112
2	129,3	129,3	129,3	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,6	129,6
3	130,5	130,5	130,5	130,5	130,4	130,4	130,4	130,6	130,6	130,6	130,6	130,6	130,6	130,6	130,7
4	135,0	135,0	135,1	135,1	135,1	135,1	135,2	135,1	135,2	135,2	135,2	135,2	135,3	135,3	135,3
5	130,1	130,2	130,3	130,3	130,4	130,4	130,6	130,3	130,3	130,4	130,5	130,5	130,6	130,7	130,4
6	113,5	113,4	113,3	113,2	113,2	113,2	113,2	113,3	113,2	113,1	113,1	113,0	113,0	113,1	113,1
7	99,2	99,4	99,6	99,7	99,9	100,1	100,3	99,2	99,4	99,6	99,7	99,9	100,1	100,3	99,4
8	90,5	90,6	90,7	90,8	90,9	91,1	91,2	90,5	90,6	90,7	90,8	90,9	91,0	91,2	90,5
9	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,4	43,4	43,6	43,6	43,6	43,6	43,5	43,5	43,4	43,7
10	136,0	136,0	136,0	136,0	136,1	136,1	136,2	136,1	136,1	136,2	136,2	136,2	136,3	136,3	136,3
11	118,4	118,4	118,4	118,5	118,6	118,6	118,8	118,4	118,4	118,4	118,4	118,5	118,6	118,7	118,3
12	70,5	70,3	70,1	69,9	69,7	69,6	69,4	70,6	70,4	70,2	70,0	69,9	69,7	69,6	70,6
13	38,4	38,7	38,9	39,1	39,2	39,3	39,3	38,9	39,2	39,4	39,6	39,7	39,8	39,8	39,8
14	99,3	99,8	100,2	100,6	101,0	101,3	101,6	101,7	102,2	102,7	103,1	103,4	103,8	104,0	104,7
15	112,0	112,4	112,7	112,9	113,1	113,3	113,4	115,6	116,0	116,3	116,5	116,7	116,9	117,0	119,6
17	92,7	93,4	94,1	94,8	95,5	96,2	96,9	95,7	96,4	97,1	97,9	98,6	99,2	99,9	99,6
18	87,0	88,8	90,4	92,0	93,4	94,8	96,0	90,2	91,9	93,6	95,1	96,6	97,9	99,1	95,3
20	104,3	107,6	110,9	114,2	117,6	120,9	124,3	104,6	107,9	111,2	114,5	117,8	121,2	124,6	108,2
21	59,3	61,1	62,8	64,5	66,1	67,8	69,4	59,0	60,7	62,4	64,1	65,8	67,4	69,0	60,2
22	37,5	38,3	39,1	39,9	40,6	41,4	42,2	37,5	38,3	39,1	39,9	40,6	41,4	42,2	38,3
23	36,7	37,5	38,3	39,0	39,8	40,6	41,3	36,8	37,5	38,3	39,1	39,8	40,6	41,4	37,6
24	22,9	23,3	23,7	24,1	24,6	25,0	25,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	25,0	25,4	23,3
25	101,8	102,0	102,3	102,6	103,0	103,3	103,6	101,6	101,9	102,1	102,5	102,8	103,1	103,5	101,6
26	100,3	100,6	100,9	101,1	101,4	101,6	101,8	100,3	100,5	100,8	101,0	101,3	101,5	101,8	100,4
27	72,3	72,2	72,0	71,9	71,9	71,8	71,8	72,0	71,9	71,8	71,7	71,6	71,5	71,5	71,5
28	33,2	33,8	34,4	34,9	35,4	35,8	36,2	33,8	34,4	35,0	35,5	36,0	36,4	36,8	35,0
29	17,0	17,1	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,1	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,4
30	22,9	23,0	23,1	23,2	23,3	23,3	23,4	23,0	23,1	23,2	23,3	23,4	23,5	23,5	23,3
31	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4	13,3
32	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	45,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 55/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	108							112							116
19	108	112	116	120	124	128	132	108	112	116	120	124	128	132	112
33	67,5	67,6	67,7	67,7	67,7	67,8	67,8	67,8	67,8	67,9	67,9	67,9	68,0	68,0	68,0
34	25,7	25,9	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,0	26,2	26,3	26,4	26,5	26,6	26,7	26,5
35	37,9	38,1	38,3	38,4	38,5	38,5	38,5	38,8	39,0	39,1	39,3	39,3	39,4	39,4	39,9
36	54,1	54,0	53,8	53,7	53,5	53,3	53,2	55,0	54,8	54,7	54,5	54,3	54,2	54,0	55,7
37	30,0	30,1	30,2	30,3	30,3	30,3	30,3	30,5	30,7	30,8	30,8	30,9	30,9	30,8	31,2
38	32,7	33,0	33,2	33,4	33,5	33,6	33,6	33,2	33,4	33,6	33,8	34,0	34,1	34,1	33,9
39	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4
40	39,7	39,6	39,5	39,4	39,3	39,2	39,1	39,9	39,8	39,7	39,6	39,5	39,4	39,3	40,1
41	44,0	43,9	43,9	43,8	43,7	43,6	43,5	44,5	44,4	44,3	44,3	44,2	44,1	44,0	44,9
43	43,1	42,9	42,8	42,6	42,5	42,3	42,2	43,5	43,3	43,2	43,0	42,9	42,7	42,6	43,7
44	87,9	87,5	87,2	86,9	86,6	86,3	86,0	88,9	88,6	88,3	88,0	87,7	87,4	87,1	89,7
45	36,3	36,4	36,6	36,7	36,9	37,0	37,1	36,9	37,1	37,2	37,3	37,5	37,6	37,8	37,7
46	22,0	22,1	22,2	22,3	22,3	22,4	22,5	22,5	22,6	22,7	22,8	22,9	23,0	23,0	23,2
47	39,0	39,2	39,4	39,5	39,6	39,6	39,6	39,9	40,1	40,2	40,3	40,4	40,4	40,4	40,9
48	55,7	55,8	55,8	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	56,0	56,0	56,0	56,1	56,1	56,1
49	27,6	28,1	28,6	29,1	29,6	30,2	30,7	27,6	28,0	28,5	29,0	29,5	30,1	30,6	27,8
50	39,1	40,0	40,9	41,9	42,8	43,8	44,8	39,1	40,0	40,9	41,9	42,8	43,8	44,8	40,0
51	31,9	32,1	32,3	32,6	32,8	33,0	33,1	32,0	32,2	32,5	32,7	32,9	33,1	33,2	32,3
52	36,6	36,7	36,7	36,8	36,8	36,9	37,0	36,8	36,8	36,8	36,9	37,0	37,1	37,1	36,9
53	37,0	37,0	37,1	37,1	37,2	37,3	37,3	37,2	37,2	37,2	37,3	37,4	37,4	37,5	37,4
54	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,9	11,9	12,0	12,0	10,0	12,0	11,9	12,1
55	27,8	28,1	28,5	28,8	29,1	29,4	29,6	28,6	29,0	29,3	29,7	32,0	30,2	30,5	30,0
56	35,2	36,1	36,9	37,8	38,7	39,5	40,4	35,3	36,1	37,0	37,8	38,7	39,6	40,5	36,2
57	12,2	12,4	12,5	12,7	12,8	12,9	12,9	12,5	12,7	12,8	13,0	13,1	13,2	13,2	13,0
58	29,4	29,5	29,6	29,7	29,7	29,8	29,8	30,6	30,7	30,7	30,8	30,9	30,9	30,9	31,8
59	70,8	73,6	76,4	79,4	82,3	85,3	88,4	72,8	75,6	78,4	81,3	84,3	87,3	90,4	77,7
61	44,8	44,6	44,4	44,2	44,1	44,0	43,9	45,4	45,2	45,1	44,9	44,8	44,6	44,5	45,9
62	31,4	31,4	31,4	31,3	31,3	31,3	31,3	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,4	31,7
63	22,9	23,0	23,0	23,1	23,1	23,2	23,2	23,0	23,0	23,1	23,1	23,1	23,2	23,2	23,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 56/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	116						120								
19	110	120	124	128	132	136	108	112	116	120	124	128	132	136	140
2	129,6	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,8	129,8	129,8	129,8	129,9	129,9	129,9	129,9
3	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,9	130,9	130,0	130,0	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9
4	135,3	135,3	135,4	135,4	135,4	135,5	135,4	135,4	135,4	135,5	135,5	135,5	135,5	135,6	135,6
5	130,5	130,6	130,6	130,7	130,9	130,9	130,6	130,6	130,7	130,8	130,8	130,9	131,0	130,1	131,2
6	113,0	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	113,0	112,9	112,8	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,8
7	99,6	99,7	99,9	100,1	100,3	100,5	99,2	99,4	99,6	99,7	99,9	100,1	100,3	100,4	100,6
8	90,6	90,7	90,8	91,0	91,1	91,3	90,3	90,4	90,5	90,6	90,7	90,8	91,0	91,1	91,3
9	43,6	43,6	43,6	43,5	43,5	43,4	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,6	43,5	43,5	43,4
10	136,3	136,4	136,4	136,4	136,5	136,6	136,5	136,5	136,5	136,5	136,6	136,6	136,7	136,7	136,8
11	118,3	118,4	118,4	118,4	118,6	118,8	118,3	118,2	118,3	118,3	118,4	118,5	118,6	118,7	118,9
12	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,7	71,0	70,8	70,6	70,4	70,2	70,1	70,0	69,9	69,8
13	40,0	40,1	40,3	40,3	40,4	40,4	40,1	40,3	40,6	40,7	40,9	40,9	41,0	40,9	40,9
14	105,1	105,5	105,9	106,2	106,5	106,7	106,7	107,2	107,6	108,0	108,4	108,7	109,0	109,2	109,4
15	119,9	120,2	120,3	120,5	120,7	120,7	122,9	123,3	123,6	123,8	124,0	124,2	124,3	124,4	124,4
17	100,3	101,0	101,7	102,4	103,1	103,7	102,1	102,8	103,5	104,2	104,9	105,6	106,3	107,0	107,6
18	97,0	98,5	100,0	101,3	102,5	103,6	97,2	99,0	100,6	102,2	103,6	104,9	106,1	107,2	108,3
20	111,5	114,8	118,2	121,5	124,9	128,4	105,2	108,5	111,8	115,2	118,5	121,9	125,3	128,7	132,2
21	61,9	63,6	65,3	66,8	68,5	70,1	57,8	59,6	61,3	63,0	64,6	66,3	67,9	69,5	71,0
22	39,1	39,9	40,7	41,4	42,2	42,9	37,5	38,3	39,1	39,9	40,7	41,4	42,2	42,9	43,7
23	38,3	39,1	39,9	40,6	41,4	42,2	36,8	37,6	38,3	39,1	39,9	40,7	41,4	42,2	43,0
24	23,7	24,1	24,5	25,0	25,4	25,8	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,4	25,8	26,3
25	101,9	102,2	102,5	102,9	103,2	103,6	101,1	101,3	101,6	101,9	102,2	102,6	102,9	103,3	103,7
26	100,7	100,9	101,2	101,4	101,7	101,9	100,0	100,3	100,6	100,8	101,1	101,3	101,5	101,7	102,0
27	71,4	71,3	71,2	71,2	71,2	71,2	71,3	71,1	71,0	70,9	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8
28	35,5	36,1	36,6	37,0	37,4	37,7	34,9	35,5	36,1	36,6	37,1	37,5	37,9	38,3	38,6
29	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	17,5	17,6	17,7	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2
30	23,4	23,5	23,6	23,6	23,6	23,6	23,3	23,4	23,5	23,6	23,7	23,8	23,8	23,8	23,8
31	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,3	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5
32	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,2	45,2	45,1

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 57/93

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	116						128								
19	116	120	124	128	132	136	108	112	116	120	124	128	132	136	140
33	68,0	68,1	68,1	68,2	68,2	68,2	68,1	68,2	68,2	68,3	68,3	68,3	68,4	68,4	63,4
34	26,6	26,7	26,8	26,9	27,0	27,1	26,7	26,9	27,0	27,1	27,2	27,3	27,4	27,5	27,5
35	40,1	40,2	40,3	40,3	40,3	40,2	40,7	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,2	41,2	41,1
36	55,5	55,4	55,2	55,0	54,8	54,6	56,7	56,5	56,4	56,2	56,0	55,9	55,7	55,5	55,3
37	31,4	31,4	31,5	31,4	31,4	31,3	31,7	31,9	32,0	32,1	32,1	32,1	32,0	31,9	31,8
38	34,2	34,3	34,5	34,6	34,6	34,6	34,2	34,5	34,7	34,9	35,0	35,1	35,2	35,2	35,1
39	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9
40	40,0	39,9	39,8	39,7	39,6	39,5	40,4	40,4	40,3	40,2	40,1	40,0	39,9	39,7	39,6
41	44,8	44,7	44,7	44,6	44,5	44,4	45,5	45,4	45,3	45,2	45,2	45,1	45,0	44,9	44,8
43	43,6	43,5	43,3	43,2	43,0	42,9	44,3	44,2	44,1	43,9	43,8	43,6	43,5	43,3	43,1
44	89,4	89,1	88,8	88,5	88,2	87,9	91,1	90,8	90,5	90,1	89,9	89,6	89,3	89,0	88,8
45	37,8	37,8	38,1	38,2	38,4	38,5	38,1	38,3	38,4	38,6	38,7	38,9	39,0	39,1	39,3
46	23,3	23,4	23,5	23,5	23,6	23,6	23,7	23,8	23,9	24,0	24,0	24,1	24,1	24,2	24,2
47	41,0	41,2	41,2	41,3	41,3	41,2	41,6	41,8	41,9	42,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,0
48	56,1	56,1	56,2	56,2	56,2	56,3	56,2	56,2	56,2	56,3	56,3	56,3	56,4	56,4	56,4
49	28,3	28,9	29,4	29,9	30,5	31,1	27,2	27,7	28,2	28,7	29,2	29,8	36,4	30,9	31,5
50	40,9	41,8	42,8	43,8	44,8	45,8	39,0	39,9	40,8	41,8	42,7	43,7	44,7	45,7	46,8
51	32,6	32,8	33,0	33,2	33,4	33,5	32,2	32,5	32,7	32,9	33,1	33,3	33,5	33,7	33,8
52	37,0	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,0	37,0	37,1	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6
53	37,4	37,5	37,5	37,6	37,7	37,7	37,5	37,5	37,5	37,6	37,6	37,7	37,8	37,9	37,9
54	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2
55	30,3	30,6	30,9	31,2	31,4	31,7	30,6	31,0	31,3	31,7	32,0	32,2	32,5	32,7	32,9
56	37,0	37,9	38,8	39,7	40,5	41,4	35,4	36,2	37,1	37,9	38,8	39,7	40,6	41,5	42,4
57	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,6	13,1	13,3	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,9	13,9
58	31,9	32,0	32,0	32,1	32,1	32,1	32,9	33,0	33,1	33,2	33,2	33,3	33,3	33,3	33,3
59	80,5	83,4	86,4	89,4	92,4	95,5	77,1	79,9	82,7	85,6	88,6	91,6	94,6	97,7	100,9
61	45,7	45,5	45,4	45,3	45,1	45,0	46,7	46,5	46,3	46,1	46,0	45,9	45,8	45,7	45,6
62	31,7	31,6	31,6	31,6	31,6	31,5	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,7	31,7	31,7	31,6
63	23,1	23,1	23,2	23,2	23,2	23,3	23,0	23,1	23,1	23,1	23,2	23,2	23,2	23,3	23,3

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 58/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	124						128					132			136
19	120	124	128	132	136	140	124	128	132	136	152	120	140	148	136
2	130,0	130,0	130,0	130,1	130,1	130,1	130,2	130,2	130,2	130,3	130,3	130,4	130,5	130,5	130,7
3	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,0	131,3	131,3	131,3	131,3	131,2	131,5	131,5	131,4	131,7
4	135,6	135,6	135,6	135,7	135,7	135,7	135,7	135,8	135,8	135,8	136,0	135,8	136,0	136,0	136,1
5	130,9	131,0	131,1	131,1	131,2	131,3	131,1	131,2	131,3	131,4	131,8	131,3	131,7	131,9	131,7
6	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,6	112,2	112,2	112,2	112,3	112,7	112,0	112,1	112,3	111,8
7	99,7	99,9	100,1	100,3	100,4	100,6	99,9	100,1	100,2	100,4	101,2	99,7	100,6	100,9	100,4
8	90,4	90,6	90,7	90,8	91,0	91,1	90,3	90,5	90,6	90,8	91,5	90,0	90,7	91,0	90,2
9	43,8	43,8	43,7	43,6	43,6	43,5	43,9	43,8	43,8	43,7	43,2	44,0	43,7	43,5	44,0
10	136,7	136,7	136,8	136,8	136,9	137,0	136,9	136,9	137,0	137,1	137,4	137,0	137,3	137,5	137,4
11	118,2	118,3	118,4	118,5	118,6	118,8	118,2	118,2	118,4	118,6	119,4	118,1	118,6	119,0	118,4
12	70,6	70,4	70,3	70,2	70,0	69,9	70,6	70,5	70,4	70,2	70,0	71,0	70,4	70,2	70,7
13	41,4	41,5	41,6	41,6	41,6	41,5	42,1	42,2	42,2	42,2	41,7	42,7	42,9	42,6	43,6
14	110,5	110,9	111,2	111,4	111,7	111,9	113,3	113,7	113,9	114,2	114,6	115,5	116,8	117,0	119,1
15	127,5	127,7	127,9	128,0	128,1	128,1	131,4	131,6	131,7	131,8	131,6	134,9	135,5	135,4	139,2
17	107,6	108,3	109,0	109,7	110,3	111,0	111,8	112,4	113,1	113,8	116,4	114,6	118,0	119,3	121,1
18	106,0	107,4	108,8	110,0	111,1	112,1	111,5	112,9	114,1	115,2	118,6	114,4	120,5	122,2	124,1
20	115,5	118,9	122,3	125,7	129,1	132,5	119,3	122,7	126,1	129,5	143,4	116,4	133,4	140,3	130,4
21	62,2	63,8	65,5	67,1	68,7	70,2	62,9	64,5	66,2	67,7	73,8	60,2	68,2	71,3	65,4
22	39,9	40,7	41,4	42,2	42,9	43,7	40,6	41,4	42,2	42,9	45,9	39,8	43,7	45,1	42,9
23	39,1	39,9	40,6	41,4	42,2	43,0	39,8	40,6	41,4	42,1	45,3	39,0	42,9	44,4	42,0
24	24,1	24,5	24,9	25,4	25,8	26,3	24,5	24,9	25,4	25,8	27,6	24,1	26,2	27,2	25,8
25	101,6	101,9	102,3	102,6	103,0	103,4	101,6	101,9	102,3	102,6	104,2	100,8	102,6	103,4	101,8
26	100,6	100,9	101,1	101,4	101,5	101,8	100,7	101,0	101,2	101,4	102,2	100,3	101,4	101,8	101,0
27	70,4	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	69,8	69,7	69,7	69,7	70,0	69,2	69,1	69,3	68,4
28	37,1	37,6	38,0	38,4	38,8	39,1	38,0	38,5	38,9	39,2	40,2	38,0	40,0	40,5	40,1
29	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,4	18,8	18,8	18,9
30	23,8	23,9	23,9	24,0	24,0	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1	23,9	24,2	24,3	24,2	24,5
31	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,4	13,5	13,5	13,5	13,6	13,4	13,6	13,6	13,5
32	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,5	45,5	45,5	45,6

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158														
16	124						128					132			136
19	120	124	128	132	136	140	124	128	132	136	132	120	140	148	136
33	68,4	68,4	68,5	68,5	68,5	68,5	68,6	68,6	68,6	68,7	68,7	68,7	68,8	68,8	68,9
34	27,5	27,6	27,7	27,8	27,9	27,9	28,0	28,1	28,2	28,3	28,5	28,4	28,8	28,9	29,3
35	42,2	42,2	42,3	42,3	42,2	42,1	43,3	43,3	43,3	43,3	42,7	44,3	44,3	44,0	45,6
36	57,1	56,9	56,7	56,5	56,3	56,1	57,7	57,6	57,4	57,2	56,4	58,8	57,9	57,5	59,0
37	32,7	32,8	32,8	32,7	32,6	32,5	33,5	33,5	33,4	33,4	32,6	34,2	34,0	33,8	34,9
38	35,5	35,6	35,7	35,8	35,8	35,7	36,2	36,3	36,4	36,4	36,0	36,8	37,0	36,9	37,8
39	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,7	19,7	19,9
40	40,5	40,4	40,3	40,2	40,0	39,9	40,7	40,6	40,5	40,4	39,9	41,1	40,6	40,4	41,1
41	45,8	45,7	45,6	45,5	45,4	45,3	46,2	46,1	46,0	46,0	45,6	46,8	46,4	46,2	47,0
43	44,4	44,2	44,1	43,9	43,8	43,6	44,7	44,6	44,4	44,3	43,6	45,4	44,6	44,3	45,3
44	91,3	91,0	90,7	90,4	90,1	89,9	92,1	91,8	91,5	91,3	90,4	93,5	92,1	91,7	93,5
45	39,2	39,3	39,5	39,6	39,7	39,9	39,9	40,1	40,2	40,3	40,8	40,4	41,1	41,3	41,5
46	24,6	24,6	24,7	24,8	24,8	24,8	25,3	25,3	25,4	25,4	25,5	25,8	26,1	26,1	26,7
47	42,9	43,0	43,0	43,0	43,0	42,9	43,9	44,0	44,0	43,9	43,4	44,8	44,8	44,5	45,9
48	56,4	56,4	56,5	56,5	56,5	56,5	56,6	56,6	56,6	56,6	56,7	56,6	56,8	56,8	56,9
49	28,5	29,1	29,6	30,2	30,8	31,4	28,9	29,4	30,0	30,6	33,0	28,2	31,0	32,2	30,2
50	41,7	42,6	43,6	44,6	45,6	46,7	42,5	43,5	44,5	45,5	49,8	41,4	46,4	48,5	45,2
51	33,0	33,2	33,4	33,6	33,8	34,0	33,4	33,6	33,8	33,9	34,5	33,3	34,2	34,5	34,2
52	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,4	37,4	37,5	37,6	38,1	37,3	37,8	38,0	37,7
53	37,7	37,8	37,8	37,9	38,0	38,1	37,9	37,9	38,0	38,1	38,5	37,9	38,3	38,4	38,2
54	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,4	12,8	12,8	12,7	12,7	12,4	13,0	12,9	12,8	13,2
55	32,8	33,1	33,3	33,6	33,8	34,0	34,2	34,5	34,8	35,0	35,6	35,2	36,4	36,8	37,6
56	38,0	38,9	39,7	40,6	41,5	42,4	38,9	39,8	40,6	41,5	45,1	38,0	42,4	44,2	41,5
57	13,9	14,0	14,1	14,2	14,2	14,3	14,4	14,5	14,5	14,6	14,5	14,6	14,9	14,9	15,3
58	34,4	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	35,7	35,8	35,8	35,8	35,7	37,0	37,1	37,0	38,4
59	87,9	90,9	93,9	96,9	100,0	103,2	93,2	96,2	99,3	102,4	115,3	92,8	108,0	114,5	107,5
61	46,7	46,6	46,5	46,3	46,3	46,2	47,2	47,0	46,9	46,8	46,6	47,9	47,3	47,2	47,9
62	31,9	31,9	31,8	31,8	31,8	31,8	32,0	31,9	31,9	31,9	31,7	32,1	31,9	31,9	32,1
63	23,1	23,2	23,2	23,3	23,3	23,3	23,2	23,2	23,3	23,3	23,4	23,2	23,3	23,4	23,3

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 60/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	158	164													
16	136	72	76		80					84					
19	146	92	92	100	84	88	92	96	100	88	92	96	100	104	112
2	130,7	133,6	133,6	133,7	133,6	133,6	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,8	133,8	133,8
3	131,7	135,2	135,2	135,2	135,1	135,1	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,1
4	136,2	139,0	139,2	139,2	139,3	139,3	139,3	139,4	139,4	139,5	139,5	139,5	139,5	139,5	139,5
5	132,0	133,9	134,0	134,1	134,0	134,1	135,1	134,1	134,2	134,2	134,2	134,2	134,3	134,4	134,5
6	112,1	120,1	120,0	119,6	120,5	120,3	120,0	119,8	119,6	120,2	120,0	119,7	119,6	119,4	119,1
7	100,9	102,7	102,7	103,0	102,4	102,5	102,7	102,9	103,0	102,5	102,7	102,9	103,0	103,2	103,5
8	90,8	92,4	92,8	92,9	93,0	93,1	93,1	93,1	93,2	93,4	93,4	93,4	93,5	93,5	93,7
9	43,7	45,6	45,5	45,6	45,3	45,4	45,4	45,5	45,5	45,3	45,4	45,4	45,5	45,5	45,5
10	137,7	140,2	140,4	140,3	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,6	140,6	140,6	140,6	140,6	140,6
11	118,7	123,8	123,8	123,7	124,1	123,9	123,8	123,7	123,7	123,9	123,8	123,7	123,6	123,6	123,6
12	70,4	73,6	73,7	73,1	74,5	74,1	73,8	73,5	73,3	74,3	74,0	73,7	73,4	73,2	72,7
13	43,3	34,0	34,2	35,1	33,4	34,0	34,5	34,9	35,3	34,2	34,7	35,2	35,6	35,9	36,5
14	119,6	75,4	77,8	79,1	78,7	79,5	80,2	80,8	81,5	81,9	82,6	83,3	83,9	84,5	85,5
15	139,2	78,7	82,2	83,1	84,4	85,0	85,6	86,1	86,6	88,5	89,1	89,6	90,0	90,5	91,2
17	123,0	66,8	68,8	70,4	69,4	70,2	71,0	71,3	72,5	72,5	73,3	74,0	74,8	75,6	77,0
18	126,8	59,8	60,8	65,1	57,4	59,8	62,1	64,3	66,4	61,3	63,6	65,8	67,9	69,9	73,5
20	140,8	90,7	90,7	97,1	84,5	87,6	90,8	94,0	97,2	87,7	90,9	94,1	97,3	100,5	107,1
21	70,1	49,5	50,4	54,1	47,6	49,3	51,2	53,0	54,9	50,0	51,9	53,7	55,5	57,3	60,8
22	45,1	34,4	34,5	36,1	32,9	33,7	34,5	35,3	36,1	33,8	34,6	35,4	36,2	37,0	38,6
23	44,3	32,6	32,9	34,4	31,6	32,3	33,1	33,9	34,6	32,5	33,3	34,1	34,8	35,6	37,1
24	27,1	21,8	21,8	22,5	21,1	21,4	21,8	22,1	22,5	21,4	21,8	22,1	22,5	22,9	23,7
25	102,9	104,7	105,0	105,4	104,7	104,9	105,1	105,4	105,6	105,0	105,3	105,5	105,7	106,0	106,5
26	101,6	103,0	103,1	103,7	102,6	102,9	103,2	103,5	103,8	103,0	103,3	103,6	103,9	104,2	104,7
27	68,6	76,0	76,4	75,9	77,3	77,0	76,7	76,4	76,2	77,2	76,9	76,7	76,4	76,2	75,9
28	40,9	23,2	24,1	25,6	23,3	24,2	25,0	25,8	26,5	25,0	25,8	26,6	27,4	28,1	29,3
29	19,0	15,3	15,4	15,8	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	15,4	15,6	15,8	16,0	16,2	16,5
30	24,4	21,7	21,7	22,1	21,2	21,4	21,7	21,9	22,1	21,5	21,7	22,0	22,2	22,4	22,7
31	13,6	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3
32	45,6	43,5	43,8	43,9	44,1	44,1	44,1	44,2	44,2	44,4	44,4	44,5	44,5	44,5	44,5

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 61/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	164															
15	88									92						
19	84	88	92	96	100	104	108	112	116	88	92	96	100	104	108	
33	67,9	68,0	68,1	68,1	68,2	68,3	68,3	68,4	68,5	68,3	68,4	68,4	68,5	68,6	68,6	
34	24,0	24,2	24,4	24,6	24,7	24,9	25,1	25,2	25,3	24,3	24,5	24,7	24,9	25,0	25,2	
35	32,5	32,9	33,3	33,6	34,0	34,2	34,5	34,7	34,8	33,5	33,9	34,3	34,6	34,8	35,1	
36	51,9	51,8	51,7	51,6	51,5	51,3	51,2	51,0	50,9	52,6	52,5	52,4	52,3	52,1	52,0	
37	26,5	26,9	27,2	27,6	27,8	28,1	28,2	28,4	28,5	27,2	27,6	27,9	28,2	28,4	28,6	
38	28,8	29,4	29,8	30,3	30,6	31,0	31,3	31,5	31,8	29,6	30,1	30,5	30,9	31,2	31,5	
39	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,5	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	
40	40,5	40,4	40,3	40,2	40,2	40,1	40,0	39,9	39,8	40,5	40,4	40,4	40,3	40,2	40,1	
41	43,1	43,0	43,0	42,9	42,8	42,8	42,7	42,6	42,5	43,4	43,4	43,3	43,2	43,2	43,1	
43	43,3	43,2	43,0	42,9	42,8	42,6	42,5	42,3	42,2	43,5	43,4	43,2	43,1	42,9	42,8	
44	87,1	86,7	86,3	85,9	85,5	85,1	84,7	84,4	84,1	87,8	87,3	86,9	86,5	86,2	85,8	
45	32,6	32,7	32,9	33,0	33,2	33,3	33,5	33,6	33,8	33,4	33,5	33,7	33,8	34,0	34,1	
46	18,5	18,6	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,1	19,2	19,4	19,5	19,7	19,8	
47	33,4	33,8	34,2	34,6	34,9	35,1	35,4	35,6	35,7	34,5	34,9	35,2	35,6	35,8	36,1	
48	55,0	55,1	55,1	55,2	55,2	55,3	55,3	55,4	55,4	55,2	55,3	55,4	55,4	55,5	55,5	
49	25,8	26,2	26,7	27,1	27,6	28,0	28,5	29,0	29,5	26,2	26,7	27,1	27,6	28,0	28,5	
50	34,4	35,2	36,0	36,8	37,7	38,5	39,4	40,3	41,2	35,3	36,1	36,9	37,8	38,6	39,5	
51	30,5	30,8	31,1	31,4	31,6	31,9	32,1	32,4	32,6	30,9	31,2	31,4	31,7	31,9	32,2	
52	36,5	36,5	36,4	36,4	36,5	36,5	36,5	36,6	36,6	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	
53	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,7	36,7	36,7	36,8	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	37,0	
54	10,9	11,1	11,1	11,2	11,3	11,4	11,4	11,4	11,5	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,4	
55	21,6	22,1	22,6	23,1	23,5	24,0	24,3	24,7	25,1	22,7	23,1	23,6	24,0	24,5	24,9	
56	30,2	31,0	31,9	32,7	33,5	34,4	35,2	36,1	36,9	31,1	32,0	32,8	33,6	34,5	35,3	
57	9,0	9,3	9,6	9,9	10,1	10,4	10,6	10,7	10,9	9,6	9,9	10,2	10,4	10,6	10,8	
58	23,4	22,5	23,7	23,9	24,0	24,1	24,2	24,3	24,4	24,5	24,7	24,8	25,0	25,1	25,2	
59	49,0	51,5	54,1	56,6	59,3	62,0	64,7	67,5	70,4	53,0	55,6	58,2	60,8	63,5	66,3	
61	43,8	43,5	43,2	43,0	42,7	42,5	42,3	42,1	41,9	44,3	44,0	43,7	43,5	43,2	43,0	
62	31,4	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	
63	23,2	23,3	23,4	23,4	23,5	23,5	23,6	23,6	23,7	23,3	23,4	23,5	23,5	23,6	23,6	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 62/93

Продолжение табл. 4

| Номера размерных признаков | Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см | | |

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	104									92						
16	88															
19	84	88	92	96	100	104	108	112	116	88	92	96	100	104	108	
2	133,7	133,7	133,8	133,8	133,8	133,9	133,9	133,9	134,0	133,8	133,9	133,9	133,9	134,0	134,0	
3	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,3	135,3	135,3	135,3	
4	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,8	139,8	139,8	139,8	
5	134,3	134,3	134,3	134,4	134,4	134,5	134,6	134,6	134,7	134,4	134,5	134,5	134,6	134,6	134,7	
6	120,4	120,2	119,9	119,7	119,6	119,3	119,2	119,0	119,0	120,1	119,8	119,6	119,4	119,2	119,1	
7	102,4	102,5	102,7	102,9	103,0	103,2	103,4	103,5	103,7	102,5	102,7	102,9	103,0	103,2	103,4	
8	93,6	93,6	93,6	93,7	93,7	93,8	93,9	93,9	94,0	93,8	93,8	93,9	93,9	94,9	94,1	
9	45,2	45,2	45,3	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,2	45,3	45,3	45,4	45,4	45,4	
10	140,8	140,8	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,9	140,8	140,9	140,8	140,8	140,9	
11	124,1	123,9	123,8	123,7	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	123,9	123,8	123,7	123,6	123,6	123,5	
12	74,8	74,4	74,1	73,8	73,6	73,3	73,1	72,9	72,6	74,6	74,3	74,0	73,7	73,5	73,2	
13	34,0	34,6	35,0	35,5	35,9	36,3	36,6	36,8	37,0	34,9	35,4	35,8	36,2	36,6	36,9	
14	83,5	84,3	85,0	85,7	86,3	86,9	87,4	87,9	88,4	86,7	87,4	88,1	88,7	89,5	89,9	
15	91,4	92,0	92,5	93,1	93,6	93,9	94,3	94,7	95,0	95,5	96,0	96,6	97,0	97,5	97,8	
17	74,1	74,9	75,7	76,4	77,2	77,9	78,7	79,4	80,1	77,4	78,2	78,9	79,7	80,4	81,2	
18	60,7	63,1	65,4	67,6	69,7	71,6	73,5	75,3	76,9	65,1	67,4	69,6	71,6	73,6	75,5	
20	84,7	87,9	91,0	94,2	97,4	100,6	103,9	107,2	110,5	88,0	91,2	94,4	97,6	100,8	104,1	
21	48,6	50,5	52,4	54,2	56,0	57,8	59,6	61,3	63,0	50,8	52,7	54,5	56,4	58,2	59,9	
22	33,0	33,9	34,7	35,5	36,3	37,1	37,9	38,6	39,4	33,9	34,7	35,5	36,3	37,1	37,9	
23	32,0	32,7	33,5	34,2	35,0	35,8	36,5	37,3	38,1	32,9	33,6	34,4	35,2	35,9	36,7	
24	21,0	21,4	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,6	24,1	24,4	21,7	22,1	22,5	22,9	23,2	
25	104,9	105,1	105,3	105,6	105,8	106,1	106,3	106,6	106,9	105,2	105,4	105,6	105,9	106,1	106,4	
26	102,7	103,0	103,7	103,7	103,9	104,2	104,5	104,8	105,0	103,6	103,4	103,7	104,0	104,3	104,5	
27	77,7	77,4	77,1	76,8	76,6	76,4	76,2	76,0	75,9	77,4	77,2	76,9	76,7	76,4	76,3	
28	24,9	25,8	26,6	27,4	28,2	28,9	29,5	30,1	30,7	26,6	27,4	28,2	28,9	29,6	30,3	
29	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	15,6	15,8	16,1	16,2	16,4	16,6	
30	21,2	21,5	21,8	22,0	22,2	22,4	22,6	22,7	22,8	21,6	21,8	22,1	22,3	22,5	22,6	
31	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	
32	44,7	44,7	44,7	44,7	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,1	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 64/93

Продолжение табл. 4

| Номера размерных признаков | 1 | | | 84 | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	164														
16	92		96									100			
19	112	116	92	96	100	104	108	112	116	120	124	96	100	104	108
33	68,7	68,7	68,6	68,7	68,8	68,9	68,9	69,0	69,0	69,1	69,1	69,0	69,1	69,1	69,2
34	25,3	25,4	24,7	24,9	25,0	25,2	25,4	25,5	25,6	25,7	25,8	25,1	25,2	25,4	25,6
35	35,3	35,4	34,6	34,9	35,2	35,5	35,7	35,9	36,1	36,2	36,3	35,6	35,9	36,2	36,4
36	51,8	51,7	53,3	53,2	53,1	52,9	52,8	52,6	52,5	52,3	52,2	54,0	53,9	53,7	53,6
37	28,7	28,8	28,0	28,3	28,5	28,8	28,9	29,1	29,2	29,3	29,3	28,7	28,9	29,2	29,4
38	31,8	32,0	30,4	30,8	31,2	31,5	31,8	32,1	32,3	32,5	32,6	31,1	31,5	31,9	32,2
39	17,9	17,9	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	17,9	17,9	18,0	18,1
40	40,0	39,9	40,6	40,5	40,4	40,3	40,2	40,1	40,0	40,0	39,9	40,6	40,6	40,5	40,4
41	43,0	43,0	43,8	43,7	43,7	43,6	43,5	43,5	43,4	43,3	43,2	44,2	44,1	44,0	44,0
43	42,7	42,5	43,7	43,5	43,4	43,3	43,1	43,0	42,8	42,7	42,5	43,9	43,8	43,6	43,5
44	85,4	85,1	88,4	88,0	87,6	87,2	86,9	86,5	86,2	85,9	85,6	89,1	88,7	88,3	87,9
45	34,3	34,4	34,2	34,3	34,5	34,6	34,8	34,9	35,1	35,2	35,4	35,0	35,1	35,3	35,4
46	19,9	20,0	19,7	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,3	20,5	20,6	20,7
47	36,2	36,4	35,6	36,0	36,3	36,5	36,8	36,9	37,1	37,2	37,3	36,7	37,0	37,3	37,5
48	55,5	55,6	55,5	55,5	55,6	55,6	55,7	55,7	55,8	55,8	55,8	55,7	55,8	55,8	55,9
49	29,0	29,5	26,6	27,1	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	27,0	27,5	27,9	28,4
50	40,4	41,3	36,2	37,0	37,9	38,7	39,6	40,5	41,4	42,4	43,3	37,1	37,9	38,8	39,7
51	32,4	32,7	31,2	31,5	31,8	32,0	32,3	32,5	32,7	32,9	33,1	31,6	31,8	32,1	32,3
52	36,8	36,8	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	37,0	37,0	37,1	37,2	37,1	37,1	37,1	37,1
53	37,0	37,0	37,1	37,1	37,1	37,2	37,2	37,2	37,3	37,3	37,4	37,3	37,4	37,4	37,4
54	11,5	11,5	11,2	11,3	11,4	11,5	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,4	11,5	11,5	11,6
55	25,2	25,6	23,7	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,1	26,5	26,8	24,8	25,3	25,7	26,1
56	36,2	37,0	32,1	32,9	33,7	34,6	35,4	36,3	37,1	38,0	38,9	33,0	33,8	34,7	35,5
57	11,0	11,2	10,2	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11,7	10,8	11,0	11,2	11,4
58	25,3	25,4	25,7	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4	26,5	26,9	27,0	27,1	27,2
59	69,1	71,9	57,2	59,8	62,4	65,1	67,9	70,7	73,5	76,4	79,4	61,5	64,1	66,8	69,6
61	42,8	42,6	44,7	44,4	44,2	44,0	43,7	43,5	43,4	43,2	43,1	45,2	44,9	44,7	44,5
62	31,7	31,7	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	32,1	32,1	32,1	32,1
64	23,7	23,7	23,4	23,5	23,5	23,6	23,6	23,7	23,7	23,8	23,8	23,5	23,6	23,6	23,7

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 66/93

Продолжение табл. 4

| Номера размерных признаков | Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	164														
16	100				104									108	
19	112	116	120	124	92	100	104	108	112	116	120	124	128	104	108
33	69,2	69,3	69,3	69,4	69,1	69,3	69,4	69,4	69,5	69,5	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
34	25,7	25,8	25,9	26,0	25,1	25,5	25,6	25,8	25,9	26,0	26,2	26,3	26,4	25,9	26,1
35	36,6	36,8	36,9	37,0	36,0	36,7	37,0	37,2	37,4	37,6	37,7	37,7	37,8	37,8	38,0
36	53,4	53,3	53,1	53,0	54,9	54,7	54,6	54,4	54,3	54,1	53,9	53,8	53,6	55,4	55,2
37	29,5	29,6	29,7	29,7	28,8	29,4	29,6	29,8	30,0	30,1	30,2	30,2	30,2	30,1	30,3
38	32,4	32,7	32,8	33,0	31,1	31,9	32,3	32,6	32,8	33,0	33,2	33,3	33,4	32,7	33,0
39	18,1	18,2	18,2	18,3	17,9	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,3	18,4
40	40,3	40,2	40,1	40,0	40,9	40,7	40,7	40,6	40,5	40,4	40,3	40,2	40,1	40,9	40,8
41	43,9	43,8	43,7	43,7	44,7	44,6	44,5	44,4	44,3	44,3	44,2	44,1	44,0	45,0	44,9
43	43,3	43,2	43,0	42,9	44,4	44,1	44,0	43,9	43,7	43,6	43,4	43,3	43,1	44,4	44,2
44	87,6	87,3	86,9	86,6	90,5	89,7	89,4	89,0	88,7	88,3	88,0	87,7	87,4	90,5	90,1
45	35,6	35,7	35,9	36,0	35,5	35,8	35,9	36,1	36,2	36,4	36,5	36,6	36,8	36,6	36,7
46	20,8	20,9	21,0	21,1	20,7	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,6	21,8
47	37,7	37,8	37,9	38,0	37,1	37,7	38,0	38,2	38,4	38,6	38,7	38,8	38,8	38,8	39,0
48	55,9	55,9	56,0	56,0	55,8	55,9	56,0	56,0	56,1	56,1	56,1	56,2	56,2	56,1	56,2
49	28,9	29,4	29,9	30,5	26,5	27,4	27,9	28,4	28,8	29,4	29,9	30,4	31,0	27,8	28,3
50	40,6	41,5	42,4	43,4	36,3	38,0	38,8	39,7	40,6	41,5	42,5	43,4	44,4	38,9	39,7
51	32,6	32,8	33,0	33,2	31,4	31,9	32,3	32,4	32,7	32,9	33,1	33,3	33,5	32,3	32,5
52	37,2	37,2	37,3	37,4	37,2	37,3	37,3	37,3	37,4	37,4	37,5	37,5	37,6	37,4	37,5
53	37,5	37,5	37,6	37,6	37,5	37,6	37,6	37,6	37,7	37,7	37,8	37,8	37,9	37,8	37,8
54	11,6	11,7	11,7	11,7	11,4	11,6	11,6	11,7	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
55	26,5	26,8	27,1	27,4	25,1	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	27,9	28,2	28,4	27,2	27,6
56	36,4	37,2	38,1	39,0	32,2	33,9	34,8	35,6	36,5	37,3	38,2	39,1	39,9	34,8	35,7
57	11,6	11,8	11,9	12,0	10,8	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,2	12,3	12,4	11,8	12,0
58	27,3	27,4	27,5	27,5	27,8	28,1	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6	28,6	29,3	29,4
59	72,4	75,2	78,1	81,1	60,7	65,9	68,6	71,4	74,2	77,0	79,9	82,9	85,9	70,5	73,2
61	44,3	44,1	43,9	43,8	46,1	45,6	45,4	45,2	45,0	44,8	44,6	44,5	44,3	46,0	45,8
62	32,1	32,1	32,1	32,1	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,2	32,2	32,5	32,5
63	23,7	23,7	23,8	23,8	23,5	23,6	23,6	23,7	23,7	23,8	23,8	23,8	23,9	23,7	23,7

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 68/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см													
1	164													
16	108						112							
19	112	116	120	124	128	132	108	112	116	120	124	128	132	136
2	134,4	134,5	134,5	134,5	134,5	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,7	134,7	134,7	134,7
3	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	135,8	135,8	135,8	135,8	135,7	135,7	135,7	135,7
4	140,4	140,4	140,4	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,6	140,6	140,6	140,6	140,7
5	135,2	135,3	135,3	135,5	135,5	135,6	135,3	135,4	135,5	135,5	135,6	135,7	135,8	135,8
6	118,5	118,4	118,4	118,3	118,3	118,3	118,5	118,3	118,2	118,2	118,2	118,1	118,1	118,2
7	103,6	103,7	103,9	104,1	104,3	104,5	103,4	103,6	103,7	103,9	104,1	104,3	104,5	104,6
8	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	95,1	94,4	94,4	94,5	94,7	94,8	94,9	95,1	95,2
9	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3	45,2	45,5	45,5	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3	45,2
10	141,4	141,5	141,5	141,5	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,7	141,7	141,8	141,8	141,9
11	123,4	123,4	123,5	123,5	123,6	123,7	123,3	123,3	123,4	123,4	123,5	123,6	123,7	123,8
12	73,7	73,5	73,3	73,1	73,0	72,8	74,0	73,8	73,6	73,4	73,3	73,1	73,0	72,9
13	38,9	39,1	39,3	39,4	39,5	39,5	39,2	39,4	39,6	39,8	39,9	40,0	40,0	40,0
14	100,1	100,6	101,0	101,4	101,7	101,9	102,1	102,6	103,1	103,5	103,8	104,1	104,4	104,6
15	112,4	112,7	112,9	113,2	113,3	113,4	115,7	116,0	116,3	116,7	116,8	116,9	117,1	117,1
17	93,0	93,7	94,4	95,1	95,8	96,5	95,3	96,0	96,7	97,4	98,1	98,8	99,5	100,2
18	87,5	89,2	90,7	92,2	93,5	94,7	88,9	90,7	92,3	93,9	95,3	96,6	97,7	99,0
20	108,2	111,5	114,9	118,2	121,6	125,0	105,2	108,5	111,8	115,2	118,5	121,9	125,3	128,7
21	61,6	63,4	65,1	66,7	68,4	70,0	59,6	61,3	63,0	64,7	66,4	68,0	69,6	71,2
22	38,8	39,6	40,4	41,2	41,9	42,7	38,1	38,9	39,6	40,4	41,2	41,9	42,7	43,5
23	37,9	38,7	39,4	40,2	41,0	41,7	37,2	37,9	38,7	39,5	40,2	41,0	41,8	42,6
24	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,7	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,7	26,1
25	106,4	106,7	107,0	107,3	107,6	108,0	105,9	106,2	106,5	106,8	107,1	107,4	107,8	108,2
26	104,7	105,0	105,2	105,5	105,7	105,9	104,4	104,6	104,9	105,1	105,4	105,6	105,9	106,1
27	75,7	75,6	75,5	75,4	75,4	75,4	75,6	75,5	75,3	75,2	75,1	75,1	75,1	75,1
28	33,6	34,2	34,7	35,2	35,6	36,0	33,6	34,2	34,8	35,3	35,8	36,4	36,6	37,0
29	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0
30	23,2	23,3	23,4	23,4	23,5	23,5	23,1	23,3	23,4	23,5	23,6	23,6	23,5	23,6
31	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7
32	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,1	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см													
1	164													
16	108						112							
19	112	116	120	124	128	132	108	112	116	120	124	128	132	136
33	69,7	69,7	69,8	69,8	69,9	69,9	69,8	69,9	70,0	70,0	70,0	70,1	70,1	70,1
34	26,2	23,3	26,4	26,5	26,6	26,7	26,4	26,5	26,6	26,7	26,8	26,9	27,0	27,1
35	38,2	38,4	38,5	38,6	38,6	38,6	38,9	39,1	39,2	39,4	39,4	39,5	39,5	39,4
36	55,1	54,9	54,8	54,6	54,4	54,2	56,1	55,9	55,8	55,6	55,4	55,3	55,1	54,9
37	30,5	30,6	30,7	30,7	30,7	30,6	30,9	31,0	31,1	31,2	31,2	31,2	31,2	31,1
38	33,2	33,5	33,6	33,8	33,9	33,9	33,4	33,7	33,9	34,1	34,2	34,3	34,4	34,4
39	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9
40	40,7	40,6	40,5	40,4	40,3	40,2	41,0	40,9	40,8	40,7	40,6	40,5	40,4	40,3
41	44,8	44,7	44,7	44,6	44,5	44,4	45,4	45,3	45,2	45,1	45,1	45,0	44,9	44,8
43	44,1	44,0	43,8	43,7	43,5	43,4	44,7	44,5	44,4	44,2	44,1	43,9	43,8	43,6
44	89,7	89,4	89,1	88,8	88,5	88,3	91,2	90,8	90,5	90,2	89,9	89,6	89,3	89,1
45	36,8	37,0	37,1	37,3	37,4	37,5	37,3	37,5	37,6	37,8	37,9	38,0	38,2	38,3
46	21,9	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7	22,7	22,8	22,8
47	39,2	39,4	39,5	39,6	39,6	39,6	39,8	40,0	40,2	40,3	40,4	40,4	40,4	40,4
48	56,2	56,3	56,3	56,3	56,3	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,5	56,5	56,5	56,5
49	28,8	29,3	29,8	30,3	30,9	31,4	28,2	28,7	29,2	29,7	30,2	30,8	31,3	31,9
50	40,6	41,6	42,5	43,4	44,4	45,4	39,7	40,6	41,5	42,5	43,4	44,4	45,4	46,4
51	32,8	33,0	33,2	33,4	33,6	33,8	32,6	32,9	33,1	33,3	33,5	33,7	33,9	34,1
52	37,5	37,6	37,6	37,7	37,8	37,9	37,6	37,6	37,7	37,8	37,8	37,9	38,0	38,1
53	37,9	37,9	38,0	38,0	38,1	38,1	38,0	38,0	38,1	38,1	38,2	38,2	38,3	38,4
54	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,0	12,0	12,0	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0
55	28,0	28,3	28,7	29,0	29,2	29,5	28,5	28,9	29,2	29,6	29,8	30,1	30,4	30,6
56	36,5	37,4	38,3	39,1	40,0	40,9	35,7	36,6	37,5	38,3	39,2	40,1	41,0	41,8
57	12,2	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,4	12,5	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,1
58	29,5	29,6	29,7	29,7	29,8	29,8	30,6	30,7	30,7	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9
59	76,0	78,9	81,8	84,8	87,8	90,8	75,2	78,0	80,9	83,8	86,7	89,7	92,8	95,9
61	45,6	45,4	45,3	45,1	45,0	44,9	46,5	46,3	46,1	45,9	45,8	45,7	45,5	45,4
62	32,5	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,5	32,5	32,5
63	23,7	23,8	23,8	23,9	23,9	23,9	23,7	23,8	23,8	23,8	23,9	23,9	24,0	24,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 70/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	104														
16	116								120					124	
19	104	112	116	120	124	128	132	136	116	120	124	128	132	124	128
2	134,7	134,7	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,9	134,9	134,9	135,0	135,0	135,0	135,1	135,2
3	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	136,1	136,1	136,1	136,1	136,0	136,3	136,2
4	140,6	140,6	140,7	140,7	140,7	140,7	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,9	140,9	141,0	141,0
5	135,4	135,5	135,6	135,7	135,7	135,8	135,9	136,0	135,8	135,8	135,9	136,0	136,0	136,1	136,1
6	118,4	118,2	118,1	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	117,9	117,8	117,8	117,8	117,8	117,6	117,6
7	103,2	103,6	103,7	103,9	104,1	104,3	104,4	104,6	103,7	103,9	104,1	104,3	104,4	104,1	104,3
8	94,2	94,4	94,5	94,6	94,7	94,8	95,0	95,1	94,4	94,5	94,6	94,7	94,9	94,4	94,6
9	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	45,4	45,3	45,3	45,6	45,6	45,5	45,5	45,4	45,6	45,6
10	141,7	141,8	141,8	141,8	141,9	141,9	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0	142,1	142,1	142,2	142,2
11	123,3	123,3	123,3	123,3	123,4	123,5	123,6	123,8	123,2	123,3	123,3	123,4	123,5	123,3	123,4
12	74,5	74,0	73,8	73,6	73,5	73,3	73,2	73,1	74,0	73,8	73,6	73,5	73,4	73,8	73,7
13	39,4	40,0	40,2	40,4	40,5	40,6	40,6	40,6	40,8	41,0	41,1	41,2	41,2	41,7	41,8
14	104,0	105,1	105,5	105,9	106,3	106,6	106,9	107,1	108,0	108,4	108,8	109,1	109,3	111,2	111,6
15	118,9	119,7	119,9	120,2	120,4	120,6	120,7	120,7	123,6	123,8	124,1	124,2	124,3	127,7	127,9
17	97,7	99,1	99,8	100,6	101,3	102,0	102,6	103,3	103,1	103,8	104,5	105,2	105,9	107,9	108,6
18	90,4	94,1	95,7	97,3	98,7	100,0	101,3	102,4	99,3	100,9	102,3	103,7	104,9	106,2	107,5
20	102,3	108,8	112,1	115,5	118,8	122,2	125,6	129,0	112,5	115,8	119,2	122,6	126,0	119,6	122,9
21	57,3	60,8	62,5	64,2	65,9	67,5	69,1	70,7	61,9	63,5	65,2	66,8	68,5	64,4	66,1
22	37,3	38,9	39,6	40,4	41,2	42,0	42,7	43,5	39,6	40,4	41,2	42,0	42,7	41,2	41,9
23	36,4	38,0	38,7	39,5	40,3	41,0	41,8	42,6	38,7	39,5	40,3	41,0	41,8	40,3	41,0
24	22,8	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,7	26,1	23,9	24,4	24,8	25,2	25,8	24,8	25,2
25	105,4	106,0	106,2	106,6	106,9	107,2	107,6	107,9	106,0	106,3	106,6	106,9	107,3	106,3	106,6
26	104,0	104,5	104,8	105,0	105,3	105,5	105,7	106,0	104,6	104,9	105,1	105,3	105,6	105,0	105,2
27	75,5	75,1	75,0	74,9	74,8	74,8	74,7	74,7	74,6	74,5	74,4	74,3	74,3	73,9	73,9
28	33,5	34,8	35,4	35,9	36,4	36,8	37,2	37,6	35,9	36,4	36,9	37,3	37,7	37,4	37,8
29	17,2	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3
30	23,1	23,4	23,5	23,6	23,7	23,8	23,8	23,8	23,7	23,8	23,9	23,9	23,9	24,0	24,1
31	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
32	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,4	46,3	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,6	46,6

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	104														
16	116								120					124	
19	104	112	116	120	124	128	132	136	116	120	124	128	132	124	128
33	70,0	70,1	70,1	70,2	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3	70,4	70,4	70,4	70,4	70,5	70,6
34	26,5	26,8	27,0	27,1	27,2	27,3	27,4	27,4	27,3	27,4	27,5	27,6	27,7	27,9	28,0
35	39,6	40,0	40,1	40,3	40,3	40,4	40,4	40,3	41,1	41,2	41,3	41,3	41,3	42,3	42,4
36	57,0	56,8	56,6	56,4	56,3	56,1	55,9	55,7	57,4	57,3	57,1	56,9	56,8	58,0	57,8
37	31,3	31,6	31,7	31,8	31,8	31,8	31,8	31,7	32,4	32,4	32,5	32,5	32,4	33,2	33,1
38	33,6	34,2	34,4	34,6	34,7	34,8	34,9	34,9	35,0	35,2	35,3	35,4	35,4	35,9	36,0
39	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,4	19,4
40	41,4	41,2	41,1	41,0	40,9	40,8	40,7	40,6	41,4	41,3	41,2	41,1	40,9	41,5	41,4
41	45,9	45,8	45,7	45,6	45,5	45,5	45,4	45,3	46,2	46,1	46,0	46,0	45,9	46,5	46,5
43	45,2	44,9	44,8	44,6	44,5	44,3	44,2	44,0	45,2	45,1	44,9	44,8	44,6	45,4	45,3
44	92,6	91,9	91,6	91,3	91,0	90,7	90,4	90,2	92,7	92,4	92,1	91,8	91,5	93,2	92,9
45	37,8	38,1	38,2	38,4	38,5	38,7	38,8	38,9	38,8	39,0	39,1	39,3	39,4	39,7	39,9
46	22,7	23,0	23,1	23,1	23,2	23,3	23,3	23,4	23,6	23,7	23,8	23,9	23,9	24,4	24,5
47	40,5	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,3	41,2	41,9	42,0	42,1	42,1	42,1	43,0	43,0
48	56,4	56,5	56,5	56,6	56,6	56,6	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,8	56,8	56,9	56,9
49	27,6	28,5	29,0	29,6	30,1	30,6	31,2	31,8	28,9	29,4	30,0	30,5	31,1	29,8	30,3
50	38,8	40,6	41,5	42,4	43,4	44,4	45,4	46,4	41,4	42,4	43,3	44,3	45,3	43,3	44,2
51	32,5	33,0	33,2	33,4	33,6	33,8	34,0	34,2	33,3	33,6	33,8	33,9	34,1	33,9	34,1
52	37,7	37,8	37,8	37,9	37,9	38,0	38,1	38,2	37,9	38,0	38,0	38,1	38,2	38,1	38,2
53	38,1	38,2	38,2	38,3	38,3	38,4	38,5	38,5	38,4	38,4	38,5	38,5	38,6	38,6	38,7
54	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,6	12,6
55	29,1	29,8	30,2	30,5	30,8	31,1	31,3	31,5	31,2	31,5	31,8	32,1	32,4	32,9	33,2
56	34,9	36,6	37,5	38,4	39,2	40,1	41,0	41,9	37,6	38,4	39,3	40,2	41,1	39,3	40,2
57	12,5	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4	13,4	13,5	13,3	13,5	13,6	13,7	13,7	13,9	14,0
58	31,6	31,8	31,9	32,0	32,0	32,1	32,1	32,1	33,1	33,2	33,2	33,3	33,3	34,5	34,5
59	74,6	80,1	83,0	85,9	88,8	91,8	94,9	98,0	85,2	88,1	91,0	94,0	97,1	93,3	96,3
61	47,3	46,9	46,7	46,6	46,4	46,3	46,2	46,1	47,3	47,2	47,0	46,9	46,8	47,6	47,5
62	32,8	32,8	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,6	32,9	32,9	32,8	32,8	32,8	33,0	32,9
63	23,7	23,8	23,8	23,9	23,9	23,9	24,0	24,0	23,8	23,9	23,9	24,0	24,0	23,9	24,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 72/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	164						170								
16	124		128		132	136	80	84				88			
19	132	136	128	144	132	132	92	92	96	100	104	88	92	96	100
2	135,2	135,2	135,4	135,4	135,6	135,8	138,8	138,8	138,9	138,9	138,9	138,9	138,9	138,9	139,0
3	136,2	136,4	136,4	136,4	136,7	136,9	140,3	140,3	140,3	140,3	140,3	140,4	140,4	140,4	140,4
4	141,0	141,0	141,1	141,2	141,3	141,3	144,7	144,8	144,8	144,9	144,8	144,9	145,0	145,0	145,0
5	136,2	136,3	136,3	136,7	136,5	136,7	139,2	139,3	139,3	139,4	139,4	139,3	139,4	139,4	139,5
6	117,6	117,6	117,3	117,6	117,1	116,8	125,1	125,1	124,9	124,7	124,5	125,3	125,0	124,8	124,6
7	104,4	104,6	104,2	105,0	104,4	104,1	106,9	106,9	107,0	107,2	107,4	106,5	106,9	107,0	107,2
8	94,7	94,8	94,3	95,0	94,2	93,9	97,0	97,2	97,3	97,3	97,4	97,5	97,5	97,5	97,6
9	45,5	45,4	45,7	45,4	45,8	45,9	47,3	47,2	47,3	47,3	47,4	47,1	47,2	47,2	47,3
10	142,3	142,4	142,4	142,7	142,6	142,8	145,9	146,1	146,1	146,0	146,0	146,2	146,2	146,2	146,2
11	123,5	123,6	123,3	123,9	123,3	123,2	128,8	128,8	128,7	128,6	128,6	128,9	128,8	128,7	128,6
12	73,6	73,4	73,9	73,5	74,0	74,2	77,2	77,4	77,1	76,8	76,6	77,8	77,5	77,2	77,0
13	41,8	41,8	42,4	42,3	43,2	43,9	34,7	35,0	35,4	35,8	36,2	34,8	35,3	35,7	36,1
14	111,8	112,1	114,0	114,9	116,8	119,3	80,6	83,0	83,6	84,3	84,9	84,7	85,4	86,1	86,7
15	128,0	128,1	131,6	131,8	135,4	139,2	85,6	89,1	89,6	90,1	90,5	92,0	92,6	93,1	93,6
17	109,2	109,9	112,0	114,7	116,3	120,0	70,6	72,8	73,6	74,4	75,1	74,5	75,2	76,0	76,8
18	108,7	109,8	111,6	115,8	117,1	121,7	60,8	62,3	64,5	66,6	68,6	61,8	64,1	66,3	68,4
20	126,3	129,8	123,3	137,1	127,2	127,6	91,5	91,6	94,7	97,9	101,2	88,5	91,7	94,9	98,1
21	67,7	69,3	65,1	71,4	65,7	64,4	51,8	52,4	54,3	56,1	57,9	51,1	52,9	54,8	56,6
22	42,7	43,5	41,9	44,9	42,7	42,6	35,1	35,1	35,9	36,7	37,5	34,4	35,2	36,0	36,8
23	41,8	42,6	41,0	44,1	41,7	41,6	33,5	33,7	34,5	35,2	36,0	33,1	33,9	34,6	35,4
24	25,6	26,1	26,2	27,0	25,6	25,6	22,0	22,0	22,4	22,8	23,1	21,7	22,0	22,4	22,7
25	107,0	107,3	106,3	107,7	106,2	105,7	109,5	109,6	109,8	110,1	110,3	109,5	109,7	109,9	110,2
26	105,5	105,7	105,0	105,9	105,1	104,8	107,3	107,4	107,7	108,0	108,3	107,1	107,4	107,7	108,0
27	73,8	73,8	73,3	73,4	72,7	72,0	80,3	80,5	80,2	80,0	79,8	80,9	80,6	80,4	80,1
28	38,2	38,6	38,3	39,6	39,1	39,5	24,8	25,7	26,4	27,2	27,9	25,6	26,5	27,2	28,0
29	18,4	18,5	18,5	18,7	18,8	18,9	15,6	15,7	15,9	16,1	16,3	15,6	15,8	16,0	16,2
30	24,1	24,1	24,3	24,2	24,5	24,7	21,9	21,9	22,1	22,3	22,5	21,7	21,9	22,2	22,4
31	13,7	13,8	13,7	13,8	13,8	13,8	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
32	46,6	46,6	46,8	46,7	46,9	46,9	45,5	45,8	45,8	45,8	45,8	46,0	46,1	46,1	46,1

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	164						170								
16	124		128		132	136	80	84				88			
19	132	136	124	144	132	132	92	92	96	100	104	88	92	96	100
32	70,6	70,6	70,7	70,8	70,8	70,9	69,5	69,8	69,9	70,0	70,1	70,1	70,2	70,2	70,3
34	28,1	28,2	28,5	28,8	29,0	29,5	24,6	24,6	24,8	25,0	25,1	24,5	24,7	24,9	25,1
35	42,4	42,3	43,4	43,2	44,5	45,7	32,3	32,8	33,2	33,5	33,8	33,0	33,4	33,7	34,0
36	57,6	57,4	58,7	57,9	59,4	60,2	51,2	52,0	51,9	51,8	51,6	52,9	52,8	52,7	52,6
37	33,1	33,0	33,9	33,4	34,6	35,4	27,1	27,3	27,6	27,9	28,1	27,3	27,6	27,9	28,2
38	36,0	36,0	36,6	36,6	37,3	38,1	29,7	29,9	30,3	30,7	31,0	29,6	30,1	30,5	30,9
39	19,5	19,6	19,7	19,8	20,0	20,3	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	17,8	17,9	17,9	18,0
40	41,2	41,1	41,7	41,2	41,9	42,3	41,3	41,3	41,2	41,2	41,1	41,5	41,4	41,3	41,3
41	46,4	46,3	47,0	46,7	47,4	48,0	43,0	43,4	43,4	43,3	43,2	43,9	43,8	43,8	43,7
43	45,1	45,0	45,8	45,1	46,1	46,6	43,7	43,9	43,8	43,7	43,5	44,4	44,2	44,1	44,0
44	92,6	92,4	94,0	93,0	94,9	96,0	86,4	87,4	87,0	86,6	86,3	88,9	88,5	88,1	87,7
45	40,0	40,1	40,5	41,0	41,2	41,8	32,0	32,6	32,8	33,0	33,1	33,1	33,3	33,5	33,6
46	24,5	24,6	25,1	25,2	25,8	26,4	17,7	18,1	18,3	18,4	18,5	18,4	18,6	18,7	18,8
47	43,0	43,0	43,9	43,7	44,9	45,9	32,9	33,6	33,9	34,2	34,5	33,8	34,2	34,6	34,9
48	56,9	56,9	57,0	57,1	57,2	57,3	55,2	55,4	55,4	55,5	55,5	55,5	55,5	55,6	55,7
49	30,9	31,5	30,2	32,5	30,5	30,3	27,3	27,4	27,8	28,3	28,7	27,0	27,4	27,8	28,3
50	45,2	46,2	44,1	48,2	45,0	44,8	36,3	36,5	37,3	38,1	39,0	35,8	36,6	37,4	38,3
51	34,3	34,4	34,2	34,9	34,5	34,7	31,6	31,7	32,0	32,2	32,5	31,4	31,7	32,0	32,3
52	38,3	38,4	38,3	38,7	38,4	38,5	36,8	37,1	37,1	37,1	37,1	37,3	37,3	37,3	37,3
53	38,7	38,8	38,8	39,1	38,9	39,0	36,9	37,2	37,2	37,2	37,2	37,4	37,4	37,4	37,5
54	12,6	12,5	12,6	12,7	13,1	13,3	11,2	11,2	11,3	11,3	11,4	11,1	11,2	11,3	11,4
55	33,5	33,7	34,4	35,2	35,9	37,2	21,7	22,1	22,5	23,0	23,4	22,0	22,5	23,0	23,4
56	41,1	42,0	40,2	43,8	41,1	41,1	32,1	32,2	33,0	33,9	34,7	31,5	32,3	33,2	34,0
57	14,1	14,1	14,3	14,5	14,7	15,1	8,9	9,2	9,5	9,7	9,9	9,2	9,5	9,7	10,0
58	34,5	34,5	35,8	35,8	37,1	38,4	21,8	22,8	22,9	23,0	23,2	23,6	23,7	23,9	24,0
59	101,8	104,9	98,7	111,2	104,2	106,8	53,8	55,1	57,7	60,3	63,0	54,0	56,5	59,1	61,7
61	47,4	47,3	48,1	47,7	48,5	49,0	42,7	43,5	43,2	43,0	42,7	44,6	44,3	44,0	43,7
62	32,9	32,9	33,0	32,9	33,1	33,2	32,1	32,3	32,3	32,4	32,4	32,5	32,6	32,6	32,6
63	24,0	24,0	24,0	24,1	24,0	24,0	24,1	21,1	24,2	24,2	24,3	24,1	24,1	24,2	24,2

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 74/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	170														
1б	88		92						96						
19	104	108	92	96	100	104	108	112	92	96	100	104	108	112	116
2	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,1	139,1	139,1	139,1	139,1	139,1	139,2	139,2	139,2	139,2
3	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,4	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5
4	145,0	145,0	145,1	145,1	145,1	145,2	145,2	145,2	145,1	145,2	145,3	145,3	145,3	145,3	145,4
5	139,6	139,6	139,5	139,6	139,6	139,7	139,7	139,8	139,6	139,7	139,7	139,8	139,8	139,9	140,0
6	124,4	124,3	124,9	124,7	124,5	124,3	124,2	124,1	124,8	124,6	124,4	124,2	124,1	124,0	123,9
7	107,4	107,6	106,9	107,1	107,2	107,4	107,6	107,7	106,9	107,1	107,2	107,4	107,6	107,7	107,9
8	97,6	97,7	97,7	97,7	97,8	97,8	97,9	98,0	97,8	97,9	97,9	98,0	98,1	98,2	98,3
9	47,3	47,3	47,1	47,2	47,2	47,3	47,3	47,3	47,1	47,2	47,2	47,2	47,3	47,3	47,2
10	146,2	146,2	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3	146,5	146,5	146,4	146,4	146,5	146,5	146,5
11	128,5	128,5	128,7	128,7	128,6	128,5	128,5	128,5	128,7	128,6	128,6	128,5	128,5	128,5	128,5
12	76,7	76,5	77,7	77,4	77,1	76,9	76,6	76,4	77,7	77,5	77,3	77,0	76,8	76,6	76,4
13	36,5	36,8	35,6	36,1	36,5	36,8	37,1	37,4	36,0	36,5	36,9	37,2	37,5	37,8	38,0
14	87,3	87,8	87,8	88,5	89,1	89,7	90,2	90,7	90,3	90,9	91,6	92,1	92,7	93,2	93,6
15	94,0	94,4	96,1	96,6	97,1	97,5	97,9	98,2	99,6	100,1	100,6	101,0	101,4	101,7	102,0
17	77,5	78,3	77,7	78,5	79,3	80,0	80,7	81,5	80,3	81,1	81,9	82,6	83,3	84,1	84,8
18	70,4	72,2	66,1	68,3	70,4	72,3	74,2	76,0	68,3	70,5	72,6	74,6	76,4	78,2	79,8
20	101,3	104,6	91,8	95,0	98,2	101,5	104,7	108,0	92,0	95,0	98,4	101,6	104,9	108,2	111,5
21	58,4	60,1	53,3	55,1	56,9	58,7	60,5	62,2	53,5	55,3	57,2	58,9	60,7	62,5	64,2
22	37,6	38,1	35,3	36,1	36,9	37,6	38,4	39,2	35,3	36,1	36,9	37,7	38,5	39,3	40,0
23	36,2	36,9	34,0	34,8	35,6	36,3	37,1	37,9	34,2	34,9	35,7	36,5	37,2	38,0	38,8
24	23,1	23,5	22,0	22,4	22,7	23,1	23,5	23,9	22,0	22,3	22,7	23,1	23,5	23,9	24,3
25	110,4	110,7	109,7	109,9	110,2	110,4	110,7	111,0	109,7	109,9	110,1	110,4	110,7	111,0	111,3
26	108,3	108,6	107,5	107,8	108,1	108,4	108,6	108,9	107,5	107,8	108,1	108,4	108,6	108,9	109,3
27	80,0	79,7	80,7	80,5	80,2	80,0	79,8	79,7	80,7	80,5	80,2	80,0	79,8	79,7	79,6
28	28,7	29,3	27,2	28,0	28,8	29,5	30,1	30,7	28,0	28,8	29,5	30,2	30,8	31,5	32,0
29	16,4	16,6	16,0	16,2	16,3	16,5	16,7	16,8	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1
30	22,6	22,7	22,0	22,2	22,4	22,6	22,8	22,9	22,1	22,3	22,5	22,7	22,9	23,0	23,1
31	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7
32	46,1	46,1	46,3	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,6	46,6	46,6	46,6	46,7	46,7	46,7

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см

| Номера размерных признаков | I | | 170 | | |

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	170															
16	96	100								104						
19	120	96	100	104	108	112	116	120	124	104	108	112	116	120	124	
2	139,3	139,2	139,2	139,3	139,3	139,3	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,5	139,5	139,5	
3	140,5	140,6	140,6	140,6	140,6	140,6	140,6	140,6	140,6	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	
4	145,3	145,3	145,4	145,4	145,4	145,5	145,5	145,5	145,5	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	145,7	
5	140,0	139,8	139,9	139,9	140,0	140,0	140,1	140,2	140,2	140,0	140,1	140,2	140,2	140,3	140,4	
6	123,8	124,5	124,3	124,1	124,0	123,9	123,8	123,7	123,7	124,0	123,9	123,8	123,7	123,6	123,6	
7	108,1	107,1	107,2	107,4	107,6	107,7	107,9	108,1	108,3	107,4	107,6	107,7	107,9	108,1	108,2	
8	98,4	98,0	98,0	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,2	98,2	98,3	98,4	98,5	98,7	
9	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,3	47,3	47,2	47,2	47,2	
10	146,5	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,6	146,7	146,7	146,7	146,7	146,8	146,8	146,8	146,9	
11	128,4	128,6	128,5	128,5	128,4	128,4	128,5	128,5	128,6	128,4	128,4	128,4	128,4	128,5	128,5	
12	76,2	77,7	77,4	77,2	76,9	76,7	76,5	76,3	76,2	77,3	77,1	76,9	76,7	76,5	76,3	
13	38,2	36,9	37,3	37,6	37,9	38,2	38,4	38,6	38,7	38,1	38,4	38,7	38,9	39,0	39,2	
14	94,0	93,4	94,0	94,6	95,1	95,6	96,1	96,5	96,8	97,0	97,6	98,1	98,5	98,9	99,3	
15	102,3	103,7	104,1	104,6	104,9	105,3	105,6	105,8	106,0	108,1	108,5	108,8	109,1	109,4	109,6	
17	85,5	83,8	84,6	85,3	86,1	86,8	87,5	88,2	88,9	88,1	88,9	89,6	90,3	91,0	91,7	
18	81,4	73,0	75,0	77,0	78,9	80,6	82,3	83,8	85,3	79,7	81,6	83,3	85,0	86,5	88,0	
20	114,8	95,4	98,6	101,9	105,1	108,4	111,7	115,0	118,4	102,1	105,4	108,6	111,9	115,3	118,6	
21	65,9	55,4	57,2	59,0	60,8	62,5	64,2	65,9	67,6	58,9	60,7	62,4	64,2	65,9	67,5	
22	40,8	36,1	36,9	37,7	38,5	39,3	40,1	40,9	41,7	37,8	38,6	39,4	40,1	40,9	41,7	
23	39,5	35,1	35,8	36,6	37,3	38,1	38,9	39,6	40,4	35,7	37,4	38,2	39,0	39,7	40,5	
24	24,7	22,3	22,7	23,1	23,5	23,9	24,3	24,7	25,1	23,1	23,5	23,9	24,3	24,7	25,1	
25	111,6	109,9	110,1	110,4	110,7	110,9	111,2	111,5	111,9	110,3	110,6	110,8	111,1	111,4	111,8	
26	109,4	107,8	108,1	108,4	108,6	108,9	109,2	109,4	109,7	108,3	108,6	108,9	109,1	109,4	109,6	
27	79,5	80,4	80,2	80,0	79,8	79,6	79,5	79,4	79,3	79,8	79,6	79,5	79,4	79,3	79,2	
28	32,5	29,5	30,2	30,9	31,5	32,2	32,7	33,2	33,7	31,6	32,2	32,8	33,4	33,9	34,4	
29	17,2	16,4	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4	16,9	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	
30	23,2	22,4	22,6	22,8	23,0	23,1	23,2	23,3	23,4	22,9	23,1	23,2	23,3	23,4	23,5	
31	13,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	
32	46,7	46,8	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	41,7	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
I	120														
16	96	100								104					
19	120	96	100	104	108	112	116	120	124	104	108	112	116	120	124
33	71,2	71,1	71,1	71,2	71,3	71,3	71,4	71,4	71,5	71,5	71,5	71,6	71,6	71,7	71,7
34	26,1	25,4	25,6	25,7	25,9	26,0	26,1	26,3	26,4	26,0	26,1	26,3	26,4	26,5	26,6
35	36,3	35,7	36,0	36,3	36,5	36,7	36,9	37,0	37,1	37,1	37,3	37,5	37,6	37,8	37,8
36	53,4	55,1	55,0	54,8	54,7	54,5	54,4	54,2	54,1	55,6	55,5	55,3	55,2	55,0	54,9
37	29,7	29,1	29,3	29,6	29,7	29,9	30,0	30,1	30,1	30,0	30,2	30,4	30,5	30,5	30,6
38	32,8	31,4	31,8	32,1	32,4	32,7	32,9	33,1	33,2	32,5	32,8	33,1	33,3	33,5	33,6
39	18,5	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8
40	41,0	41,7	41,7	41,6	41,5	41,4	41,3	41,2	41,1	41,8	41,7	41,6	41,5	41,4	41,3
41	44,2	45,0	45,0	44,9	44,8	44,8	44,7	44,6	44,5	45,4	45,3	45,2	45,1	45,1	45,0
43	43,9	45,1	45,0	44,8	44,7	44,5	44,4	44,2	44,1	45,2	45,0	44,9	44,8	44,6	44,5
44	88,1	91,3	90,9	90,5	90,2	89,8	89,5	89,2	88,9	91,6	91,2	90,9	90,6	90,3	90,0
45	35,6	35,4	35,5	35,7	35,8	36,0	36,1	36,3	36,4	36,3	36,5	36,6	36,8	36,9	37,1
46	20,3	20,1	20,2	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,8	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4
47	37,2	36,7	37,0	37,2	37,5	37,7	37,8	37,9	38,0	38,0	38,2	38,4	38,6	38,7	38,8
48	56,2	56,1	56,2	56,2	56,3	56,3	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,5	56,5	56,6	56,6
49	30,7	27,7	28,2	28,7	29,1	29,6	30,1	30,6	31,2	28,6	29,1	29,6	30,1	30,6	31,1
50	43,0	37,7	38,5	39,4	40,3	41,2	42,1	43,0	44,0	39,4	40,3	41,2	42,1	43,1	44,0
51	33,6	32,2	32,5	32,8	33,0	33,2	33,5	33,7	33,9	32,8	33,1	33,3	33,5	33,8	34,0
52	38,0	37,9	37,9	38,0	38,0	38,0	38,1	38,1	38,2	38,1	38,2	38,2	38,3	38,3	38,4
53	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,3	38,3	38,4	38,4	38,4	38,4	38,5	38,5	38,6	38,6
54	11,7	11,5	11,5	11,6	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8	11,7	11,8	11,8	11,8	11,9	11,9
55	26,4	24,7	25,2	25,6	26,0	26,3	26,7	27,0	27,3	26,3	26,7	27,1	27,4	27,7	28,0
56	38,5	33,5	34,3	35,1	36,0	36,9	37,7	38,6	39,5	35,2	36,1	36,9	37,8	38,7	39,5
57	11,5	10,6	10,9	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	11,9	11,4	11,6	11,8	11,9	12,1	12,2
58	26,4	26,9	27,0	27,1	27,2	27,3	27,4	27,5	27,5	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6
59	78,9	63,9	66,6	69,3	72,0	74,8	77,7	80,6	83,5	71,1	73,8	76,6	79,5	82,4	85,3
61	44,2	46,2	45,9	45,7	45,5	45,3	45,1	45,0	44,8	46,4	46,2	46,0	45,8	45,6	45,5
62	33,0	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,3
63	24,5	24,3	24,3	24,4	24,4	24,5	24,5	24,5	24,6	24,4	24,4	24,4	24,5	24,6	24,6

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 78/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	17р															
1б	108							112						116		
19	100	104	108	112	116	120	124	108	112	116	120	124	128	116	120	
2	139,5	139,5	139,5	139,6	139,6	139,6	139,6	139,7	139,7	139,7	139,8	139,8	139,8	139,9	139,9	
3	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	141,1	141,1	
4	145,7	145,7	145,7	145,7	145,8	145,8	145,8	145,8	145,9	145,9	145,9	145,9	146,0	146,0	146,0	
5	140,1	140,2	140,2	140,3	140,4	140,4	140,5	140,4	140,4	140,5	140,6	140,7	140,7	140,7	140,7	
6	124,0	123,9	123,7	123,6	123,5	123,5	123,4	123,6	123,4	123,3	123,3	123,3	123,2	123,2	123,1	
7	107,2	107,4	107,6	107,7	107,9	108,1	108,3	107,6	107,7	107,9	108,1	108,3	108,4	107,9	108,1	
8	98,1	98,2	98,3	98,3	98,4	98,6	98,7	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,8	98,3	98,4	
9	47,2	47,3	47,3	47,3	47,3	47,2	47,2	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,2	47,4	47,4	
10	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	147,0	147,0	147,0	147,1	147,1	147,1	147,2	147,2	147,2	147,3	
11	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,5	128,3	128,3	128,3	128,4	128,4	128,5	128,3	128,3	
12	77,8	77,5	77,3	77,1	76,9	76,7	76,5	77,5	77,2	77,0	76,8	76,7	76,5	77,2	77,0	
13	38,2	38,6	38,9	39,1	39,4	39,5	39,6	39,4	39,7	39,9	40,0	40,2	40,3	40,4	40,6	
14	98,9	99,5	100,0	100,5	101,0	101,4	101,7	102,5	103,0	103,4	103,8	104,2	104,5	105,9	106,3	
15	111,3	111,7	112,1	112,4	112,7	113,0	113,2	115,7	116,0	116,3	116,6	116,8	117,0	120,0	120,2	
17	90,3	91,1	91,8	92,5	93,2	94,0	94,7	94,8	95,6	96,3	97,0	97,7	98,4	99,4	100,1	
18	80,6	82,6	84,5	86,3	87,9	89,5	90,9	87,6	89,4	91,1	92,6	94,0	95,4	94,4	96,0	
20	99,1	102,4	105,6	108,9	112,2	115,5	118,9	105,9	109,2	112,5	115,8	119,2	122,6	112,8	116,1	
21	56,9	58,7	60,5	62,2	63,9	65,6	67,3	60,1	61,9	63,6	65,3	66,9	68,6	63,1	64,8	
22	37,0	37,8	38,6	39,4	40,1	40,9	41,7	38,6	39,4	40,2	40,9	41,7	42,5	40,2	40,9	
23	36,0	36,8	37,5	38,3	39,0	39,8	40,6	37,6	38,3	39,1	39,9	40,6	41,4	39,1	39,9	
24	22,7	23,1	23,5	23,8	24,3	24,7	25,1	23,4	23,8	24,2	24,7	25,1	25,5	24,2	24,6	
25	109,9	110,2	110,4	110,7	111,0	111,3	111,6	110,2	110,5	110,8	111,1	111,4	111,8	110,6	110,9	
26	108,0	108,3	108,5	108,8	109,1	109,3	109,6	108,4	108,7	109,0	109,2	109,5	109,7	108,9	109,1	
27	79,8	79,6	79,4	79,3	79,2	79,1	79,0	79,2	79,0	78,9	78,8	78,7	78,7	78,5	78,4	
28	31,5	32,2	32,8	33,5	34,0	34,6	35,0	33,4	34,1	34,6	35,2	35,6	36,1	35,2	35,7	
29	16,9	17,0	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	17,9	17,8	17,9	
30	22,8	23,0	23,2	23,3	23,4	23,5	23,6	23,3	23,4	23,6	23,7	23,7	23,8	23,7	23,8	
31	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9	
32	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,5	47,5	47,5	45,5	47,5	47,5	47,7	47,7	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	170															
16	108							112						116		
19	100	104	108	112	116	120	124	108	112	116	120	124	128	116	120	
33	71,6	71,7	71,7	71,8	71,8	71,9	71,9	71,9	72,0	72,1	72,1	72,1	72,2	72,2	72,3	
34	26,1	26,2	26,4	26,5	26,6	26,7	26,9	25,7	26,8	26,9	27,1	27,2	27,3	27,3	27,4	
35	37,6	37,9	38,1	38,3	38,5	38,6	38,7	39,0	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6	40,2	40,4	
36	56,6	56,5	56,3	56,2	56,0	55,9	55,7	57,2	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	57,7	57,5	
37	30,3	30,5	30,7	30,9	31,0	31,0	31,1	31,3	31,4	31,5	31,6	31,6	31,6	32,1	32,2	
38	32,6	32,9	33,2	33,5	33,7	33,9	34,0	33,7	34,0	34,2	34,4	34,5	34,6	34,7	34,9	
39	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,3	
40	42,0	42,0	41,9	41,8	41,7	41,6	41,5	42,1	42,0	41,9	41,8	41,7	41,6	42,2	42,1	
41	45,9	45,8	45,8	45,7	45,6	45,5	45,5	46,2	46,2	46,1	46,0	45,9	45,8	46,6	46,5	
43	45,7	45,6	45,4	45,3	45,1	45,0	44,8	45,8	45,7	45,6	45,4	45,3	45,1	46,0	45,8	
44	93,1	92,7	92,3	92,0	91,6	91,3	91,0	93,4	93,1	92,7	92,4	92,1	91,8	93,8	93,5	
45	36,8	37,0	37,1	37,3	37,4	37,5	37,7	37,7	37,9	38,0	38,2	38,3	38,4	38,6	38,8	
46	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	22,1	22,2	22,3	22,3	22,4	22,5	22,8	22,9	
47	38,5	38,8	39,0	39,2	39,4	39,5	39,5	39,8	40,0	40,2	40,3	40,4	40,4	41,0	41,1	
48	56,5	56,6	56,6	56,6	56,7	56,7	56,7	56,7	56,8	56,8	56,9	56,9	56,9	57,0	57,0	
49	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	28,9	29,4	29,9	30,4	30,9	31,5	29,8	30,3	
50	38,6	39,5	40,3	41,2	42,2	43,1	44,1	40,3	41,2	42,1	43,1	44,0	45,0	42,1	43,1	
51	32,7	32,9	33,2	33,4	33,6	33,9	34,1	33,3	33,5	33,7	34,0	34,2	34,4	33,9	34,1	
52	38,3	38,3	38,3	38,4	38,4	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,6	38,7	38,8	38,7	38,7	
53	38,6	38,6	38,6	38,7	38,7	38,8	38,8	38,8	38,8	38,9	38,9	39,0	39,1	39,0	39,1	
54	11,8	11,8	11,9	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,3	12,3	
55	26,7	27,1	27,5	27,9	28,2	28,6	28,8	28,4	28,8	29,1	29,4	29,7	30,0	30,1	30,4	
56	34,5	35,3	36,2	37,0	37,9	38,7	39,6	36,2	37,1	37,9	38,8	39,7	40,5	38,0	38,8	
57	11,5	11,7	11,9	12,1	12,2	12,4	12,5	12,2	12,4	12,6	12,7	12,8	12,9	12,9	13,0	
58	29,2	29,3	29,4	29,5	29,6	29,7	29,7	30,6	30,7	30,7	30,8	30,9	30,9	31,9	32,0	
59	70,2	72,9	75,7	78,5	81,3	84,3	87,2	77,7	80,5	83,3	86,2	89,2	92,2	85,4	88,3	
61	47,3	47,1	46,9	46,7	46,5	46,3	46,2	47,5	47,3	47,1	47,0	46,8	46,7	47,8	47,6	
62	33,6	33,6	33,6	33,5	33,5	33,5	33,5	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,6	33,8	33,8	
63	24,3	24,4	24,4	24,5	24,5	24,6	24,6	24,5	24,5	24,6	24,6	24,6	24,7	24,6	24,6	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 80/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см															
1	170							176								
16	116		120			124		80	84			88			92	
19	124	128	116	128	136	124	132	92	88	92	96	96	100	104	96	
2	139,9	140,0	140,1	140,1	140,1	140,3	140,3	143,9	143,9	144,0	144,0	144,1	144,1	144,1	144,1	
3	141,1	141,1	141,2	141,2	141,2	141,4	141,4	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,6	
4	146,1	146,1	146,1	146,2	146,3	146,3	146,4	150,0	150,2	150,2	150,2	150,3	150,3	150,4	150,5	
5	140,8	140,9	140,8	141,0	141,2	141,1	141,3	144,2	144,3	144,3	144,4	144,5	144,6	144,6	144,6	
6	123,1	123,0	123,0	122,9	122,9	122,7	122,7	130,2	130,4	130,2	130,0	129,9	129,7	129,5	129,8	
7	108,3	108,4	107,9	108,4	108,8	108,2	108,6	111,0	110,9	111,0	111,2	111,2	111,4	111,6	111,2	
8	98,6	98,7	98,2	98,6	98,9	98,3	98,6	100,8	101,1	101,1	101,2	101,4	101,5	101,5	101,6	
9	47,3	47,3	47,5	47,4	47,2	47,5	47,4	49,2	49,0	49,1	49,2	49,1	49,1	49,2	49,1	
10	147,3	147,4	147,4	147,5	147,6	147,7	147,8	151,4	151,6	151,5	151,1	151,6	151,6	151,6	151,8	
11	128,4	128,5	128,2	128,4	128,6	128,2	128,4	133,8	133,9	133,7	133,7	133,6	133,6	133,5	133,6	
12	76,9	76,7	77,4	76,9	76,7	77,2	77,0	80,6	81,1	80,8	80,5	80,6	80,4	80,1	80,8	
13	40,7	40,8	41,0	41,4	41,4	41,9	42,0	34,9	34,7	35,2	35,6	36,0	36,4	36,7	36,3	
14	106,7	107,0	108,4	109,5	110,0	111,6	112,2	80,9	82,6	83,4	84,0	86,4	87,1	87,7	88,9	
15	120,4	120,6	123,6	124,3	124,4	127,8	128,0	85,7	88,6	89,1	89,6	93,1	93,6	94,0	96,6	
17	100,8	101,5	102,7	104,8	106,1	107,4	108,8	70,1	71,6	72,4	73,2	75,6	76,3	77,1	78,1	
18	97,4	98,8	98,1	102,4	104,7	104,9	107,5	59,6	58,8	61,1	63,3	65,0	67,1	69,1	67,0	
20	119,5	122,9	113,2	123,2	130,0	120,2	127,0	92,1	89,1	92,2	95,4	95,5	98,7	102,0	95,7	
21	66,4	68,1	62,4	67,4	70,6	65,0	68,3	52,4	51,2	53,0	54,9	55,4	57,2	59,0	55,7	
22	41,7	42,5	40,2	42,5	44,0	41,7	43,2	35,6	34,9	35,7	36,5	36,5	37,3	38,1	36,6	
23	40,7	41,4	39,1	41,4	43,0	40,7	42,2	33,9	33,3	34,1	34,8	35,0	35,8	36,6	35,2	
24	25,1	25,5	24,2	25,5	26,4	25,0	25,9	22,3	21,9	22,3	22,7	22,6	23,0	23,4	22,6	
25	111,2	111,5	110,3	111,3	112,0	110,6	111,3	113,8	113,7	113,9	114,2	114,2	114,5	114,7	114,3	
26	109,4	109,6	108,7	109,5	109,9	109,1	109,5	111,4	111,2	111,5	111,8	111,8	112,1	112,4	111,9	
27	78,4	78,3	78,1	77,9	77,9	77,5	77,4	83,8	84,3	84,1	83,8	83,9	83,7	83,5	84,0	
28	36,2	36,6	35,7	37,2	37,9	37,2	38,1	24,6	24,7	25,5	26,3	27,1	27,8	28,5	27,8	
29	18,0	18,1	17,9	18,3	18,4	18,3	18,5	15,7	15,6	15,8	16,0	16,2	16,3	16,5	16,3	
30	23,9	23,9	23,9	24,1	24,1	24,2	24,3	22,0	21,8	22,0	22,3	22,3	22,5	22,7	22,4	
31	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	13,8	14,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	
32	47,7	47,7	47,8	47,9	47,9	48,0	48,0	46,8	47,1	47,1	47,2	47,4	47,5	47,5	47,7	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 81/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	170							176							
16	116		120			124		80	84			88			92
19	124	128	116	128	136	124	132	92	88	92	96	96	100	104	96
33	72,3	72,3	72,4	72,5	72,6	72,5	72,7	71,6	71,9	71,9	72,0	72,3	72,4	72,5	72,6
34	27,5	27,6	27,6	28,0	28,1	28,3	28,5	24,9	24,8	24,9	25,1	25,2	25,4	25,6	25,4
35	40,4	40,5	41,2	41,4	41,4	42,4	42,4	32,4	32,5	32,9	33,3	33,8	34,1	34,4	34,4
36	57,4	57,2	58,5	58,0	57,7	59,1	58,7	52,3	53,2	53,1	53,0	53,8	53,6	53,5	54,6
37	32,2	32,2	32,8	32,8	32,7	33,5	33,5	27,5	27,4	27,7	28,0	28,3	28,6	28,8	28,6
38	35,0	35,1	35,2	35,7	35,7	36,2	36,3	30,0	29,7	30,2	30,6	30,8	31,2	31,5	31,1
39	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	18,2	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,4
40	42,0	41,9	42,4	42,1	41,9	42,5	42,3	42,4	42,5	42,4	42,3	42,4	42,3	42,3	42,5
41	46,4	46,3	47,1	46,8	46,7	47,4	47,3	43,9	44,4	44,3	44,2	44,6	44,6	44,5	45,1
43	45,7	45,5	46,4	46,0	45,7	46,6	46,3	44,9	45,3	45,1	45,0	45,3	45,1	45,0	45,6
44	93,2	92,9	94,9	94,0	93,5	95,4	94,9	88,6	90,1	89,7	89,3	90,3	89,9	89,6	91,4
45	38,9	39,1	39,3	39,7	39,9	40,2	40,4	32,4	32,9	33,1	33,2	33,9	34,0	34,2	34,5
46	23,0	23,0	23,4	23,6	23,7	24,2	24,3	17,5	17,7	17,9	18,0	18,5	18,6	18,7	18,9
47	41,2	41,2	41,9	42,1	42,1	43,0	43,0	32,9	33,2	33,5	33,9	34,5	34,8	35,1	35,2
48	57,0	57,1	57,1	57,2	57,2	57,3	57,4	55,6	55,7	55,8	55,8	56,0	56,1	56,1	56,2
49	30,8	31,4	29,6	31,2	32,3	30,5	31,6	28,0	27,6	28,1	28,5	28,5	29,0	29,4	28,5
50	44,0	45,0	42,1	44,9	46,9	43,9	45,8	36,9	36,3	37,1	37,9	38,0	38,9	39,7	38,2
51	34,3	34,5	34,0	34,6	35,0	34,5	34,9	32,3	32,0	32,3	32,6	32,7	32,9	33,2	32,7
52	38,8	38,9	38,8	39,0	39,2	39,0	39,2	37,6	37,9	37,9	37,9	38,1	38,2	38,2	38,4
53	39,2	39,2	39,2	39,4	39,6	39,4	39,5	37,7	38,0	38,0	38,0	38,3	38,3	38,3	38,5
54	12,3	12,3	12,5	12,5	12,4	12,7	12,7	11,2	11,1	11,2	11,3	11,4	11,4	11,5	11,4
55	30,7	31,0	31,1	32,0	32,5	32,8	33,4	21,6	21,5	22,0	22,4	22,9	23,3	23,7	23,4
56	39,7	40,6	38,0	40,6	42,4	39,8	41,6	32,6	31,9	32,7	33,5	33,6	34,5	35,3	33,7
57	13,1	13,2	13,2	13,5	13,6	13,8	13,9	8,8	8,7	9,0	9,3	9,6	9,8	10,1	9,9
58	32,0	32,1	33,1	33,3	33,3	34,5	34,5	21,8	22,6	22,8	22,9	23,9	24,0	24,1	24,8
59	91,3	94,3	87,6	96,5	102,6	95,8	101,8	56,2	55,0	57,5	60,1	61,6	64,2	66,9	63,1
61	47,5	47,3	48,4	47,9	47,7	48,7	48,4	43,7	44,8	44,5	44,3	45,0	44,8	44,5	45,8
62	33,8	33,8	34,0	33,9	33,9	34,1	34,0	33,2	33,4	33,4	33,4	33,7	33,7	33,7	33,9
63	24,7	24,7	24,6	24,7	24,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8	24,9	24,9	25,0	25,0	25,0

GostPDF.ru Народная база ГОСТов

ГОСТ 17522-72

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см														
1	176														
16	92			96						100					104
19	100	104	108	96	100	104	108	112	116	100	104	108	112	116	104
2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,3	144,3	144,3	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,5	144,5	144,5
3	145,6	145,6	145,6	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,8
4	150,5	150,5	150,5	150,6	150,6	150,6	150,7	150,7	150,7	150,7	150,8	150,8	150,8	150,8	150,9
5	144,7	144,7	144,8	144,7	144,8	144,8	144,9	145,0	145,0	144,9	145,0	145,0	145,1	145,2	145,1
6	129,6	129,5	129,3	129,7	129,5	129,4	129,2	129,1	129,0	129,4	129,2	129,1	129,0	128,9	129,1
7	111,4	111,6	111,7	111,2	111,4	111,6	111,7	111,9	112,1	111,4	111,6	111,7	111,9	112,1	111,6
8	101,7	101,9	101,8	101,7	101,8	101,9	101,9	102,0	102,1	101,9	102,0	102,0	102,1	102,2	102,0
9	49,1	49,1	49,1	49,0	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
10	151,8	151,8	151,8	151,0	151,9	151,9	151,9	151,9	152,0	152,0	152,0	152,1	152,1	152,1	152,2
11	133,5	133,5	133,5	133,6	133,5	133,5	133,4	133,4	133,5	133,5	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4
12	80,5	80,3	80,0	80,9	80,7	80,4	80,2	80,0	79,8	80,8	80,6	80,3	80,1	79,9	80,7
13	36,7	37,1	37,4	36,7	37,1	37,4	37,8	38,0	38,2	37,5	37,9	38,2	38,4	38,6	38,3
14	89,5	90,1	90,6	91,3	91,9	92,5	93,1	93,6	94,0	94,4	95,0	95,5	96,0	96,4	97,4
15	97,1	97,5	97,9	100,2	100,6	101,0	101,4	101,8	102,0	104,2	104,6	105,0	105,3	105,6	108,2
17	78,8	79,6	80,3	80,7	81,4	82,2	82,9	83,6	84,4	84,1	84,9	85,6	86,4	87,1	87,7
18	69,1	71,1	72,9	69,2	71,3	73,3	75,2	76,9	78,6	73,8	75,7	77,6	79,4	81,0	78,4
20	98,9	102,1	105,4	95,9	99,1	102,3	105,6	108,8	112,2	99,3	102,5	105,8	109,1	112,4	102,8
21	57,5	59,3	61,1	55,9	57,7	99,5	61,3	63,0	64,7	57,8	59,6	61,4	63,1	64,8	59,5
22	37,4	38,2	39,0	36,6	37,4	38,2	39,0	39,8	40,6	37,5	38,3	39,1	39,8	40,6	38,3
23	36,0	36,7	37,5	35,3	36,1	36,9	37,6	38,4	39,2	36,2	37,0	37,7	38,5	39,3	37,1
24	23,0	23,4	23,8	22,6	23,0	23,4	23,8	24,2	24,6	23,0	23,4	23,7	24,1	24,5	23,3
25	114,5	114,8	115,0	114,3	114,5	114,8	115,0	115,3	115,6	114,5	114,7	115,0	115,3	115,6	114,6
26	112,1	112,4	112,7	111,9	112,2	112,5	112,7	113,0	113,3	112,2	112,4	112,7	113,0	113,2	112,4
27	83,8	83,6	83,4	84,0	83,8	83,6	83,4	83,2	83,1	83,7	83,5	83,3	83,2	83,1	83,4
28	28,6	29,3	29,9	28,6	29,3	30,0	30,7	31,3	31,8	30,0	30,7	31,4	32,0	32,5	31,4
29	16,5	16,6	16,8	16,4	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	16,7	16,9	17,0	17,2	17,3	17,0
30	22,6	22,8	22,9	22,5	22,7	22,9	23,0	23,2	23,3	22,8	22,9	23,1	23,2	23,4	23,0
31	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0
32	47,7	47,7	47,6	48,0	48,0	48,0	48,0	40,8	48,0	48,2	48,2	48,2	48,3	48,3	48,3

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 83/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см													
1	176											164		
16	104		108			112	116				120	96		108
19	108	112	100	112	132	128	116	120	124	136	128	100	108	112
2	144,5	144,6	144,6	144,7	144,8	144,9	145,0	145,0	145,1	145,1	145,2	149,4	149,5	149,8
3	145,8	145,8	146,0	146,0	145,9	146,1	146,2	146,2	146,2	146,2	146,4	150,8	150,8	151,1
4	150,9	150,9	151,0	151,1	151,2	151,3	151,4	151,4	151,4	151,5	151,6	156,0	156,0	156,4
5	145,2	145,2	145,2	145,4	145,7	145,8	145,7	145,8	145,8	146,1	146,1	149,9	150,0	150,4
6	128,9	128,9	129,1	128,7	128,5	128,4	128,3	128,2	128,2	128,2	128,0	134,6	134,3	133,8
7	111,7	111,9	111,4	111,9	112,8	112,6	112,1	112,3	112,4	113,0	112,6	115,6	115,9	116,1
8	102,1	102,2	102,0	102,2	102,8	102,6	102,2	102,3	102,4	102,9	102,5	105,7	105,8	106,1
9	49,1	49,1	49,1	49,2	49,0	49,1	49,3	49,2	49,2	49,0	49,2	51,0	51,0	51,0
10	152,2	152,2	152,3	152,4	152,6	152,7	152,7	152,7	152,8	152,9	153,0	157,4	157,4	157,8
11	133,4	133,4	133,4	133,3	133,7	133,5	133,2	133,3	133,3	133,7	133,4	138,5	138,4	138,3
12	80,5	80,3	81,2	80,5	79,6	79,9	80,6	80,4	80,3	79,6	80,3	84,1	83,6	83,9
13	38,6	38,9	38,4	39,4	40,0	40,5	40,7	40,8	41,0	41,0	41,6	37,3	38,0	39,6
14	98,0	98,4	99,3	100,9	102,7	104,9	106,3	106,7	107,0	107,9	109,8	92,3	93,4	101,3
15	108,5	108,9	111,3	112,5	113,5	117,0	120,0	120,3	120,5	120,8	124,3	100,7	101,5	112,5
17	88,4	89,2	89,9	92,1	95,6	98,0	99,0	99,7	100,4	102,4	104,3	81,0	82,5	91,7
18	80,3	82,1	79,4	85,0	92,2	94,1	93,2	94,7	96,2	99,8	101,1	70,0	73,9	83,7
20	106,0	109,3	99,8	109,6	126,3	123,2	113,5	116,8	120,2	130,4	123,9	99,7	106,2	110,2
21	61,3	63,0	57,5	62,8	71,1	69,2	63,7	65,4	67,0	71,9	68,0	58,3	61,9	63,4
22	39,1	39,9	37,4	39,9	43,7	43,0	40,7	41,5	42,2	44,5	43,0	38,0	39,5	40,4
23	37,8	38,6	36,4	38,7	42,5	41,8	39,5	40,3	41,1	43,4	41,8	36,5	38,0	39,1
24	23,7	24,1	22,9	24,1	26,2	25,8	24,5	24,9	25,3	26,6	25,7	23,3	24,0	24,4
25	114,9	115,2	114,2	115,0	116,6	115,1	114,9	115,2	115,6	116,7	115,6	118,8	119,4	119,4
26	112,7	112,9	112,1	112,9	114,1	113,8	113,0	113,2	113,5	114,2	113,6	116,3	116,8	117,0
27	83,2	83,1	83,4	82,9	82,5	82,2	82,1	82,0	81,9	81,9	81,5	87,4	87,0	86,4
28	32,0	32,6	31,3	33,3	35,7	35,9	35,0	35,5	36,0	37,2	37,0	29,1	30,5	33,1
29	17,2	17,3	17,0	17,5	18,0	18,1	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	16,7	17,0	17,6
30	23,2	23,4	23,0	23,5	23,8	23,9	23,9	23,9	24,0	24,1	24,2	22,8	23,2	23,6
31	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,2	14,1	14,1	14,2	14,2	14,2	14,1	14,2	14,3
32	48,5	48,5	48,6	48,7	48,7	48,9	49,0	49,0	49,0	49,1	49,2	49,3	49,4	50,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 84/93

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см													
1	176											182		
16	104		108			112	116				120	96		108
19	108	112	100	112	132	128	116	120	124	136	128	100	108	112
2	144,5	144,6	144,6	144,7	144,8	144,9	145,0	145,0	145,1	145,1	145,2	149,4	149,5	149,8
3	145,8	145,8	146,0	146,0	145,9	146,1	146,2	146,2	146,2	146,2	146,4	150,8	150,8	151,1
4	150,9	150,9	151,0	151,1	151,2	151,3	151,4	151,4	151,4	151,5	151,6	156,0	156,0	156,4
5	145,2	145,2	145,2	145,4	145,7	145,8	145,7	145,8	145,9	146,1	146,1	149,9	150,0	150,4
6	128,9	128,9	129,1	128,7	128,5	128,4	128,3	128,2	128,2	128,2	128,0	134,6	134,3	133,8
7	111,7	111,9	111,4	111,9	112,8	112,6	112,1	112,3	112,4	113,0	112,6	115,6	115,9	116,1
8	102,1	102,2	102,0	102,2	102,8	102,6	102,2	102,3	102,4	102,9	102,5	105,7	105,8	106,1
9	49,1	49,1	49,1	49,2	49,0	49,1	49,3	49,2	49,2	49,0	49,2	51,0	51,0	51,0
10	152,2	152,2	152,3	152,4	152,6	152,7	152,7	152,7	152,8	152,9	153,0	157,4	157,4	157,8
11	133,4	133,4	133,4	133,3	133,7	133,5	133,2	133,3	133,3	133,7	133,4	138,5	138,4	138,3
12	80,5	80,3	81,2	80,5	79,6	79,9	80,6	80,4	80,3	79,6	80,3	84,1	83,6	83,9
13	38,6	38,9	38,4	39,4	40,0	40,5	40,7	40,8	41,0	41,0	41,6	37,3	38,0	39,6
14	98,0	98,4	99,3	100,9	102,7	104,9	106,3	106,7	107,0	107,9	109,8	92,3	93,4	101,3
15	108,5	108,9	111,3	112,5	113,5	117,0	120,0	120,3	120,5	120,8	124,3	100,7	101,5	112,5
17	88,4	89,2	89,9	92,1	95,6	98,0	99,0	99,7	100,4	102,4	104,3	81,0	82,5	91,7
18	80,3	82,1	79,4	85,0	92,2	94,1	93,2	94,7	96,2	99,8	101,1	70,0	73,9	83,7
20	106,0	109,3	99,8	109,6	126,3	123,2	113,5	116,8	120,2	130,4	123,9	99,7	106,2	110,2
21	61,3	63,0	57,5	62,8	71,1	69,2	63,7	65,4	67,0	71,9	68,0	58,3	61,9	63,4
22	39,1	39,9	37,4	39,9	43,7	43,0	40,7	41,5	42,2	44,5	43,0	38,0	39,5	40,4
23	37,8	38,6	36,4	38,7	42,5	41,8	39,5	40,3	41,1	43,4	41,8	36,5	38,0	39,1
24	23,7	24,1	22,9	24,1	26,2	25,8	24,5	24,9	25,3	26,6	25,7	23,3	24,0	24,4
25	114,9	115,2	114,2	115,0	116,6	115,1	114,9	115,2	115,6	116,7	115,6	118,8	119,4	119,4
26	112,7	112,9	112,1	112,9	114,1	113,8	113,0	113,2	113,5	114,2	113,6	116,3	116,8	117,0
27	83,2	83,1	83,4	82,9	82,5	82,2	82,1	82,0	81,9	81,9	81,5	87,4	87,0	86,4
28	32,0	32,6	31,3	33,3	35,7	35,9	35,0	35,5	36,0	37,2	37,0	29,1	30,5	33,1
29	17,2	17,3	17,0	17,5	18,0	18,1	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	16,7	17,0	17,6
30	23,2	23,4	23,0	23,5	23,8	23,9	23,9	23,9	24,0	24,1	24,2	22,8	23,2	23,6
31	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,2	14,1	14,1	14,2	14,2	14,2	14,1	14,2	14,3
32	48,5	48,5	48,6	48,7	48,7	48,9	49,0	49,0	49,0	49,1	49,2	49,3	49,4	50,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см													
1	176											182		
16	104		108			112	116				120	96		108
19	108	112	108	112	132	128	116	120	124	136	128	100	108	112
33	73,6	73,7	73,7	73,9	74,1	74,3	74,3	74,7	74,4	74,5	74,6	73,1	75,2	76,0
34	26,4	26,6	26,4	26,9	27,4	27,6	27,6	27,7	27,8	28,1	28,3	26,0	26,3	27,2
35	37,4	37,6	37,7	38,4	38,8	39,6	40,3	40,4	40,5	40,5	41,5	35,5	36,0	38,5
36	56,6	56,4	57,7	57,3	56,4	57,4	58,8	58,6	58,4	57,9	59,1	56,3	56,0	58,3
37	30,6	30,7	30,7	31,2	31,4	32,0	32,5	32,6	32,6	32,4	33,2	29,7	30,1	31,6
38	33,1	33,4	32,9	33,8	34,5	34,9	35,0	35,1	35,3	35,4	35,9	32,0	32,7	34,1
39	19,0	19,1	19,0	19,2	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,9	20,0	19,0	19,1	19,6
40	42,8	42,7	43,1	42,9	42,4	42,7	43,3	43,2	43,1	42,7	43,2	43,7	43,5	44,0
41	46,2	46,1	46,8	46,6	46,2	46,7	47,4	47,4	47,3	47,0	47,7	46,3	46,1	47,4
43	46,2	46,1	46,9	46,5	45,7	46,3	47,2	47,0	46,9	46,4	47,2	47,0	46,7	47,7
44	93,5	93,1	95,3	94,2	92,7	94,1	96,1	95,7	95,4	94,6	96,3	94,3	93,6	96,4
45	36,9	37,0	37,2	37,7	38,4	38,9	39,1	39,2	39,3	39,7	40,1	35,6	36,0	38,1
46	20,8	20,9	21,0	21,4	21,8	22,2	22,6	22,7	22,7	22,9	23,1	19,3	19,5	21,2
47	38,2	38,4	38,5	39,2	39,9	40,4	41,0	41,1	41,2	41,2	42,1	36,2	36,7	39,2
48	56,9	56,9	56,9	57,1	57,2	57,4	57,4	57,4	57,5	57,5	57,6	56,9	57,0	57,5
49	29,8	30,3	28,7	30,2	30,9	32,2	30,5	31,0	31,5	33,2	31,9	29,7	30,6	30,9
50	40,9	41,8	39,2	41,8	46,6	45,6	42,7	43,7	44,6	47,6	45,5	39,7	41,4	42,5
51	33,7	34,0	33,3	34,1	35,1	35,0	34,5	34,7	34,9	35,5	35,2	33,7	34,2	34,7
52	39,0	39,1	39,1	39,2	39,6	39,6	39,5	39,6	39,6	39,9	39,8	39,4	39,5	40,1
53	39,3	39,3	39,4	39,5	39,8	39,9	39,9	39,9	40,0	40,2	40,2	39,6	39,7	40,3
54	11,9	11,9	11,9	12,0	12,0	12,2	12,4	12,4	12,4	12,3	12,6	11,6	11,8	12,1
55	26,6	27,0	26,6	27,8	29,2	29,9	30,0	30,3	30,6	31,3	31,9	24,3	25,1	27,7
56	36,6	37,4	34,9	37,5	41,8	41,0	38,5	39,3	40,2	42,8	41,1	35,2	36,9	37,8
57	11,5	11,6	11,3	11,9	12,6	12,8	12,7	12,9	13,0	13,2	13,4	10,3	10,7	11,2
58	28,3	28,4	29,2	29,5	29,8	30,9	31,9	32,0	32,0	32,1	33,3	26,0	26,2	29,5
59	76,3	79,1	72,7	80,9	95,4	94,7	87,9	90,8	93,7	102,9	98,9	69,8	72,4	83,4
61	47,2	47,0	48,4	47,7	46,1	47,7	48,8	48,6	48,5	48,2	49,0	47,3	46,9	48,7
62	34,5	34,5	34,6	34,6	34,5	34,7	34,9	34,9	34,9	34,8	35,0	35,2	35,2	35,7
63	25,2	25,2	25,1	25,2	25,4	25,4	25,3	25,4	25,4	25,6	25,5	25,8	25,9	26,0

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 86/93

Таблица 5

см

Наименование размерного признака	Номер размерного признака	Величина размерного признака											
Рост	1	158							164				
Обхват груди	15	140				144			140				144
Обхват бедер	19	140	144	152	160	144	152	160	144	148	152	156	144
Высота точки основания шеи сбоку	4	136,1	136,2	136,2	136,4	136,1	136,2	136,3	141,6	141,6	141,6	141,7	141,6
Высота плечевой точки	5	132,5	132,6	132,8	133,2	132,6	132,9	133,2	137,6	137,7	137,8	138,0	137,6
Высота линии талии	7	99,3	99,3	99,2	99,2	99,0	98,9	98,9	103,6	103,6	103,6	103,6	103,4
Высота остисто-лодыжной передней точки	8	89,9	89,8	89,6	89,5	89,7	89,5	89,3	93,9	93,8	93,8	93,7	93,8
Высота коленной точки	9	44,2	44,2	44,1	44,0	44,3	44,3	44,2	45,8	45,7	45,7	45,7	45,8
Высота точки основания шеи сзади	10*	137,9	137,9	138,1	138,3	137,8	138,0	138,2	143,8	143,8	143,9	144,0	143,7
Высота подъягодичной складки	12	69,0	68,8	68,4	68,1	68,8	68,4	68,1	72,4	72,2	72,1	71,9	72,6
Обхват шеи	13	42,7	42,9	43,1	43,2	43,4	43,5	43,7	43,0	43,1	43,2	43,3	43,5
Обхват груди первый	14	120,3	120,8	121,3	121,5	123,1	123,7	123,9	121,4	121,8	122,0	122,2	123,8
Обхват груди второй	15	140,9	140,9	140,8	140,7	144,7	144,6	144,4	140,8	140,8	140,7	140,7	144,6
Обхват груди четвертый	17	122,0	122,6	123,7	124,7	126,4	127,5	128,5	122,1	122,6	123,2	123,7	125,8
Обхват талии	18	126,1	127,3	129,7	132,1	131,0	133,4	135,8	125,4	126,6	127,8	129,0	128,9
Обхват бедер без учета выступа живота	20	137,5	141,6	149,8	158,2	141,6	149,8	158,2	141,8	145,9	150,1	154,2	141,9
Обхват бедра	21	70,4	72,3	75,7	78,8	70,6	74,0	77,1	74,1	75,8	77,5	79,1	72,7
Обхват колена	22	45,3	46,1	47,6	49,3	45,8	47,3	49,0	47,0	47,8	48,6	49,4	46,7

GostPDF.ru Народная база ГОСТов

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение табл. 5

см

Наименование размерного признака	Номер размерного признака	Величина размерного признака											
Рост	1	158							164				
Обхват груди	16	140				144			140				144
Обхват бедер	19	148	144	152	160	144	152	160	144	148	152	156	144
Расстояние от линии талии до пола сбоку	25	101,0	101,0	100,8	100,3	100,8	100,5	100,1	105,5	105,4	105,3	105,1	105,4
Расстояние от линии талии до пола спереди	26	100,8	100,7	100,5	100,2	100,5	100,2	100,0	105,2	105,0	104,9	104,8	105,0
Длина ноги по внутренней поверхности	27	67,1	66,6	65,2	63,4	66,3	64,8	63,1	69,9	69,3	68,5	67,7	69,5
Обхват плеча	28	41,2	41,9	43,2	44,4	42,4	43,7	44,9	42,4	43,1	43,7	44,4	43,0
Обхват запястья	29	18,4	18,5	18,7	19,0	18,5	18,7	19,0	18,6	18,7	18,8	19,0	18,6
Ширина плечевого ската	31	13,3	13,3	13,2	13,0	13,3	13,2	13,0	13,7	13,6	13,6	13,5	13,7
Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки	32	46,4	46,3	46,2	46,1	46,6	46,4	46,4	47,9	47,9	47,8	47,8	48,2
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястья	33	70,0	69,9	69,8	69,8	70,3	70,2	70,2	72,3	72,2	72,2	72,2	72,6
Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди	34*	28,7	28,7	28,6	28,3	29,0	28,9	28,6	29,2	29,1	29,1	28,9	29,5
Высота груди	35*	45,2	45,0	44,5	43,9	46,1	45,6	45,0	45,4	45,1	44,9	44,6	46,5
Длина талии спереди	36*	60,2	60,2	60,3	60,3	61,0	61,1	61,1	61,3	61,3	61,3	61,3	62,2

Продолжение табл. 5

см

Наименование размерного признака	Номер размерного признака	Величина размерного признака											
Рост	1	158							164				
Обхват груди	16	140				144			140				144
Обхват бедер	19	140	144	152	160	144	152	160	144	148	152	156	144
Расстояние от точки основания шеи сзади до переднего угла подмышечной впадины	37*	32,8	32,9	32,9	32,8	33,1	33,1	33,0	33,8	33,8	33,8	33,8	34,1
Дуга через высшую точку плечевого сустава	38	37,7	37,9	38,2	38,8	38,1	38,5	39,1	38,4	38,6	38,8	39,0	38,7
Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины	39*	22,6	22,7	22,9	23,0	22,8	22,9	23,0	23,6	23,7	23,7	23,8	23,7
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	40*	42,5	42,6	42,9	43,3	42,9	43,2	43,6	44,0	44,2	44,4	44,6	44,4
Высота плеча косая	41	48,6	48,7	48,9	49,1	49,3	49,5	49,6	49,8	49,9	50,0	50,1	50,4
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку	43	47,8	47,9	48,2	48,7	48,4	48,7	49,1	49,2	49,3	49,5	49,7	49,7
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку	44	96,9	97,0	97,2	97,6	98,2	98,5	98,9	99,1	99,2	99,3	99,5	100,4
Ширина груди	45	43,9	44,0	44,2	44,4	44,4	44,6	44,9	44,7	44,8	45,0	45,1	45,4
Расстояние между сосковыми точками	46	27,6	27,6	27,6	27,7	28,0	28,0	28,1	27,7	27,7	27,7	27,7	28,1
Ширина спины	47	46,9	47,0	46,8	46,4	47,7	47,5	47,1	47,3	47,2	47,1	47,0	47,9
Обхват подъема стопы	51	34,4	34,6	35,1	35,7	34,4	34,9	35,4	35,9	36,1	36,4	36,6	35,8

GostPDF.ru Народная база ГОСТов

ГОСТ 17522-72

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

см

Наименование размерного признака	Номер размерного признака	Величина размерного признака									
Рост	1	164					170				
Обхват груди	16	144				148	148			144	
Обхват бедер	19	148	152	160	164	156	144	148	156	156	160
Высота точки основания шеи сбоку	4	141,6	141,6	141,8	141,8	141,7	146,9	147,0	147,1	147,1	147,2
Высота плечевой точки	5	137,7	137,9	138,3	138,5	138,0	142,6	142,7	143,0	143,0	143,3
Высота линии талии	7	103,4	103,4	103,3	103,3	103,0	108,0	108,0	108,0	107,8	107,8
Высота остисто-подвздошной передней точки	8	93,7	93,6	93,4	93,3	93,3	98,1	98,0	97,8	97,6	97,5
Высота коленной точки	9	45,8	45,8	45,7	45,7	45,8	47,4	47,3	47,3	47,2	47,2
Высота точки основания шеи сзади	10*	143,8	143,9	144,1	144,3	144,0	149,6	149,6	149,8	150,0	150,1
Высота подъягодичной складки	12	72,4	72,2	71,9	71,8	72,2	76,1	75,9	75,5	75,8	75,7
Обхват шеи	13	43,6	43,7	43,8	43,9	44,3	43,2	43,2	43,4	43,9	44,0
Обхват груди первый	14	124,1	124,3	124,6	124,5	126,9	122,1	122,4	122,8	125,2	125,2
Обхват груди второй	15	144,5	144,5	144,3	144,2	148,3	140,7	140,7	140,6	144,3	144,2
Обхват груди четвертый	17	126,4	126,9	127,9	128,4	131,4	121,5	122,1	123,1	126,9	127,4
Обхват талии	18	130,1	131,3	133,7	134,9	136,3	123,5	124,7	127,1	130,4	131,6
Обхват бедер без учета выступа живота	20	146,0	150,1	158,5	162,7	154,4	142,0	146,2	154,5	154,6	158,8
Обхват бедра	21	74,5	76,2	79,2	80,6	76,2	75,9	77,6	80,9	79,9	81,4
Обхват колена	22	47,5	48,3	49,9	50,8	48,6	48,0	48,8	50,4	50,0	50,9
Расстояние от линии талии до пола сбоку	25	105,3	105,2	104,7	104,4	104,8	110,0	110,0	110,2	109,6	109,4
Расстояние от линии талии до пола спереди	26	104,9	104,8	104,5	104,4	104,5	109,6	109,5	109,3	109,2	109,1
Длина ноги по внутренней поверхности	27	68,9	68,1	66,4	65,4	66,8	73,3	72,7	71,1	70,6	69,7

Продолжение табл. 5

см

Наименование размерного признака	Номер размерного признака	Величина размерного признака									
Рост	1	164					170				
Обхват груди	16	144				148	140			144	
Обхват бедер	19	148	152	160	164	156	144	148	156	156	160
Обхват плеча	28	43,7	44,3	45,6	46,1	45,7	43,0	43,7	44,9	45,6	46,2
Обхват запястья	29	18,7	18,8	19,1	19,3	18,9	18,7	18,8	19,0	19,0	19,2
Ширина плечевого ската	31	13,6	13,6	13,4	13,3	13,5	14,0	14,0	13,9	13,9	13,8
Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки	32	48,1	48,1	48,0	48,0	48,3	49,6	49,5	49,4	49,7	49,7
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястья	33	72,6	72,6	72,6	72,6	72,9	74,6	74,6	74,5	74,9	74,9
Расстояние от точки основания шеи сзади до линия обхвата груди первого спереди	34*	29,5	29,4	29,1	28,9	29,7	29,6	29,6	29,4	29,8	29,6
Высота груди	35*	46,3	46,0	45,4	45,0	46,9	45,8	45,5	45,0	46,1	45,8
Длина талии спереди	36*	62,2	62,2	62,3	62,3	63,2	62,4	62,4	62,4	63,4	63,4
Расстояние от точки основания шеи сзади до переднего угла подмышечной впадины	37*	34,1	34,1	34,1	34,0	34,4	34,8	34,8	34,7	35,1	35,1
Дуга через высшую точку плечевого сустава	38	38,9	39,1	39,7	40,0	39,7	38,9	39,1	39,5	40,0	40,3
Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины	39*	23,8	23,9	24,0	24,0	24,0	24,4	24,5	24,6	24,9	24,9

GostPDF.ru Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 91/93

Продолжение табл. 5

см

Наименование размерного признака	Номер размерного признака	Величина размерного признака									
Рост	1	164					170				
Обхват груди	16	144				148	140			144	
Обхват бедер	19	148	152	160	164	168	144	148	156	156	160
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	40*	44,6	44,8	45,1	45,3	45,4	45,5	45,7	46,0	46,5	46,7
Высота плеча косая	41	50,5	50,6	50,7	50,8	51,3	50,9	51,0	51,2	51,7	51,8
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку	43	49,9	50,1	50,5	50,7	50,9	50,5	50,6	51,0	51,6	51,8
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку	44	100,6	100,7	101,1	101,3	102,4	101,2	101,3	101,6	103,1	103,3
Ширина груди	45	45,5	45,6	45,8	45,9	46,3	45,5	45,6	45,8	46,6	46,8
Расстояние между сосковыми точками	46	28,1	28,1	28,2	28,3	28,5	27,8	27,8	27,8	28,2	28,3
Ширина спины	47	47,9	47,8	47,4	47,1	48,2	47,6	47,6	47,3	47,8	47,6
Обхват подъема стопы	51	36,0	36,3	36,8	37,1	36,4	37,1	37,4	37,9	37,9	38,1

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

GostPDF.ru Народная база ГОСТов
ГОСТ 17522-72
Страница: 92/93

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. С. Черкусова*

Сдано в п.а/б. 04.02.87 Подп. в печ. 22.06.87 5,75 усл. п. л. 5,875 усл. кр.-отт. 5,03 уч.-изд. л.
Тир. 4000

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 349

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов